

Nr zlecenia: 49/07/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/07

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VIII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:                | W V W Z Z Z 3 C Z M E 1 1 0 4 5 4 |
| Marka:                                              | VOLKSWAGEN                                | Nr rejestracyjny:   | WE3F888                           |
| Model pojazdu:                                      | Passat B8 2.0 TDI-CR MR`20 E6d            | Nr Info-Ekspert:    | 040-09651                         |
| Wersja:                                             | Business DSG                              | Rok produkcji:      | 2021                              |
| Wskażanie drogomierza                               | 246777 km                                 |                     |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/04/22                                |                     |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/15                                |                     |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                     |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2200 kg*                                  |                     |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                     |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1968 ccm / 110kW (150KM)                  |                     |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                     |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                     |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                     |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                     |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                     |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                            |      |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia               |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                  | 28   | Poduszki powietrzne boczne przednie      |
| 2                       | Dywaniki                                                   | 29   | Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie |
| 3                       | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną | 30   | Reflektory LED                           |
| 4                       | Fotele przednie komfortowe                                 | 31   | Schowek chłodzony                        |
| 5                       | Gniazdo 12V                                                | 32   | Schowek dodatkowy w konsoli centralnej   |
| 6                       | Gniazdo 12V w bagażniku                                    | 33   | System bezkluczykowego uruchamiania      |

|    |                                                       |    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 7  | Hamulec postojowy automatyczny                        | 34 | pojazdu Keyless Go                                          |
| 8  | Hamulec wielokolizyjny                                | 35 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP               |
| 9  | Immobilizer                                           | 36 | System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"                 |
| 10 | Kierunkowskazy LED                                    | 37 | System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy                     |
| 11 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                | 38 | System p/poślizgowy MSR                                     |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa      | 39 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                 |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 40 | System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania |
| 14 | Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem  | 41 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                |
| 15 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 42 | System Start/Stop                                           |
| 16 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 43 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach              |
| 17 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 44 | Szyby atermiczne                                            |
| 18 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 45 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                      |
| 19 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie          | 46 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                         |
| 20 | Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie | 47 | Światła do jazdy dziennej                                   |
| 21 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym         | 48 | Światła tylne LED                                           |
| 22 | Pakiet Travel assist                                  | 49 | Tapicerka siedzeń Weave                                     |
| 23 | Podłokietnik centralny przedni                        | 50 | Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60                      |
| 24 | Podłokietnik siedzeń tylnych                          | 51 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                  |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 52 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                    |
| 26 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 | 53 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                            |
| 27 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 54 | Zamek centralny zdalnie sterowany                           |
|    |                                                       |    | Zderzaki w kolorze nadwozia                                 |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
  - Głośniki 8 szt.
  - Złącze "AUX"
  - Złącze kart SD
  - Radioodtwarzacz CD/MP3
  - Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica multifunkcyjna
  - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Kierownica pokryta skórą
  - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
  - Siedzenia tylne dzielone
  - Siedzenia tylne składane
- 6 System "Park Pilot"
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - System wspomagający parkowanie
- 7 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
  - System ACC - automatyczna regulacja odległości
  - System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Koło zapasowe pełnowymiarowe
  - 2 Lakier metalizowany
  - 3 Pakiet Zimowy
    - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
    - Fotel kierowcy podgrzewany
    - Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *DUNLOP 215/60 R16 SPORT BLURESPONSE | 6,0          |
| Przednie prawe: | *DUNLOP 215/60 R16 SPORT BLURESPONSE | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *DUNLOP 215/60 R16 SPORT BLURESPONSE | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *DUNLOP 215/60 R16 SPORT BLURESPONSE | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Ryszard Gil

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

|  | NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne |       |                             |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| L.p.                                                                               | Nazwa elementu                            | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
| 1                                                                                  | Pokrywa przednia                          |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach oblawowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 102-136                           |      |
| 2    | Dach                          |       | 102-130                           |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 92-113                            |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 93-108                            |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 101-109                           |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 101-123                           |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 86-138                            |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 96-100                            |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 98-109                            |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-120                           |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90-109                            |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Schówek                                       |       | Zarysowany         |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone         |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone         |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zabrudzone         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | Okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK           |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK           |
| 6 | Gaśnica                     | TAK           |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |
| 8 | Apteczka                    | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118




Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*