

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

appra.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VIII-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YBAMFB11959993
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	CBY03911
Model pojazdu:	Jumper 33 2.2 HDI MR`07 E4 3.3t	Nr Info-Ekspert:	008-01958
Wersja:	33 L2	Rok produkcji:	2011

Data pierwszej rejestracji	2011/05/11
Data wykonania badania technicznego	2025/06/13
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydługości 4 drzwiowy 3 osobowy
Rodzaj kabiny	*
Dop. masa całkowita / Ładowność	3300 kg / 1550 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3450 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel pasażera podwójny	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Immobilizer	11	wiatła z regulacją kąta pochylenia
3	Kolumna kierownicy regulowana	12	Tapicerka z materiału

4	Komputer pokładowy	13	Wspomaganie układu kierowniczego
5	Napinacze pasów bezpiecze stwa pirotechniczne	14	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
6	Obrotomierz	15	Zamek centralny zdalnie sterowany
7	Poduszka powietrzna kierowcy	16	Zawieszenie tylne wzmacnione
8	Przygotowanie do monta u radia	17	Zawór automatycznego odci cia paliwa w przypadku kolizji
9	Sygnalizacja niezapi tych pasów bezpiecze stwa przednich	18	Zbiornik paliwa 90l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
 ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
 System wspomagania nagłego hamowania
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacj wysoko ci z regulacj l d wiow
 Fotel kierowcy z regulacj odcinka l d wiowego
 Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- 1 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
 Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Radioodtwarzacz CD ze sterowaniem w kierownicy
 Radioodtwarzacz CD
 Sterowanie radiem w kierownicy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	*Onyx All Season NY-AS687 215/70 R15C 109/107R	5,0
Przednie prawe:	*Onyx All Season NY-AS687 215/70 R15C 109/107R	6,0
Tylne lewe:	*Michelin Agilis 215/70 R15C 109/107R	6,0
Tylne prawe:	*Michelin Agilis 215/70 R15C 109/107R	5,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	(-)
Aktualno bada technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Pojazd powypadkowy	(-)
Niesprawno c silnika	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		

4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecionie		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski,		
11	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
12	Próg	P	Zarysowany, skorodowany, pogi ty		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, pogi ty, korozja		
16	ciana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	ciana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pogi ta		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, pogi te		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
 Łuszczenie lakieru, korozja nadwozia
 Listwa prawa pod reflektore obluzowana



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		850	
2	Błotnik przedni	L	40	
3	Drzwi przednie	L	50	
4	Poszycie boku	L	40	
5	Błotnik tylny	L	30	
6	Drzwi tyłu nadwozia		210	
7	Błotnik przedni	P	40	
8	Drzwi przednie	P	40	
9	Drzwi tylne	P	40	
10	Błotnik tylny	P	40	
11	Drzwi tyłu nadwozia		110	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		40-60	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, bez czego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, płamany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia		

odblaskowa, p kniete mocowania				
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa	
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana,	
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana,	
6	Zderzak tylny		Połamany, Zarysowany	
7	Lampa zespolona tylna	L	zarysowana	
8	Lampa zespolona tylna	P	zarysowana	
9	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej	
10	Wn trze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejk zabrudzona, poryso	
11	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane	
12	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana	
13	Listwa ochronna tylna prawa		Wyłamana	



NADWOZIE – Wyposażenie wewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, listwa boczna urwana		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
6	Pas bezpiecze stwa przedni	L	Postrz piony		



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podł u nica ramy	L	Skorodowana		
2	Podł u nica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka rodkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie ogl dzin niesprawny, nie uruchamia si

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Ksi ka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilo sztuk)	0
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzeda y	NIE
7	Zestaw narz dzi fabrycznych	NIE
8	Podno nik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Ga nica	NIE
11	Trójk t ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzie owe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, Brak kluczyka od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie ogl dzin niesprawny, nie uruchamia si

Dokument wystawiony elektronicznie, wany bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

Dokument wystawiony elektronicznie, wamny bez podpisu

Opinia numer: CBY03911

z dnia: 2025/08/05

1. Wydaj c niniejsza opinie zastrzega si , e opiniuj cy nie bierze odpowiedzialno ci za ukryte wady i uszkodzenia cz ci oraz wady monta u pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie mo e by wykorzystane do adnego innego celu ni okre lony w tre ci opinii i nie mo e by publikowane w cao ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i tre ci takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania si jej powielania.
4. Nie badano tytu u ytkowania ani tytu u własno ci badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodnosci zespolo w i podzespolo w, zostala sporzadzona wy lacznie na podstawie ogl edzin technicznych oraz badania dokumento w zgromadzonych w toku czynnosci kontrolnych-analzy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyla sie w warunkach parkingowych, uniemozliwiajacych dokladna kontrole stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposazenie standardowe okreslone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie berze odpowiedzialnosci za bledy programu.
8. Wycena sporzadzona na dzien ogl edzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialnosci za wady powstale po ogl edzinach technicznych oraz ewentualne braki wzgledem wyposazenia na dzien ogl edzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzadzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujacy zobowiazany jest do kontroli pojazdu wzgledem zastanego stanu rzeczywistego. Odbior pojazdu jest jednoczesnie zrzeczeniem sie wszelkich roszczen wzgledem stanu technicznego.