


Zlecniodawca:

Rzecznawca:  
appr.a.eu s.c.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)             |                              | Dane: [D] VIII-2025 |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t   | VIN:                | VF37M9HF0DJ511011 |
| Marka:                                       | PEUGEOT                      | Nr rejestracyjny:   | GDA01323          |
| Model pojazdu:                               | Partner HDI MR`08 E5 2.2t    | Nr Info-Ekspert:    | 029-02815         |
| Wersja:                                      | L1 Access                    | Rok produkcji:      | 2013              |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2013/01/23                   |                     |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/01/23                   |                     |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 3 drzwiowy 2 osobowy  |                     |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 2200 kg / 600 kg             |                     |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna |                     |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2728 mm                      |                     |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym       |                     |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1560 ccm / 68kW (92KM)       |                     |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                  |                     |                   |
| Norma spalin                                 | E5                           |                     |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                |      |                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia       |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół      | 5    | Przegroda przestrzeni bagażowej  |
| 2                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne | 6    | Szyby przyciemniane              |
| 3                       | Fotel pasażera pojedynczy                      | 7    | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 4                       | Poduszka powietrzna kierowcy                   | 8    | Zamek centralny                  |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Klimatyzacja
  - 2 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - 3 Poduszka powietrzna pasażera
  - 4 +Szyby przednie regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *Ceat 4Seasondrive 195/65 R15 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *Ceat 4Seasondrive 195/65 R15 | 5,5          |
| Tylne lewe:     | *Ceat 4Seasondrive 195/65 R15 | 7,0          |
| Tylne prawe:    | *Ceat 4Seasondrive 195/65 R15 | 5,5          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Konieczne naprawy pojazdu          | ( - ) |
| Niesprawność silnika               | ( - ) |
| Pojazd powypadkowy                 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                         | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania, odpryski, łuszczenia          |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania, odpryski, korozja             |      |         |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania, odpryski                      |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania, odpryski, korozja             |      |         |
| 7    | Słupek przedni        | L     | Zarysowania, odpryski                      |      |         |
| 8    | Słupek przedni        | P     | Zarysowania, odpryski                      |      |         |
| 9    | Słupek D              | L     | Zarysowania, odpryski                      |      |         |
| 10   | Słupek D              | P     | Zarysowania, odpryski, wgnieciony          |      |         |
| 11   | Próg                  | P     | Zarysowany, skorodowany                    |      |         |
| 12   | Dach                  |       | Zarysowania, odpryski, łuszczenia          |      |         |
| 13   | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania, odpryski, korozja             |      |         |
| 14   | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania, odpryski, pocięty, korozja    |      |         |

|    |                        |   |                                |  |  |
|----|------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 15 | Ściana boczna nadwozia | L | Zarysowania, odpryski, pocięta |  |  |
| 16 | Ściana boczna nadwozia | P | Zarysowania, odpryski, pocięta |  |  |
| 17 | Drzwi tyłu nadwozia    |   | Zarysowania, odpryski, korozja |  |  |
| 18 | Listwa pod reflektorem | L | Wylamamna                      |  |  |
| 19 | Listwa drzwi tyłu      | P | Wylamana, zdeformowana         |  |  |
| 20 | Listwa ochronna tylna  | L | Zarysowana, zmatowiała         |  |  |

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 85                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 83                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 181                  |      |
| 4    | Drzwi                         | L     | 76                   |      |
| 5    | Poszycie boku                 | L     | 132                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 321                  |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia           |       | 272                  |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 84                   |      |
| 9    | Drzwi                         | P     | 76                   |      |
| 10   | Drzwi tylne                   | P     | 120                  |      |
| 11   | Błotnik tylny                 | P     | 75                   |      |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia           |       | 92                   |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 58 - 79              |      |

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                   | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                |       | Zarysowany                                           |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego      | L     | Zarysowana                                           |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego      | P     | Zarysowana                                           |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                  |       | Zarysowany, połamany                                 |      |         |
| 5    | Lampa zespolona tylna          | L     | zarysowana                                           |      |         |
| 6    | Lampa zespolona tylna          | P     | pęknięte szkło                                       |      |         |
| 7    | Wnętrze przestrzeni ładunkowej |       | Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia  | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|---------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni    | L     | Zabrudzony, porwany |      |         |
| 2    | Fotel przedni    | P     | Zabrudzony          |      |         |
| 3    | Wykładzina dachu |       | Zabrudzona          |      |         |

(podsufitka)

 RAMA

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Podłużnica ramy     | L     | Skorodowana        |      |         |
| 2    | Podłużnica ramy     | P     | Skorodowana        |      |         |
| 3    | Poprzeczka przednia |       | Skorodowana        |      |         |
| 4    | Poprzeczka środkowa |       | Skorodowana        |      |         |
| 5    | Poprzeczka tylna    |       | Skorodowana        |      |         |

 ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego | L     | Skorodowana          |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego | P     | Skorodowana          |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego    | L     | Skorodowana          |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego    | P     | Skorodowana          |      |         |
| 5    | Elementy zawieszenia   |       | Skorodowane          |      |         |
| 6    | Kołpak koła            |       | porysowane, połamane |      |         |

JAZDA KONTROLNA

Pojazd niesprawny, silnik nie uhamia się.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|    |                                    |     |
|----|------------------------------------|-----|
| 1  | Książka serwisowa                  | NIE |
| 2  | Kluczyki (ilość sztuk)             | 1   |
| 3  | Dowód rejestracyjny                | TAK |
| 4  | Faktura (rachunek) zakupu          | NIE |
| 5  | Dowód odprawy celnej               | NIE |
| 6  | Umowa kupna-sprzedaży              | NIE |
| 7  | Zestaw narzędzi fabrycznych        | NIE |
| 8  | Podnośnik samochodowy              | NIE |
| 9  | Instrukcja obsługi                 | NIE |
| 10 | Gaśnica                            | NIE |
| 11 | Trójkąt ostrzegawczy               | NIE |
| 12 | Apteczka                           | NIE |
| 13 | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | NIE |

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.  
Okazano dowód rejestracyjny, 1 kluczyk od pojazdu


1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.


*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14







Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: GDA01323**

z dnia: 2025/08/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.