

Nr zlecenia: 09/31/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/31

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VXKUPHNEKR4003748
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	SI92780
Model pojazdu:	Corsa FO 1.2 MR`23 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	028-08302
Wersja:	GS S&S	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza		18295 km	
Data pierwszej rejestracji		2024/01/30	
Data ważności badania technicznego		2027/01/30	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całk.		1620 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1199 ccm / 74kW (101KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Poduszki powietrzne boczne
2	Czujniki parkowania - tył	21	Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED i asystentem światła drogowych
3	Dach lakierowany czarny	22	Siedzenia tylne dzielone 60/40
4	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	24	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Fotele przednie podgrzewane	25	System kontroli trakcji TC
7	Fotele przednie sportowe	26	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
8	Immobilizer	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie

9	Klimatyzacja automatyczna	28	Szyby tylne regulowane elektrycznie
10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	29	Światła p/mgienne LED
11	Komputer pokładowy	30	Światła tylne LED
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Tapicerka materiałowa
13	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	32	Tarcze kół aluminiowe 16"
14	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	33	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
15	Nakładki aluminiowe na pedały	34	Wyświetlacz 7" w miejsce zegarów
16	Oświetlenie wewnętrzne LED	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Podsufitka czarna	36	Zawieszenie sportowe
18	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Zderzaki sportowe
19	Poduszka powietrzna pasażera	38	Zestaw naprawczy opon z kompresorem

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
Schowek w konsoli centralnej
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Bezpieczeństwa 1
System rozpoznawania kolizji drogowych
System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
System rozpoznawania i wyświetlania ograniczeń prędkości
Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
- 5 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Pakiet Tech (Parkuj i Jedź)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach
System monitorowania martwego pola w lusterkach
Czujniki parkowania przód/tył/bok
Wyświetlacz 7" w miejsce zegarów
Kamera cofania 180°
- 7 System Multimedia
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Sterowanie głosowe
Wyświetlacz kolorowy 10"
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	4,0
Przednie prawe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	4,0
Tylne lewe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 195/55 R16 91H XL E PRIMACY TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	

Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pojazd uszkodzony, powypadkowy.

Według raportu CEPiK dnia 31.05.2025

Powstanie szkody istotnej:

- uszkodzenie elementów układu kierowniczego
- uszkodzenie elementów układu nośnego

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Oględziny wykonywał: Robert Rychta

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony głęboko, zarysowany		
2	Pokrywa przednia		Wgnieciona głęboko, zarysowana		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		148	
3	Błotnik przedni	L	94	
4	Drzwi przednie	L	76	
5	Drzwi tylne	L	67	
6	Błotnik tylny	L	70	
7	Błotnik przedni	P	57	
8	Drzwi przednie	P	65	
9	Drzwi tylne	P	58	
10	Błotnik tylny	P	57	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		41	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, zarysowany		
2	Reflektor	P	Brak		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Poduszki airbag - wystrzelone

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Zawieszenie osi przedniej - uszkodzone

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Ze względu na obszerne uszkodzenia pojazdu - nie przeprowadzono próby ruchowej

Silnik - odpala

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano skan |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

6307 0210)	LUSTERKO ZEMN P WYBUD/WBUD	1.0	19.50
6307 0910)	UCHWYT ZEMN DREWI PRZ P WYB/WBUD	1.0	19.50
7420 4210)	SIŁOPEKA* P ROZBR/USZKOJ	1.0	19.50
7420 0910)	SIŁOPEKA* P WYMIANA	41.0	799.50
9075 0910)	NAKLADKA SIŁUPKA *C* L WYB/WBUD	1.0	19.50
9078 0910)	NAKLADKA SIŁUPKA *C* P WYB/WBUD	1.0	19.50
8938 0210	PODUSZKA SIĘDZ T WYB/WBUD	1.0	19.50
8930 0210)	OPARCIE SIĘDZ T L WYB/WBUD	3.0	58.50
8930 0210)	OPARCIE SIĘDZ T P WYB/WBUD	3.0	58.50
8843 0910)	PAS BEZPIECZEN PRZ L WYB/WBUD	4.0	78.00
8843 0910)	PAS BEZPIECZEN PRZ P WYB/WBUD	4.0	78.00
8048 0910)	PAS BEZPIECZEN T L WYB/WBUD	1.0	19.50
8048 0910)	PAS BEZPIECZEN T P WYB/WBUD	1.0	19.50
4301 0210	TABLICA ROZDZIELCZA WYB/WBUD	27.0	526.50
ONEJMAJE: ZESTAW WSKAŹNIKÓW, KONSOLA ŚRO I KOLUMBA KIEROWNICY WYB/WBUD			
4301 0910)	TABL ROZDZ WYMIANA (WYBUDOWANA)	20.0	390.00
5347 0910)	ZESTAWNIK ZPRYEX WYB/WBUD	1.0	19.50
2405 0910)	KONCOWKA DRĄŻKA P WYB/WBUD	1.0	19.50
4401 0910)	AIRBAG KIEROWCY WYMIENIĆ (WYBUDOWANY)	1.0	19.50
4454 0910)	STEROWNIK PODUSZEI POW WYBUD/WBUDOW	3.0	58.50
2201 0210	KOŁO JEJENIE P P ZŁOŻENIE/ZALOE	1.0	19.50
2029 0210)	WAHACZ POPRZ PRZ P WYB/WBUD	2.0	39.00
(STRONA ZKROTNICZY) (KOŁO PRZ P WYBUDOW)			
2029 0210)	WAHACZ POPRZ PRZ P WYB/WBUD	2.0	39.00
(PO STRONIE BELKI OSI)			
2315 0910)	AMORTYZATOR PRZ P WYB/WBUD	5.0	117.00
88AK NR	AMORTYZATOR PRZ WYB/WBUD PU	1.0	19.50
2331 0910)	STABILIZATOR PRZ WYB/WBUD PU	1.0	19.50
1001 0210)	WAŁ NAPEŁDOWY PRZ P WYB/WBUD	6.0	117.00
1004 0210)	POŁOS/IE NAFED PRZ WYB/WBUD PR UZUP	1.0	19.50
2212 0950	OPONA PRZ P ZŁOŻ/ZALOZENIE (KOŁO WYBUD)	2.0	39.00
2251 4510)	KOŁO PRZ P WYKAZENIE	2.0	39.00
0960 2711	OLEJ PRZEKŁADNIOWY WYPUŚCIĆ/ NAFEŁNIĆ	4.0	78.00
4454 6811	DODATEK: STEROWN AIRBAGU ZAKODOWAĆ ZDALN	1.0	19.50
5202 0411	DOD: REFLEKTORY USTAWIENIE	3.0	58.50


1112	WEM BOCINE P P KPL NAPRAWA	20.0*	390.00
1136	POSEZYCIE BŁOTH PRZ P NAPRAWA	30.0*	585.00
7011	WSPORNIK OSI PRZ NAPRAWA	5.0*	97.50


LAKIEROWANIE (według AIT)			
		PAINT PRICES AS AT	: 01.03.2025
KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC - 2-KOLOR LAKIEROWANIE	JC
0471	MASKA SILNIKA	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	22.0
0742	BŁOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9.0
SYSTEM AUDATEX			STRONA 3

Fot. nr 43

MM Cars Sp. z o.o.			
40-271 Katowice			
Ul. Lotnicka 81			
KALKULACJA NAPRAWY NR 17/06/25/A		12.06.2025	
CZĘŚCI ZAMIEIENNE		CENNIK STAN	01.06.2025 / 04
KOD CZĘŚ	OPISANIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0742	UCHW PRZ BŁOTH PRZ P	9830932380	371.97
0842	NADKOLE P P	9859021380	278.81
1168	WZMOC PRZ P SIŁUP A	9823289880	405.80
1401	ZIŁYBA CZŁOLOWA	1687554280	1744.40
1411	ZEST KILJ ZDYBT CZŁO	931455025	251.39
1435	ZBIORNIK SPRYEX	9836393480	185.94
2300	KAMA BOKU PRZ P	1446080380	4170.43
4323	SYST AIRBAG	ZMOLNIOWY	
4325	PODUSZKA GAZ PASAZER	9820840280	1920.35
4331	TABL ROZDZIELCZA	14841851ED	10728.38
4651	UKŁAD NAPIN PASA P L	ZMOLNIOWY	
4652	UKŁAD NAPIN PASA P P	ZMOLNIOWY	
4661	PAS BEZPIECZ P L	98208526XX	1416.68
4662	PAS BEZPIECZ P P	98208525XX	1416.68
4841	PAS BEZPIECZ T L	98412248XX	1113.73
4842	PAS BEZPIECZ T P	98412247XX	1113.73
7014	POŁOŚ PRZ P	9825390980	1444.88
7048	WAHACZ P P	9857897880	861.92
7088	AMORTYZATOR P P	9837414780	401.21
7202	FELGA P P	98322748XX	1015.09*
7204	ZAWOR OPCWY PRZ P	540401	10.67
7278	ZEST DRĄŻK P STAN P	9824452580	129.92
7400	KOŁO KIEROWNICY	9830557880	2279.44
7402	SRUBA	9802777580	10.71
7405	SYST AIRBAG KIEROWCY	ZMOLNIOWY	
7417	PRZEL ZESPOLONY KPL	98426955YX	2278.93
7440	AFAR STER AIRBA/NAPI	1471975580	1435.98*
7445	AIRBAG KIEROWCY	98529205ZD	2201.94
SYSTEM AUDATEX			STRONA 5

Fot. nr 44

Fot. nr 45



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu