

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2019

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Limited Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 533YY

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00764442114

Nr INFO-EKSPERT	031-09353
Data pierwszej rejestracji	2019/12/09
Data ważności badania technicznego	2025/12/05
Wskazanie drogomierza	175029km
Okres eksploatacji pojazdu (19/12/09-25/06/12)	66 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski
Dop. masa całkowita	2000 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył	20	Relingi dachowe
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	21	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
4	Immobilizer	23	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Karta Renault Hands Free	24	System stabilizacji toru jazdy ESC
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
7	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kolumna kierownicy pokryta skórą	27	Szyby tylne przyciemniane
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	28	Szyby tylne regulowane elektrycznie
10	Komputer pokładowy	29	Światła do jazdy dziennej LED
11	Kurtyny powietrzne boczne	30	Światła hamowania awaryjnego
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	31	Światła p/mgielne przednie
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	32	Tapicerka tekstylna
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczącym	33	Tarcze kół aluminiowe 16"
15	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	34	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
16	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	35	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
17	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Zamek centralny
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Zestaw naprawczy opon
19	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania

- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 3 Radioodtwarzacz Bluetooth wyświetlacz monochromatyczny 4,2"
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
Wyświetlacz 4,2" monochromatyczny
- 4 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 5 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Pakiet Bezpieczeństwa
System kontroli bezpiecznej odległości
System wspomagania nagłego hamowania aktywny AEBS
- 5 Pakiet Bezpieczna Droga
System kontroli pasa ruchu LDW
System rozpoznawania znaków drogowych TSR
System automatycznej zmiany światła z drogowych na mijania AHL
System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP
- 6 Pakiet City Plus (dopłata)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Hamulec postojowy automatyczny Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 7 Pakiet Multimedia R-Link 2
System nawigacji satelitarnej
System multimedialny
Wyświetlacz 7" dotykowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	5,0	52
Przednie prawe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	5,0	52
Tylne lewe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	4,0	66
Tylne prawe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	4,0	66

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie oględzin stwierdzono:

Nadwozie:

- błotnik tylny lewy przetarty z prawej strony,
- drzwi tylne lewe obtarcia w okolicach klamki oraz zarysowania w środkowej części,
- drzwi przednie lewe obtarcia w okolicach klamki oraz na rancie,
- obudowa lusterka lewego zarysowana,
- szyba przednia odprysk,
- pokrywa silnika zarysowanie z lewej i prawej strony oraz odpryski w przedniej części,
- zderzak przedni przetarcia z lewej i prawej strony,
- reflektor przedni lewy zarysowany,
- błotnik przedni lewy i prawy zarysowany w strefie środkowej,

- drzwi przednie prawe zarysowania w środkowej części,
- drzwi tylne prawe obtarcia w okolicach klamki,
- kłapa bagażnika zarysowania w środkowej części,
- szyba tylna porysowana,
- zderzak tylny liczne zarysowania po całości elementu.
- światła ledowe przednie wypalone - słabo świecą.

Wypożalenie:

- fotel kierowcy - zagniecenia poszycia tapicerki materiałowej.
- elementy boczne wykończenia bagażnika porysowane,
- wnętrze zabrudzone wymagające czyszczenia i konserwacji,
- obudowa gałki zmiany biegów z widocznym zużyciem,

Silnik z osprzętem:

- silnik sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu, przeprowadzono próbę rozruchową i jezdnię z wynikiem pozytywnym.
- rozruch silnika przy użyciu startera.

Układ napędowy:

- układ sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu.

Zawieszenie przednie i tylne:

- brak uwag.

KOMENTARZ

Przy przebiegu 167 004 km wykonano przegląd bez oleju, wymieniono klocki i tarcze hamulcowe tył, wymieniono wahacze przód l+ p, czyszczenie klimatyzacji.

Przy przebiegu 150 214 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, wymieniono płyn chłodzący, wymieniono pompę wody i zestaw rozrządu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: L/1621/451/25 - WW 533YY

z dnia: 2025/06/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2019

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Limited Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 533YY

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20250612_122526



20250612_122540



20250612_122546



20250612_122551



20250612_122555



20250612_122558



20250612_122605



20250612_122611



20250612_122621



20250612_122628



20250612_122635



20250612_122638



20250612_122641



20250612_122642



20250612_122651



20250612_122658



20250612_122703



20250612_122705



20250612_122707



20250612_122723



20250612_122725



20250612_122733



20250612_122742



20250612_122750



20250612_122800



20250612_122806



20250612_122815



20250612_122828



20250612_122837



20250612_122840



20250612_122846



20250612_122853



20250612_122857



20250612_122901



20250612_122909



20250612_122916



20250612_122924



20250612_122934



20250612_122944



20250612_122956



20250612_123003



20250612_123008



20250612_123010



20250612_123012



20250612_123017



20250612_123027



20250612_123029




20250612_123036



20250612_123046



20250612_123058



20250612_123100



20250612_123113



20250612_123115



20250612_123117



20250612_123120



20250612_123122



20250612_123126



20250612_123128



20250612_123135



20250612_123138



20250612_123140



20250612_123152



20250612_123154



20250612_123159



20250612_123203



20250612_123206



20250612_123211



20250612_123214




20250612_123253




20250612_123301



20250612_123305




20250612_123308



20250612_123310



20250612_123312



20250612_123313



20250612_123319



20250612_123332



20250612_123336



20250612_123341



20250612_123348



20250612_123351



20250612_123353

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: L/1621/451/25 - WW 533YY

z dnia: 2025/06/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2019


Model: Megane IV Grandtour dCi MR`16 E6

Wersja: Limited Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 533YY

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie odczytu miernika grubości lakieru stwierdzono wcześniejsze naprawy blacharsko lakiernicze błotnika tylnego lewego, drzwi tylnych lewych i prawych oraz drzwi przednich prawych.