

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

SPITZKE SE Kompetenzzentrum Mitte

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Zum Fliegerhorst 1405/1406
 63526 Erlensee

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	04.08.2025 durch SPITZKE SE Kompetenzzentrum Mitte
Besichtigungsort	63526 Erlensee, Zum Fliegerhorst 1405/1406
Besichtigungsdatum	08.08.2025
Referenznummern	60160013

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVWZZZ3CZLE090023		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Pure-White / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI Elegance	Laufleistung abgelesen	273.625 km
Erstzulassung	25.02.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 140 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98H M+S	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98H M+S	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98H M+S	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R 17 98H M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 28.07.2023 bei km 181.363.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.
 (2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
App-Connect	Ausstattung Highline / Style / Elegance
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Außenspiegel lackiert	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	Außenspiegel mit Umfeldleuchte
Außentemperaturanzeige	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chrom-Paket 2
Chromeinfassung Lichtschalter	Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachhimmel Stoff, grau
Dachreling silber	Doppeltonhorn
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
Einstiegsleuchten in den Türen LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Getränkehalter vorn mit Abdeckung
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Keyless-Start
Kindersicherung im Fahrgastraum	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
Kopfstützen hinten (3-fach)	Ladekantenschutz (Kunststoff)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten LED
LM-Felgen	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED,	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch			
Leuchtweitenregelung automatisch		Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	
Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig		Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch	
Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch		Mittelarmlehne hinten	
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar		Mobile Online Dienste We Connect	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)		Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	
Nichtraucher-Paket		Notrufsystem	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Reifenkontroll-Anzeige	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwaschdüsen heizbar	
Scheibenwischer mit Regensensor		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder		Sitze vorn höhenverstellbar	
Sitze: Top-Komfortsitze vorn		Sitzheizung vorn	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Fond		Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	
Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Türschutzeleisten unten verchromt	
Verbandkasten und Warndreieck		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	
Wegfahrsperr (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	
Zentralverriegelung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	✓
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	✓
Volkswagen Media Control	✓	Business-Paket Premium mit Navigation	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	✓
App-Connect Wireless	✓	Fondbedienung Klimaanlage	✓
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Steckdose 230V	✓	Rückfahrkamera (Rear View)	✓
Feuerlöscher	✓	Mobile Online Dienste We Connect Plus	✓
Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Sonderlackierung Pure-White uni	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 17, Bild 18)

Motorhaube, Lackierung abgeplatzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)

Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 29, Bild 30)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 21, Bild 22)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 14)

Technik

Bremsscheiben komplett, korrodiert, ersetzen (Bild 15, Bild 16)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen

HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Afkir, Yassin

Der Sachverständige, 18.08.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage




Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14 Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Bremsscheiben, komplett, korrodiert, ersetzen



Bild 16 Bremsscheiben, komplett, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 20 Motorhaube, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 22 Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30 Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 31