



# RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: [rtm.gorzow@gmail.com](mailto:rtm.gorzow@gmail.com)

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“  
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO3J231

z dnia: 2025/05/13

## Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.  
Gronówko 30  
64-111 Lipno

## Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                   | Dane: [O] VI-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                  | VIN:              | WVWZZZ1KZ9M336778 |
| Marka:                                              | VOLKSWAGEN                        | Nr rejestracyjny: | PO3J231           |
| Model pojazdu:                                      | Golf V Variant 1.4 TSI MR`03 E4   | Nr Info-Ekspert:  | 040-04631         |
| Wersja:                                             | Trendline                         | Rok produkcji:    | 2009              |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2009/12/03                        |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/11/27                        |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe    |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1940 kg                           |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)      |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1390 ccm / 90kW (122KM)           |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza      |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                  |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                          |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                     |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |
| Miejsce oględzin                                    | Poznań                            |                   |                   |

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

14 300 PLN

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Antena radiowa
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Głośniki 4 szt.
- 4 Immobilizer
- 5 Klimatyzacja Climatic półautomatyczna
- 6 Kolumna kierownicy regulowana
- 7 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 8 Kurtyny powietrzne boczne
- 9 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 10 Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- 11 Obrotomierz
- 12 Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane
- 13 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- 14 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
- 15 Pasy bezpieczeństwa tylne 3 szt.
- 16 Poduszka powietrzna kierowcy
- 17 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 18 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 19 Przygotowanie do montażu radia

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 20 Relingi dachowe
- 21 Roleta do bagażnika
- 22 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 23 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 24 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- 25 System p/poślizgowy MSR
- 26 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 27 Szyby atermiczne
- 28 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 29 Światło dodatkowe STOP
- 30 Tapicerka tekstylna
- 31 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 32 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 33 Wykończenie wnętrza "Microtech"
- 34 Zagłówki foteli przednich regulowane
- 35 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
- 36 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 37 Zderzaki w kolorze nadwozia

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 4 Tarcze kół stalowe 16" opony 205/55  
Opony 205/55 R16  
Tarcze kół stalowe

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System RCD 310 (dopłata)  
Głośniki 8 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy
- 2 Hak holowniczy demontowany
- 3 Klimatyzacja Climatronic (dopłata)
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Światła p/mgielne przednie

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ           | Bieżnik [mm]            |
|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 205/55 R16 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL |
| Przednie prawe: | FULDA 205/55 R16 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL |
| Tylne lewe:     | FULDA 205/55 R16 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL |
| Tylne prawe:    | FULDA 205/55 R16 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL |
| Zapasowe:       | FULDA 205/55 R16 91H | KRISTALL CONTROL HP2 TL |

| WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ           |             |               |  |            |
|----------------------------------------|-------------|---------------|--|------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (193 mies.)      |             |               |  | 15 650 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ        | 533 PLN     | po korekcie:  |  | 16 183 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                 | 1 553 PLN   | po korekcie:  |  | 17 736 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                         |             |               |  |            |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd     | - 886 PLN   |               |  |            |
| Szczególny charakter eksploatacji      | -1 773 PLN  |               |  |            |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                    | - 2 659 PLN | po korektach: |  | 15 077 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                   | - 806 PLN   | po korekcie:  |  | 14 271 PLN |
| WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU |             |               |  | 14 300 PLN |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**14300 PLN**  
(słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych)  
w tym VAT (23,0%) 2673,98 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120µm                |      |
| 2    | Dach                          |       | 100µm                |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 170µm                |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 190µm                |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 220µm                |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 200µm                |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110µm                |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110µm                |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110µm                |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100µm                |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120µm                |      |

 **NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Akumulator     |       | Zużyty             |      |         |

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|--------------------|------|---------|
| 1    | Blok silnika   | Wyciek oleju       |      |         |

**UKŁAD NAPĘDOWY**

| L.p. | Nazwa elementu             | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------------|--------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa zespołu napędowego | Wyciek oleju       |      |         |

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Amortyzator przedni | L     | Wyciek oleju       |      |         |
| 2    | Amortyzator przedni | P     | Wyciek oleju       |      |         |

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kolumna kierownicy |       | Nadmierny luz      |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Nie weryfikowano



**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE**

1. Niniejsza wycena nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu niż określonego w zadaniu i nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgadniania z nim formy i treści takiej publikacji.
2. Wykonawca wyceny nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Wykonawca wyceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe bądź znacznie utrudnione.
5. Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za ustaloną wartość.

**Rzeczoznawca certyfikowany nr certyfikatu 123/02/05/08/11/14/16/19/22**

**w zakresie kompetencji:**

**- technika samochodowa**

**- ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych**

**- wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości kosztów napraw powypadkowych przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.**

**mgr inż. Ireneusz Grzegolec**  
**tel. 601 74 92 92**

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem firmy wykonującej ocenę techniczną.

Informujemy, iż spółka Rzeczoznawcy Techniczno-Motoryzacyjni sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Michała Ogińskiego 109/6 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy - opracowania opinii/oceny technicznej oraz dla celów rachunkowych. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma Rzeczoznawcy Techniczno-Motoryzacyjni sp. z o.o. nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez

zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zlecniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.



*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*