



Nr zlecenia: PO3J935

z dnia: 2025/05/13

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV1ZZZ2E Z96018324
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PO3J935
Model pojazdu:	Crafter 35 TDi MR`06 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	040-04062
Wersja:		Rok produkcji:	2008
Wskazanie drogomierza	143080 km		
Data pierwszej rejestracji	2008/12/30		
Data ważności badania technicznego	2025/12/12		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2+4 osobowy		
Rodzaj kabiny	*		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 1165 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3665 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2459 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy		
Norma spalin	E4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni		
Miejsce oględzin	Zielona Góra		

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

19 100 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2 Alternator 110 A	15 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3 Drzwi boczne prawe przesuwne	16 System hamowania awaryjnego BAS
4 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	17 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5 Filtr cząsteczek stałych	18 Szyby atermiczne
6 Fotel kierowcy z pełną regulacją	19 Szyby przednie regulowane elektrycznie
7 Immobilizer	20 Ścianka działowa wysoka bez okna
8 Listwy boczne	21 Światło dodatkowe STOP
9 Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	22 Uchwyty do mocowania ładunków
10 Opony 235/65 R16	23 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
11 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	24 Wspomaganie układu kierowniczego
12 Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	25 Zamek centralny zdalnie sterowany
13 Poduszka powietrzna kierowcy	26 Zbiornik paliwa 75l
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami	
Przygotowanie do montażu radia	
Antena radiowa	
Głośniki	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Hak holowniczy
2 Klimatyzacja półautomatyczna

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MIRAGE 235/65 R16C W300	
Przednie prawe:	*MIRAGE 235/65 R16C W300	
Tylne lewe:	*MIRAGE 235/65 R16C W300	
Tylne prawe:	*MIRAGE 235/65 R16C W300	
Zapasowe:	*MIRAGE 235/65 R16C W300	

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (205 mies.)		23 370 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	673 PLN	po korekcie: 24 043 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 250 PLN	po korekcie: 25 293 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 264 PLN	
Szczególny charakter eksploatacji	-2 529 PLN	
Konieczne naprawy pojazdu	-1 500 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 293 PLN	po korektach: 20 000 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 895 PLN	po korekcie: 19 105 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		19 100 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19100 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 3571,54 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Liczne ogniska rdzy oklejone taśmą.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50µm	
2	Dach		70µm	
3	Błotnik przedni	L	60µm	
4	Drzwi przednie	L	60µm	
5	Błotnik tylny	L	70µm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		90µm	
7	Błotnik przedni	P	60µm	
8	Drzwi przednie	P	60µm	
9	Drzwi tylne	P	80µm	
10	Błotnik tylny	P	70µm	
11	Drzwi tyłu nadwozia		370µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	plamany klosz kierunkowskazu		
2	Akumulator		Zużyty		



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

**UKŁAD NAPĘDOWY**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa skrzyni biegów	Wyciek oleju		
2	Most napędowy tylny	Wyciek oleju		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Niniejsza wycena nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu niż określonego w zadaniu i nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgadniania z nim formy i treści takiej publikacji.
- Wykonawca wyceny nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
- Wykonawca wyceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe bądź znacznie utrudnione.
- Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za ustaloną wartość.

Rzeczoznawca certyfikowany nr certyfikatu 123/02/05/08/11/14/16/19/22

w zakresie kompetencji:

- **technika samochodowa**

- **ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych**

- **wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości kosztów napraw powypadkowych**

przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

mgr inż. Ireneusz Grzegolec
tel. 601 74 92 92

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem firmy wykonującej ocenę techniczną.

Informujemy, iż spółka Rzeczoznawcy Techniczno-Motoryzacyjni sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Michała Ogińskiego 109/6 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy - opracowania opinii/oceny technicznej oraz dla celów rachunkowych. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma Rzeczoznawcy Techniczno-Motoryzacyjni sp. z o.o. nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu