

Nr zlecenia: 103/18/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznik:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznik



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	WBA61CA0209R03525
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ3T033
Model pojazdu:	X4 Diesel MR`22 E6d G02	Nr Info-Ekspert:	003-06420
Wersja:	xDrive30d M Sport	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	61515 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/04/24		
Data ważności badania technicznego	2026/04/24		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2530 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Połączenie alarmowe automatyczne
2	Asystent świateł drogowych	44	Emergency call
3	Asystent uwagi	45	Reflektory adaptacyjne LED
			Skrzynia biegów automatyczna Steptronic

4	Autoalarm	46	sportowa Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	47	Sygnal dźwiękowy dwutonowy
6	Czujnik kolizji	48	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
7	Czujnik poziomu i klasy oleju	49	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
8	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	50	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
9	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	51	System Mild-Hybrid
10	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Filtr cząsteczek stałych	53	System ochrony pieszych pasywny
12	Fotele przednie sportowe	54	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Funkcja Follow-Me-Home	55	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
14	Głośniki 6 szt.	56	System Performance Control
15	Gniazdo 12V	57	System rekuperacji
16	Hamulec postojowy elektromechaniczny	58	System Start/Stop bezkluczykowy
17	Immobilizer	59	System zabezpieczeń bocznych SIP
18	Kierownica wielofunkcyjna	60	Szyby atermiczne
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Szyby elektrycznie regulowane
20	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	Światła do jazdy dziennej LED
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	Światła stop dynamiczne
22	Komputer pokładowy	64	Teleservices
23	Kontroler iDrive	65	Tempomat z funkcją hamowania
24	Książka samochodu elektroniczna	66	Trójkąt ostrzegawczy
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	68	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Uchwyty na kubki z przodu
28	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Układ kierowniczy sportowy zmienny
29	Obramowania szyb czarne	71	Usługi Connected Drive Services
30	Ogranicznik prędkości maksymalnej	72	Wskaźnik zmiany biegu
31	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	73	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Oslony przeciwsłoneczne	74	Wybór trybów jazdy
33	Oświetlenie powitalne	75	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
34	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	76	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Oświetlenie wewnętrzne	77	Zaglówki foteli przednich regulowane
36	Oznaczenie modelu	78	Zaglówki siedzeń tylnych regulowane
37	Podłokietnik centralny przedni	79	Zamek centralny zdalnie sterowany
38	Podłokietnik siedzeń tylnych	80	Zawieszenie sportowe M
39	Poduszka powietrzna kierowcy	81	Zbiornik paliwa powiększony
40	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	82	Zestaw naprawczy opon
41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	83	Zestaw narzędzi
42	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Złącze USB 2 szt.

- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- Zestaw wskaźników składający się z wyświetlacza 5,1" oraz wyświetlacza pokładowego 10,25" o wysokiej rozdzielczości
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera przyciemniane
 - Lusterka z funkcją antyodblaskową
- 6 Pakiet M Sport
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Końcówki układu wydechowego chromowane
 - Listwy ozdobne ciemne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
 - Pedały i podnóżek M
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
 - Listwy progowe z napisem "M"
 - Napis "M" na bokach
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Black (wysoki połysk)
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
 - Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
 - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
 - Dywaniki welurowe "M"
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
- 7 Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
 - Złącze "USB"
 - Zestaw głośnomówiący

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Hotspot Wi-Fi
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Rezygnacja z emblematu modelu
- 5 Szyby tylne przyciemniane
- 6 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
- 7 Tarcze kół aluminiowe 20" "Double Spoke 699 M" Jet Black, opony mieszane romiary (dopłata)
- 8 Układ hamulcowy sportowy M

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 245/40 R20 103W ALENZA TL	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 245/40 R20 103W ALENZA TL	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 275/35 R20 106W ALENZA TL	6,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 275/35 R20 106W ALENZA TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(+)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl : bez uwag
Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4 szt.)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Starcia powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120	
2	Dach		80-120	
3	Błotnik przedni	L	80-120	
4	Drzwi przednie	L	80-120	
5	Drzwi tylne	L	80-120	
6	Błotnik tylny	L	80-120	
7	Błotnik przedni	P	80-120	
8	Drzwi przednie	P	80-120	
9	Drzwi tylne	P	80-120	
10	Błotnik tylny	P	210-450	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa wykonana na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu