

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	14/07/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Elektryczny wózek niskiego podnoszenia Jungheinrich ERE225
Nr fabryczny:	98112492
Data sporządzenia raportu:	13-08-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 14/07/08/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Wózek widłowy Jungheinrich ERE225

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Elektryczny wózek niskiego podnoszenia
Producent:	Jungheinrich
Typ/model:	ERE225
Numer fabryczny:	98112492
Przebieg:	12 597 h
Rok produkcji:	2015r.

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc:	2,8 kW
Rodzaj paliwa zasilania:	Energia elektryczna
Masa własna bez baterii:	575 kg
Udźwig:	2500 kg
Masa baterii:	273-310 kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane wewnątrz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin wykonano symulację ruchów roboczych wideł oraz próbę ruchową, praca bez uwag.

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, śladów korozji czy starć powłoki lakierowej.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej i innych ofertach sprzedaży

Nie okazano dokumentacji UDT

Okazano historię kontroli oraz przeglądów okresowych

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























