

Nr zlecenia: 39/14/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/08/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy (na bazie osobowego)	VIN:	T M B E P 6 N J 3 L Z 0 8 3 0 2 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	SJZ4TX7
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 TSI MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04072
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	294766 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/03/13		
Data ważności badania technicznego	2026/03/06		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1571 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 70kW (95KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		
Data oględzin	2025/08/19		
Miejsce oględzin	ul. Pszczyńska 186, 44-335 Jastrzębie-Zdrój śląskie		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Schówek na okulary
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	20	Schowki pod przednimi fotelami
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Bluetooth	22	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Czujnik zmiernych	23	System p/poślizgowy MSR
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Gniazdo 12V	25	System pokolizyjny ACS
8	Immobilizer	26	System Start/Stop
9	Kieszenie w oparciach foteli przednich	27	System wspomagania nagłego hamowania
10	Klimatyzacja	28	System wspomagania ruszania pod górę
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Komputer pokładowy	30	Światło dodatkowe STOP
13	Konsola centralna	31	Tarcze kół stalowe 6Jx15
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
15	Ogranicznik prędkości	33	Wycieraczka szyby tylnej
16	Poduszka powietrzna kierowcy	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	35	Zestaw naprawczy opon
18	Poduszki powietrzne boczne przednie		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in		
	Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy		
3	Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED		
	Reflektory halogenowe		
	Światła do jazdy dziennej LED		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył
2	Dywaniki
3	Koło zapasowe
4	Światła p/mgielne przednie
5	Tarcze kół aluminiowe 6Jx15

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VOYAGER 185/60 R15 84T WINTER M+S	3,2
Przednie prawe:	*VOYAGER 185/60 R15 84T WINTER M+S	2,9
Tylne lewe:	*VOYAGER 185/60 R15 84T WINTER M+S	2,6
Tylne prawe:	*VOYAGER 185/60 R15 84T WINTER M+S	2,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOSNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Piotr Wawrzyńczyk


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		111µm	
2	Dach		122µm	
3	Błotnik przedni	L	112µm	
4	Próg	L	89,7µm	

5	Drzwi przednie	L	118µm	
6	Drzwi tylne	L	116µm	
7	Błotnik tylny	L	95,1µm	
8	Błotnik przedni	P	111µm	
9	Próg	P	82,6µm	
10	Drzwi przednie	P	114µm	
11	Drzwi tylne	P	121µm	
12	Błotnik tylny	P	111µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	przetarcie powłoki lakierowej.		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony, zabrudzony,		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony, zabrudzony,		
3	Wykładzina boku przednia		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Komora silnika - zabrudzenia, zapylenia, mata izolacyjna pokrywy silnika - brak.



UKŁAD NAPEŁDOWY

BEZ UWAG



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

BEZ UWAG



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia eksploatacyjne poszycia koła kierownicy		

Przetarcie eksploatacyjne ramienia kierownicy - stan typowy dla rocznika oraz przebiegu.

**UKŁAD HAMULCOWY**

Brak możliwości weryfikacji klocków hamulcowych - tarcze hamulcowe przednie nierównomierne zużycie, nalot korozji, kołnierz na krawędzi tarcz przód, bębny kół tylnych korozja.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa wykonana na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2-szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK
		BEZ UWAG

POZOSTAŁE INFORMACJE


- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
 - Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie weryfikowano.
 - Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
 - Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.
- BEZ UWAG

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63





Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu