

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-347/2025\_KK85772

Numer szkody / sprawy SM-347/2025\_KK85772  
Nr kalkulacji 8600

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0158189

Numer rejestracyjny: KK85772  
Numer nadwozia: WBS11DM0908D28632  
Marka: BMW  
Model: Seria 2 Coupe [G42/G87] 21-24  
Typ: M2 sport-aut  
Data pierwszej rejestracji: 09.06.2023  
Rok produkcji: 2023

### WYCENA

Nr wyceny: 8483  
Data wyceny: 10.07.2025  
Wycena na dzień: 10.07.2025  
Wersja bazy danych: 2025.07  
Wartość:

Numer wyceny **8600**  
Data wyceny **10.07.2025**  
Wycena na dzień **10.07.2025**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-347/2025\_KK85772

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0158189 (V)**

Numer rejestracyjny / numer VIN KK85772 / WBS11DM0908D28632  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.06.2023 / 25  
Rok produkcji 2023  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 53 145 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 36 800 / 16 345  
Lakier czerwony metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka BMW  
Model Seria 2 Coupe [G42/G87] 21-24  
Typ M2 sport-aut  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Coupe / 2 / 4  
Okres dostępności 01.01.2023 - 31.07.2024  
Pojemność silnika (ccm) 2993  
Moc kW / KM 338 / 460  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 6  
Skrzynia / liczba biegów A / 8

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Korekta na stan opon PLN

**Wartość pojazdu (brutto)****PLN**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent uwagi
- BMW ID  
BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wyż. wskaźników
- 12.3", wyż. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE, Bluetooth)
- Czujnik deszczu
- Czujnik kolizji
- Czujnik poziomu i klasy oleju
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dyferencjał aktywny M
- Dyferencjał M Sport
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Felgi aluminiowe 19"/20", M Double-Spoke 930 M, z ogumieniem mieszanym
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie z regulacją szerokości oparcia
- Funkcja Auto Start Stop
- Funkcja Follow-Me-Home
- Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy
- Immobilizer elektroniczny
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kierownica sportowa M, trójramienna, obszyta skórą Walknappa, czerwone przyciski M1-M2
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klakson dwutonowy
- Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana
- Konsola centralna, tył
- Końcówki układu wydechowego widoczne
- Lakier niemetalizowany
- Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe)
- Listwy M, podświetlane
- Listwy ozdobne czarne o wysokim połysku
- Listwy progowe
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową
- Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwślepieniową, asferyczne
- Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania
- M Drive
- M Drive Professional (M Track Mode, M lap timer, M traction control, M Drift Analyser)
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Oramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
- Oczka do mocowania
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie kanapy tylnej dzielone w stosunku 40:20:40
- Opcje przechowywania
- Oświetlenie ambientowe, 6 kolorów (oświetlenie otoczenia, wnętrza, klamek)
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oznaczenia modelu
- Pakiet schowków (siatka oraz haczyki w bagażniku)
- Podsufitka M Antracite
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przełącznik zamka centralnego
- Real Time Traffic Information
- Reflektory przednie LED
- Regulacja strumienia światła reflektorów
- Schowek na rękawiczki
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia prędkości)
- System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyby atermiczne
- Szyby elektryczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła tylne LED
- Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu
- Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyty na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Układ hamulcowy M
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Wskaźnik momentu zmiany biegów
- Zagłówki tylnych siedzeń składane
- Zawieszenie adaptacyjne M
- Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W
- Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
- Zestaw naprawczy do opon

| WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE                                                                               |            | Zakup      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| • Asystent parkowania z kamerą cofania (V)                                                                       | PLN        |            |
| • Asystent świateł drogowych (V)                                                                                 | PLN        |            |
| • BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", 2xUSB, LTE, BT, wys. Head-Up) (V) | PLN        |            |
| • Dach karbonowy M (V)                                                                                           | PLN        |            |
| • Dostęp komfortowy z BMW Digital Key (V)                                                                        | PLN        |            |
| • Fotele przednie z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym (V)                                           | PLN        |            |
| • Koło kierownicy ogrzewane (V)                                                                                  | PLN        |            |
| • Lakier metalizowany (V) (G)                                                                                    | PLN        |            |
| • Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie (V)                                                          | PLN        |            |
| • Pakiet M Driver (Podniesienie maksymalnej prędkości do 285 km/h) (V)                                           | PLN        |            |
| • Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200.000 km (V)                                                      | PLN        |            |
| • Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km (V)                                                      | PLN        |            |
| • Pasy bezpieczeństwa z przesyłkami w barwach BMW M (V)                                                          | PLN        |            |
| • Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów) (V)                                    | PLN        |            |
| • Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go (V)                                                                         | PLN        |            |
| • Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk (V)                                                      | PLN        |            |
| • Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 14 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem o mocy 464W (V)           | PLN        |            |
| <b>SUMA</b>                                                                                                      | <b>PLN</b> |            |
| CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ                                                                                      |            | Zakup      |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-3%)                                                                              | PLN        |            |
| <b>SUMA</b>                                                                                                      | <b>PLN</b> |            |
| OPONY                                                                                                            |            | Zakup      |
| <b>Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 275/35ZR19</b>                                                                 |            |            |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                                                                               | 8          |            |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                                                                             | 3          |            |
| Zużycie [%]:                                                                                                     | 83         |            |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                                                                                      | 0          |            |
| <b>Wartość (brutto)</b>                                                                                          |            | <b>PLN</b> |
| <b>Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 275/35ZR19</b>                                                                |            |            |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                                                                               | 8          |            |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                                                                             | 3          |            |
| Zużycie [%]:                                                                                                     | 83         |            |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                                                                                      | 0          |            |
| <b>Wartość (brutto)</b>                                                                                          |            | <b>PLN</b> |
| <b>Oś 2, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 285/30ZR20</b>                                                                 |            |            |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                                                                               | 8          |            |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                                                                             | 3          |            |
| Zużycie [%]:                                                                                                     | 83         |            |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                                                                                      | 0          |            |
| <b>Wartość (brutto)</b>                                                                                          |            | <b>PLN</b> |
| <b>Oś 2, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 285/30ZR20</b>                                                                |            |            |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:                                                                               | 8          |            |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:                                                                             | 3          |            |
| Zużycie [%]:                                                                                                     | 83         |            |
| Obniżka na zniszczenie [%]:                                                                                      | 0          |            |
| <b>Wartość (brutto)</b>                                                                                          |            | <b>PLN</b> |
| <b>SUMA</b>                                                                                                      | <b>PLN</b> |            |

## NOTATKI

Notatka do wyceny:

## OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- próg lewy – okleina zarysowana,
- próg prawy – okleina zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – zarysowany.

### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \*      wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V      pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G      bezpłatna opcja wyposażenia*
- A      Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P      Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*

















2025/07/09

6 841 244



Made by  
BMW  
M2  
C3G



BMW M GmbH  
e1\*2018/858\*00211  
WBS11DM0908D28632

2155 kg

1- 1075 kg

2- 1135 kg

540C986

BMW M GmbH DE-80809 Muenchen

2:49

79 km

TOTAL 53145 km

P

+20

2025/07/09

















































































































































































































































