

## WYENA WARTOŚCI

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 32/19/08/2025/CarArena STANDARD             |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Przemysław Kalużny                          |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Piaskarko-solarka PHU DANROB NPS            |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | 2549/238                                    |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 28-08-2025                                  |



## Treść wyceny

W dniu 22-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 32/19/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka PHU DANROB NPS.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produkt:</b>                           | Piaskarko-solarka         |
| <b>Producent</b>                          | PHU DANROB S.C.           |
| <b>Model</b>                              | NPS                       |
| <b>Rok budowy</b>                         | 2013                      |
| <b>Nr fabryczny</b>                       | 2549/238                  |
| <b>Układ solankowy</b>                    | 1,84 m <sup>3</sup>       |
| <b>Ładowność max</b>                      | 15T                       |
| <b>Gęstość posypywania</b>                | 20 ÷ 400 g/m <sup>3</sup> |
| <b>Szerokość sypania</b>                  | 2 ÷ 10m                   |
| <b>Wymiary skrzyni ładunkowej nośnika</b> | 2,1 x 3,79m               |

## Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne (zarysowania, zabrudzenia, deformacje itp.) Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej. Brak istotnych uszkodzeń mogących mieć wpływ na sprawność techniczną.

Ze względu na sposób magazynowania, silnika nie uruchomiono i próby ruchowej nie wykonano, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych.

Nie udostępniono żadnej dokumentacji do urządzenia.

Dane przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



























