

WYENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	34/19/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Pług czołowy PHU DANROB S.C. PO 9.7D
Nr fabryczny:	812/591
Data sporządzenia wyceny:	28-08-2025



Treść wyceny

W dniu 22-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 34/19/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Rybicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest pług czołowy PHU DANROB S.C. PO 9.7D.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Pług czołowy
Producent	PHU DANROB S.C.
Model	PO 9.7D
Rok budowy	2013
Nr fabryczny	812/591
Szerokość odkładnicy	3200mm
Szerokość odśnieżania przy skłęb ±30°	2700mm
Wysokość odkładnicy	116mm
Mas własna	480kg
Cięnienie w układzie hydraulicznym	16MPa

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się na w budynku magazynowym zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne (zarysowania, zabrudzenia, deformacje itp.) A ponadto stwierdzono wycieki płynu hydraulicznego z siłownika. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ze względu na brak napędu własnego próby ruchowej nie wykonano, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych.

Nie udostępniono żadnej dokumentacji do urządzenia.

Dane przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.























