

Nr zlecenia: 62/08/08/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/08/08

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR1FRHNSTP1039488
Marka:	DS	Nr rejestracyjny:	PY47786
Model pojazdu:	DS4 1.2 PureTech MR`21 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	345-00118
Wersja:	Trocadero EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **109 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	19298 km
Data pierwszej rejestracji	2023/06/30
Data ważności badania technicznego	2026/06/30
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1920 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Obudowy lusterek w kolorze czarnym błyszczącym

2	Antena radiowa "płetwa rekina"	35	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	36	Oświetlenie powitalne LED
4	Automatyczne włączanie reflektorów	37	Poduszka powietrzna centralna pomiędzy fotelami z przodu
5	Błyszczący czarny tylny dyfuzor z chromowanymi końcówkami wydechu	38	Poduszka powietrzna kierowcy
6	DS AIR(Niewidoczne nawiewy)	39	Poduszka powietrzna pasażera
7	DS E-TOGGLE (System sterowania automatyczną skrzynią biegów)	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	DS Extended Head Up Display	41	Poduszki powietrzne kurtynowe
9	DS Smart Touch	42	Proximity Keyless Entry & Start
10	DS Wings chromowane	43	Przełącznik trybów jazdy
11	Gniazdo 12V w bagażniku	44	Przygotowanie do montażu koła zapasowego
12	Hamulec postojowy elektryczny	45	Reflektory Full LED
13	Immobilizer	46	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
14	Kamera cofania	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3	48	System kontroli ciśnienia w oponach
16	Kierownica skórzana wielofunkcyjna	49	System kontroli uwagi kierowcy
17	Klamki zewnętrzne chromowane	50	System ostrzegający o ryzyku kolizji
18	Klimatyzacja dwustrefowa	51	System rozpoznawania ograniczeń prędkości
19	Kolumna kierownicy regulowana	52	System SOS
20	Komputer pokładowy	53	System wspomagania hamowania awaryjnego
21	Konsola środkowa zamykana	54	System wspomagania parkowania tyłem
22	Kontrola stabilności jazdy przyczepy	55	Szyba przednia akustyczna
23	Kontrolki niezapiętych pasów z przodu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów	56	Szyba przednia przyciemniana
24	Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z chromowanym wykończeniem	57	Szyby przednie i tylne otwierane zdalnie
25	Lakier metalizowany Rouge Velvet	58	Światła do jazdy dziennej LED
26	Lampy tylne LED 3D	59	Tarcze kół aluminiowe 19" FIRENZE
27	Listwy obramowania szyb bocznych w kolorze błyszczącej czerni	60	Wskaźnik zmiany biegu
28	Listwy szyb boczne górne chromowane	61	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnikiem deszczu)
29	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe	62	Wykończenie pokrywy bagażnika chromowane
30	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	63	Zestaw naprawczy opon
31	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	64	Zestaw wskaźników cyfrowy 7"
32	Mongram chrom	65	Zlicowane Klamki drzwi
33	Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę	66	ZłączaUSB"dla pasażerów z tyłu 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania przód
Czujniki parkowania - przód
Monitor martwego pola w lusterkach
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Pakiet Bezpieczeństwa
System kontroli uwagi kierowcy
Alarm aktywny niezamierzonego przekroczenia linii (LKA)
System hamowania awaryjnego automatyczny
- Pakiet siedzeń Standard 2
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Zagłówki regulowane w czterech kierunkach
Fotele przednie z regulacją mechaniczną
- Pakiet wykończenie wnętrza z czarnym płótnem DS
Kluczyk z logo DS
Siedzenia z tkaniny Tungsten z czarnym płótnem DS
Podsufitka Salin

- Kierownica skóra ziarnista Mistral
- Konsola płótno Ds Mistral
- Deska rozdzielcza Czarne płótno DS
- Dodatki na drzwiach Chrom gładzowany
- Panele drzwi czarne płótno DS
- 6 System DS IRIS
 - System rozpoznawania głosu
 - System SOS
 - SpeedCam(niebezpieczne strefy)
 - DS Smart Touch
 - System nawigacji satelitarnej ON-Line 3D
- 7 System Multimedialny 10"
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Funkcja Mirror Screen
 - Ekran dotykowy kolorowy 10"
 - Złącze USB - C 2 szt. z przodu
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Pokrywa Bagażnika Automatyczna
- Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*WINDFORCE CATCHFORS A/S 2 215/55R17	7,0
Przednie prawe:	*WINDFORCE CATCHFORS A/S 2 215/55R17	6,5
Tylne lewe:	*WINDFORCE CATCHFORS A/S 2 215/55R17	7,0
Tylne prawe:	*WINDFORCE CATCHFORS A/S 2 215/55R17	6,2

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		109 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	906 PLN <i>po korekcie:</i>	109 906 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	564 PLN <i>po korekcie:</i>	110 470 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 625 PLN <i>po korekcie:</i>	113 095 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 392 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 392 PLN <i>po korektach:</i>	109 703 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 67 PLN <i>po korekcie:</i>	109 636 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		109 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować

różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

109600 PLN

(słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 20494,31 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Niespasowane mocowanie		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
3	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		
4	Tunel środkowy		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę ciśnienia opon- konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69





Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu