

Nr zlecenia: 03/19/08/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/08/19

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3USHNSSMJ831598
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	ZKO6RL7
Model pojazdu:	2008 II 1.2 MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04117
Wersja:	Allure S&S EAT	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	48779 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/11/29		
Data ważności badania technicznego	2026/11/29		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	1740 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Brązowy 2-warstwowy typu uni		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

66 100 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik deszczu	24	Podłoga bagażnika z regulacją wysokości
2	Czujnik zmiernych	25	Podsufitka w kolorze szarym
3	Czujniki parkowania - tył	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Deska rozdzielcza z konsolą i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon	27	Reflektory Eco LED
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane
6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	29	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
7	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	30	System automatycznego ryglowania zamków
8	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	31	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	32	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Kolumna kierownicy regulowana	33	Szyba przednia akustyczna
11	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem	34	Szyba przednia barwiona
12	Kurtyny powietrzne boczne	35	Szyby tylne barwione
13	Lakier metalizowany pomarańczowy Fusion	36	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	38	Światła tylne LED
16	Lusterko wewnętrzne elektrofotokromatyczne	39	Tapicerka Traxx/Vert Mint
17	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	40	Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	41	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
19	Oświetlenie bagażnika	42	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
20	Oświetlenie wnętrza podstawowe LED	43	Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
21	Pakiet Peugeot i-Cockpit - wyświetlacz TFT 3,5" między zegarami	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	45	Zestaw naprawczy opon
23	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	46	Złącze USB x 2 dla 2 rzędu siedzeń
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Klimatyzacja automatyczna Filtr p/pyłkowy Klimatyzacja automatyczna Schowek chłodzony		
2	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem Złącze USB 2 szt. Selektor trybów jazdy		
3	Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
4	Multimedialny Ekran Dotykowy 7" System Bluetooth System Mirror Screen Złącze USB w konsoli centralnej Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt		
5	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera		
6	System ESP + ASR System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		
7	System hamowania ABS+EBFD+EBA ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania EBA System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD		
8	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie		

- 9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Dach w kolorze Black Diamond
- 2 Lakier metalizowany (dopłata)
- 3 Pakiet VisioPark 1 (dopłata)
- Czujniki parkowania - tył
- Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR	215/60	R17	96H	VECTOR 4SEASONS TL	4,5
Przednie prawe:	GOODYEAR	215/60	R17	96H	VECTOR 4SEASONS TL	4,5
Tylne lewe:	GOODYEAR	215/60	R17	96H	VECTOR 4SEASONS TL	6,5
Tylne prawe:	GOODYEAR	215/60	R17	96H	VECTOR 4SEASONS TL	6,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (51 mies.)		64 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 738 PLN <i>po korekcie:</i>	67 638 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 576 PLN <i>po korekcie:</i>	69 214 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	89 PLN <i>po korekcie:</i>	69 303 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 465 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 465 PLN <i>po korektach:</i>	65 838 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	222 PLN <i>po korekcie:</i>	66 060 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		66 100 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

66100 PLN

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 12360,16 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia			Wygluszenie pokrywy rozerwane	
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Listwa ozdobna zarysowana	
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	Widoczne ślady napraw lakierniczych, listwa ozdobna zarysowana	

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140	
2	Dach		140-150	
3	Błotnik przedni	L	120-140	
4	Drzwi przednie	L	120-140	
5	Drzwi tylne	L	120-140	

6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	120-140	
8	Drzwi przednie	P	120-140	
9	Drzwi tylne	P	120-140	
10	Błotnik tylny	P	120-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ramiona i pióra wycieraczek szyby przedniej		Zużyte		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze bagażnika zabrudzone

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPIK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu