

Nr zlecenia: 39/23/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/23

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: Z A R E A E E V 6 N 7 6 7 1 6 2 0
Marka:	ALFA ROMEO	Nr rejestracyjny: ST6525V
Model pojazdu:	Giulia 2.9 BI MR`16 E6d 952	Nr Info-Ekspert: 001-00921
Wersja:	T Quadrifoglio Aut.	Rok produkcji: 2022

Wartość pojazdu brutto (zakup)

232 200 PLN

Wskazanie drogomierza	59496 km
Data pierwszej rejestracji	2023/05/08
Data ważności badania technicznego	2026/05/08
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2005 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2895 ccm / 375kW (510KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Poduszki powietrzne boczne
2	Akumulator wzmocniony	45	Prowadnice podtrzymujące bagaż w bagażniku
3	Bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi (Keyless Entry)	46	Przedni gril w kolorze czarnym
4	Czujnik deszczu	47	Przyciski na kierownicy do sterowania radiem

5	Czujnik informujący o niezapięciu pasów	48	i telefonem
6	Czujnik zmiernych	49	Radio cyfrowe DAB
7	Czujniki ciśnienia w oponach	49	Reflektory bi-ksenonowe 35W AFS
8	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lusterkami i oświetleniem	50	Schowki przednie (cup holdery) w konsoli środkowej
9	Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera	51	Siatka mocująca bagaż
10	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	52	Spoiler dolny aerodynamiczny wysuwany (aerosplitter)
11	Dywaniki	53	Spoiler tylny z włókna węglowego
12	Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy	54	Spoilery progowe z włókna węglowego
13	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	55	Spryskiwacze reflektorów
14	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	56	System Carplay/Android Auto
15	Hamulec postojowy elektryczny	57	System AEB (Autonomous Emergency Brake)
16	Immobilizer	58	System ALFA DNA
17	Inteligentne Połączenie Alarmowe	59	System kontroli trakcji ESC
18	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	60	System kontroli trakcji TC
19	Kanapa tylna dzielona 40/20/40	61	System monitorowania martwego pola
20	Kierownica podgrzewana	62	System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW)
21	Klamki zewnętrzne podświetlane	63	System Start/Stop
22	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	64	System zawieszenia dynamicznego Alfa Active Suspension
23	Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu	65	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Kolumna kierownicy regulowana	66	Szyby tylne przyciemniane
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Szyby tylne regulowane elektrycznie
26	Logo Q - czterolistna zielona koniczyna na tle białego trójkąta	68	Światła do jazdy dziennej DRL
27	Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne	69	Światła mijania i drogowe automatycznie włączane
28	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	70	Światła tylne LED
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	71	Tarcze kół aluminiowe 19" Modale Dark
30	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	72	Tempomat adaptacyjny
31	Ładowarka bezprzewodowa w podłokietniku przednim	73	U-Connect Services (Embedded Connectivity), aplikacja My Alfa
32	Łopatkę w kolumnie kierownicy do zmiany biegów	74	U-Connect Services (Embedded Connectivity), moduł zarządzający aplikacją My Alfa
33	Mapa do nawigacji	75	Wykończenie kołpaczków pomiędzy śrubami ciemne
34	Mechanizm różnicowy tylny o ograniczonym poślizgu LSD	76	Wykończenie końcówek rur wydechowych ciemne
35	Nawiewy na tylną kanapę	77	Wykończenie wnętrza z włókna węglowego
36	Obramowania głośników chromowane	78	Wyświetlacz 7" pomiędzy zegarami
37	Obramowania szyb bocznych w kolorze lakierowanym czarnym	79	Zaciski hamulcowe anodyzowane
38	Pedały z nakładkami aluminiowymi	80	Zaczepy w bagażniku
39	Podkładka pod tablicę rejestracyjną	81	Zagłówek siedzeń tylnych centralny
40	Podsufitka w kolorze czarnym	82	Zamek centralny zdalnie sterowany
41	Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi (LCA)	83	Zestaw naprawczy koła Fix & Go
42	Poduszka powietrzna kierowcy	84	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
43	Poduszka powietrzna pasażera	85	Złącze "USB" przednie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Air Quality System
Czujnik zanieczyszczenia
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
Fotel kierowcy z pamięcią położenia

- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

4 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

5 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą i ałcantarą

Kierownica pokryta skórą i ałcantarą

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą i ałcantarą

Kierownica wykończona elementami karbonowymi

6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane

7 Pakiet Premium

Głośnik subwoofer

Audio System

Deska rozdzielcza pokryta skórą

Wzmacniacz audio 900W

Głośniki 13 szt. (4x165-mm, 50 Watt, 5 x 80-mm 25 wat, 4x25-mm 20 Watt)

8 Radio Uconnect Nav z nawigacją

Odtwarzacz MP3

Złącze "AUX"

System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav

Radio

Wyświetlacz 8,8"

Złącze Bluetooth

9 System Audio U-Connect

Głośniki 8 szt.

System Audio U-Connect

10 Wnętrze QUADRIFOGLIO

Tapicerka ze skóry

Fotele przednie sportowe

Wykończenie wnętrza elementami z włókna węglowego

Kierownica podgrzewana

Fotel kierowcy z pamięcią położenia

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

Kierownica pokryta skórą i ałcantarą

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą i ałcantarą

Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy

Kierownica wykończona elementami karbonowymi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier perłowy zielony - Montreal Green
- 2 Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym lakierowane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/35 ZR19 (98Y) XL PILOT SPORT 4 S TL	
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/35 ZR19 (98Y) XL PILOT SPORT 4 S TL	
Tylne lewe:	ACCELERA 285/30 ZR19 (98Y) XL PILOT SPORT 4S TL	
Tylne prawe:	ACCELERA 285/30 ZR19 (98Y) XL PILOT SPORT 4S TL	

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (39 mies.)		222 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	18 000 PLN po korekcie:	240 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	6 217 PLN po korekcie:	246 217 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 293 PLN po korekcie:	241 924 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-9 676 PLN	

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 9 676 PLN	po korektach:	232 248 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			232 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Karol Bączkowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

232200 PLN

(słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 43419,51 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	L	Wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		160	
3	Błotnik przedni	L	180	
4	Drzwi przednie	L	230	
5	Drzwi tylne	L	200	
6	Błotnik tylny	L	200	
7	Błotnik przedni	P	190	
8	Drzwi przednie	P	220	
9	Drzwi tylne	P	190	
10	Błotnik tylny	P	210	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		180	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Spoiler przedni		Zarysowania		

3	Zderzak tylny		Zarysowania		
---	---------------	--	-------------	--	--



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3





Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu