

Nr zlecenia: 57/29/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/29

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR1FRHNSXR1016410
Marka:	DS	Nr rejestracyjny:	EL6KC42
Model pojazdu:	DS4 1.2 PureTech MR`21 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	345-00117
Wersja:	Performance Line EAT	Rok produkcji:	2024

Wartość pojazdu brutto (zakup) **117 800 PLN**

Wskazanie drogomierza	18449 km
Data pierwszej rejestracji	2024/04/24
Data ważności badania technicznego	2027/04/24
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1920 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED

2	Antena radiowa "płetwa rekina"	33	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	34	Oświetlenie powitalne LED
4	Automatyczne włączanie reflektorów	35	Podłokietnik tylny z wnęką na narty
5	Błyszczący czarny tylny dyfuzor z chromowanymi końcówkami wydechu	36	Poduszka powietrzna kierowcy
6	DS Extended Head Up Display	37	Poduszka powietrzna pasażera
7	DS Smart Touch	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	DS Wings w kolorze czarnym błyszczącym	39	Poduszki powietrzne kurtynowe
9	Dywaniki premium przód/tył	40	Proximity Keyless Entry & Start
10	Gniazdo 12V w bagażniku	41	Przełącznik trybów jazdy
11	Hamulec postojowy elektryczny	42	Przygotowanie do montażu koła zapasowego
12	Immobilizer	43	Reflektory Eco LED
13	Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3	44	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
14	Kierownica skórzana wielofunkcyjna	45	System ASR
15	Klamki zewnętrzne chromowane	46	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
16	Klimatyzacja dwustrefowa	47	System kontroli ciśnienia w oponach
17	Kolumna kierownicy regulowana	48	System kontroli uwagi kierowcy
18	Komputer pokładowy	49	System ostrzegający o ryzyku kolizji
19	Konsola środkowa zamykana	50	System wspomagania hamowania awaryjnego
20	Kontrola stabilności jazdy przyczepy	51	System wspomagania parkowania tyłem
21	Kontrolki niezapiętych pasów z przodu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów	52	Szyba przednia akustyczna
22	Lakier metalizowany Rouge Velvet	53	Szyby boczne laminowane
23	Lampy tylne LED 3D	54	Szyby przednie i tylne otwierane zdalnie
24	Listwy obramowania szyb bocznych w kolorze błyszczącej czerni	55	Światła do jazdy dziennej LED
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe	56	Tarcze kół aluminiowe 19" MINNEAPOLIS
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	57	Wskaźnik zmiany biegu
27	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	58	Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnikiem deszczu)
28	Mongram w kolorze czarnym	59	Zestaw naprawczy opon
29	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy	60	Zlicowane Klamki drzwi
30	Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę	61	Złącza USB dla pasażerów z tyłu 2 szt.
31	Obudowy lusterek w kolorze czarnym błyszczącym		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kamera Cofania + czujniki przód
Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Monitor martwego pola w lusterkach
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- 3 Pakiet Bezpieczeństwa + Tempomat adaptacyjny
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
System kontroli uwagi kierowcy
Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu
System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
System hamowania awaryjnego automatyczny do 140km/h
- 4 Pakiet siedzeń Standard 2
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Zagłówki regulowane w czterech kierunkach
Fotele przednie z regulacją mechaniczną
- 5 Pakiet wykończenia wnętrza Alcantara
Podsufitka Salin
Dodatki na drzwiach Chrom gładzowany
Kierownica skóra ziarnista Mistral z przeszyciami Performace Line
Konsola Alcantara

- Deska rozdzielcza Alcantara
- Panele drzwi Alcantara
- Siedzenia z tkaniny bazaltowej z Alcantarą i płótnem DS
- 6 System Audio z ekranem 10"
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Gniazda USB -2 szt.
 - Radio cyfrowe DAB+
 - Funkcja Mirror Screen
 - System SOS
 - Ekran dotykowy kolorowy 10"
- 7 System DS IRIS
 - System rozpoznawania głosu
 - System SOS
 - SpeedCam(niebezpieczne strefy)
 - DS Smart Touch
 - System nawigacji satelitarnej ON-Line 3D
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Szyby tylne przyciemniane + dodatkowy wzór DS na tylnej
 - Szyby przyciemniane
 - Szyba tylna przyciemniana dodatkowym wzorem
- 10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach w kolorze Perla Nera
- 2 Lakier metalizowany Lacquerd Grey (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	6,0
Przednie prawe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	6,0
Tylne lewe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	6,0
Tylne prawe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (15 mies.)		119 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 844 PLN po korekcie:	118 656 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 649 PLN po korekcie:	121 305 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	513 PLN po korekcie:	121 818 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 410 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 410 PLN po korektach:	118 408 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 651 PLN po korekcie:	117 757 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		117 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl : Brak uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Karol Bączkowski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

117800 PLN

(słownie: sto siedemnaście tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 22027,64 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	70-90	
4	Drzwi przednie	L	70-90	

5	Drzwi tylne	L	70-90	
6	Błotnik tylny	L	70-90	
7	Błotnik przedni	P	70-90	
8	Drzwi przednie	P	70-90	
9	Drzwi tylne	P	70-90	
10	Błotnik tylny	P	70-90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW.	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		rozerwany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Półka bagażnika		brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Hamulce osi tylnej wykazują objawy zastania/zablokowania – zalecana weryfikacja serwisowa. |
| 6 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | okazano kopię pozwolenia czasowego |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu