

Nr zlecenia: 40/21/08/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/08/21

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [T] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN: VF3MRHPYEPS118545
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: RST49809
Model pojazdu:	3008 1.2 MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert: 029-04219
Wersja:	Allure Pack 130 S&S EAT	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zadana) **105 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	15536 km
Data pierwszej rejestracji	2023/11/29
Data ważności badania technicznego	2026/11/29
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całkow.	2050 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 100kW (136KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Chromowane przełączniki typu Toggle Switch do obsługi ekranu dotykowego	30	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia
2	Chromowane wstawki na zderzak przednim	31	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne
3	Czarne nadkola	32	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
4	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	33	Podłokietnik centralny z podświetlaniem i chłodzonym schowkiem
5	Czujniki cofania	34	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
6	Czujniki parkowania - przód	35	Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodu x2 i z tyłu x2
7	Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone tapetą w kolorze Brumeo	36	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego	37	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
9	Fotel kierowcy z regulacją manualną	38	Poduszki powietrzne boczne
10	Fotel pasażera składany do pozycji stolika	39	Poduszki powietrzne kurtynowe
11	Funkcja Mirror Screen	40	Reflektory Eco LED
12	Gniazdo 12V w konsoli przedniej	41	System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
13	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	42	System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
14	Kamera cofania 180°	43	Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną
15	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	44	Szyby tylne przyciemniane
16	Kanapa tylna składa z bagażnika	45	Światła tylne LED
17	Kierownica pokryta skórą licową	46	Tapicerka półskórzna Colyn Mistral
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	47	Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Strom Gray
19	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem z motywem szachownicy	48	Wskaźnik zmiany biegu
20	Lakier bazowy metalizowany	49	Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne
21	Listwa zderzaka tylnego chromowana	50	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
22	Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno	51	Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	52	Wykończenie elementów wnętrza chromem
24	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	53	Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	54	Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż linii dachu
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu	55	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
27	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	56	Zestaw naprawczy opon
28	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	57	Złącze USB w konsoli centralnej
29	Pakiet Oświetlenia Ambiente		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Nawigacja Peugeot Connect NAV		
	System Bluetooth		
	System Mirror Screen		
	Funkcja rozpoznawania głosu		
	System nawigacji satelitarnej 3D online		
	Złącze USB w konsoli centralnej		
	3 lata subskrypcji dla usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda		
	Tuner radiowy cyfrowy DAB		
	Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt		

- 3 Pakiet City 1
 - Czujniki parkowania - przód
 - Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie
 - Wyświetlacz kamery cofania dotykowy
- 4 Pakiet Safety Plus
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
 - System Smartbeam (CAFR)
 - System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
 - System Active Safety Brake
 - System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
 - System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge)
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 5 Pakiet Widoczność
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
 - Funkcja Follow-Me-Home
- 6 Radio MP3 z DAB Ekran 10"
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze Bluetooth (z audio streaming)
 - Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
 - Wyświetlacz dotykowy 10"
- 7 System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 8 System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
 - System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
 - Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera +chrom
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat
- 11 Zagłówki przednie i tylne regulowane
 - Zagłówki foteli przednich regulowane
 - Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	UNIROYAL 225/55 R18 102V XL WINTER EXPERT TL FR	7,5
Przednie prawe:	UNIROYAL 225/55 R18 102V XL WINTER EXPERT TL FR	7,5
Tylne lewe:	UNIROYAL 225/55 R18 102V XL WINTER EXPERT TL FR	7,5
Tylne prawe:	UNIROYAL 225/55 R18 102V XL WINTER EXPERT TL FR	8,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (27 mies.) *			100 299 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 144 PLN	po korekcie:	104 443 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 500 PLN	po korekcie:	105 943 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 842 PLN	po korekcie:	107 785 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 155 PLN		

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 155 PLN	po korektach:	105 630 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 22 PLN	po korekcie:	105 608 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			105 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl : brak uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Marek Safiańczuk

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

105600 PLN

(słownie: sto pięć tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 19746,34 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	80-110
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Działanie ABS	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

✓ Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

✓ Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

✓ Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

✓ Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

✓ Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

✓ Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ✓ Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ✓ Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ✓ Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ✓ Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ✓ Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ✓ Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ✓ W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ✓ Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ✓ Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ✓ Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ✓ Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ✓ W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ✓ Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu