

Nr zlecenia: 56/29/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/29

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: VF3MRHNSUKL142744
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: KWI4510C
Model pojazdu:	5008 1.2 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert: 029-03827
Wersja:	Crossway 130 S&S Aut.	Rok produkcji: 2020

Wartość pojazdu brutto (zakup) **84 500 PLN**

Wskazanie drogomierza	27373 km
Data pierwszej rejestracji	2020/07/30
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Dop. masa całkow.	2170 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Alert uwagi kierowcy DAA1 (Coffe Break)	39	Oświetlenie do czytania z przodu LED
2	Czujniki parkowania - przód	40	Oświetlenie LED w drugim rzędzie siedzeń
3	Czujniki parkowania - tył	41	Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED

4	Dach w kolorze Black Diamond	42	Oświetlenie schowka centralnego LED
5	Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone tkaniną w kolorze Brumeo	43	Oświetlenie schowka przed pasażerem LED
6	Dywaniki przód/tył Crossway	44	Pakiet Oświetlenia Ambiente
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	45	Podłokietnik centralny przedni z klimatyzowanym schowkiem
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	46	Poduszka powietrzna kierowcy
9	Fotel pasażera składany do pozycji stolika	47	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	48	Poduszki powietrzne boczne przednie
11	Fotele w II rzędzie 3 szt.	49	Przełączniki chromowane typu Toggle Switch do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego
12	Fotele w II rzędzie z regulacją wzdłużną i oparcia	50	Radiodtwarzacz MP3
13	Funkcja audio streaming	51	Reflektory halogenowe
14	Głośniki 6 szt.	52	Relingi dachowe aluminiowe
15	Gniazdo 12V w bagażniku	53	Schówek przed pasażerem fioletowy i podświetlany
16	Gniazdo 12V w przedniej części kabiny	54	Sterowanie radiem w kierownicy
17	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	55	System kontroli pasa ruchu LDW
18	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	56	System Mirror Screen
19	Kierownica pokryta skórą licową	57	System monitorowania ograniczeń prędkości (SL/ISA)
20	Kieszenie w oparciach foteli przednich	58	Szyby przednie regulowane elektrycznie
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	59	Szyby tylne przyciemniane
22	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	60	Szyby tylne regulowane elektrycznie
23	Krata wlotu powietrza chromowana z pionowym żebrowaniem	61	Światła do jazdy dziennej LED
24	Kurtyny powietrzne boczne	62	Światła p/mgienne przednie
25	Lakier niemetalizowany	63	Tarcze kół aluminiowe 18" "Los Angeles"
26	Listwa chromowana na zderzaku tylnym	64	Uchwyty (x4) i wieszaki w drugim rzędzie siedzeń
27	Listwa dachowa chromowana	65	Wskaźnik zmiany biegów GSI
28	Listwy nad przednimi nadkolami chromowane	66	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
29	Listwy ochronne drzwi chromowane	67	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
30	Listwy progowe aluminiowe	68	Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash
31	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	69	Wykończenia tapicerki w kolorach Emerald
32	Lusterka zewnętrzne w obudowie chromowanej	70	Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi
33	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłóża LED	71	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
34	Mocowanie ISOFIX na siedzeniach II rzędu (3x)	72	Zamek centralny zdalnie sterowany (superzamek)
35	Nadkola z listwami ochronnymi	73	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
36	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	74	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
37	Oslona zderzaka przedniego w kolorze szarym	75	Złącze "USB"
38	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Advanced Grip Control
 - Koło zapasowe dojazdowe
 - System ułatwiający jazdę po nawierzchniach o ograniczonej przyczepności
 - Tarcze kół aluminiowe 18" "Los Angeles" z oponami Mud & Snow
 - Asystent zjazdu Hill Assist Descent Control
 - System Grip Control 5 trybów jazdy do wyboru

- 3 Pakiet Widoczność
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
 - Funkcja Follow-Me-Home
- 4 Peugeot i-Cockpit
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Zegary wirtualne
- 5 Stoliki lotnicze i rolety przeciwsłoneczne w II rzędzie siedzeń
 - Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń
 - Stoliki w oparciach foteli przednich składane
- 6 System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat
- 8 Zagłówki przednie i tylne regulowane
 - Zagłówki foteli przednich regulowane
 - Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie z roletą i podświetleniem LED
 - Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
 - Roleta dachowa
 - Podświetlenie dachu panoramicznego diodami LED
- 2 Koło zapasowe dojazdowe (dopłata)
- 3 Lakier metalizowany (dopłata)
- 4 Pakiet Crossway+ (dopłata)
 - Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
 - Kamera przednia
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Reflektory przednie LED
 - System doświetlania zakrętów
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
 - Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie
 - Kierunkowskazy przednie sekwencyjne
 - Wyświetlacz kamery cofania dotykowy
 - System nawigacji Peugeot Connect Nav
 - Światła p/mgielne przednie LED
- 5 Pakiet Holowniczy
 - Hak holowniczy demontowany
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	225/55	R18	102V	XL PRIMACY 4 TL	6,0
Przednie prawe:	MICHELIN	225/55	R18	102V	XL PRIMACY 4 TL	6,0
Tylne lewe:	MICHELIN	225/55	R18	102V	XL PRIMACY 4 TL	5,5
Tylne prawe:	MICHELIN	225/55	R18	102V	XL PRIMACY 4 TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (63 mies.)			71 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 013 PLN	po korekcie:	72 613 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	9 510 PLN	po korekcie:	82 123 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	6 596 PLN	po korekcie:	88 719 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 282 PLN		
Ważność badań technicznych:28-07-2025	- 100 PLN		
Weryfikacja komunikatów komputera pokład	- 500 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 882 PLN	po korektach:	84 837 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 355 PLN	po korekcie:	84 482 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			84 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl : brak uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Karol Bączkowski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

84500 PLN

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 15800,81 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		150	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	80-110
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Wgnieciona		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikato: usterka systemu ładowania. Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK okazano kopię pozwolenia czasowego |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

PL RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

STAROSTA WIELICKI
32-020 WIELICZKA
RYNEK GÓRNY 2
ORGAN WYDAJĄCY

CIL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **KWI 4510C**

D.1 PEUGEOT
D.2 M
D.3 R HNSU-S1P100
500S

D RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ NAWISZY DOP.
NACISK OSI 11,76

E **VF3MRHNSUKL142744**

B 2020-07-29 **I** 2020-08-13 **H** 2020-09-12

SERIA POJAZDU **3457514**

Fot. nr 109

C.1.1 PRA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.
C.1.2 01729145000988
C.1.3 32-020 WIELICZKA
CZARNOCHÓWSKA 19
C.2.1 PRA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.
C.2.2 01729145000988
C.2.3 32-020 WIELICZKA
CZARNOCHÓWSKA 19

C

F.1 2170 F.2 2170 F.3 3120

G 1430 O.1 850 O.2 750

P.1 1199,00 P.2 95,00 P.3 P1-1-1-1

S.1 7 S.2 - L 2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁOŻONO DO

Temat badania technicznego
2023-07-28

NONOANCE

m.p.

Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu