

Nr zlecenia: 87/25/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 25.08.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] VIII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy               | VIN:                | WF0PXXGCHPLC85874 |
| Marka:                                              | FORD                           | Nr rejestracyjny:   | PZ735VK           |
| Model pojazdu:                                      | Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6    | Nr Info-Ekspert:    | 011-10512         |
| Wersja:                                             | Trend                          | Rok produkcji:      | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 228031 km                      |                     |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/06/23                     |                     |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/01                     |                     |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                     |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1925 kg*                       |                     |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                     |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 999 ccm / 92kW (125KM)         |                     |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                     |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12               |                     |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                     |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                     |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czerwony 2-warstwowy typu uni  |                     |                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                         | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                              |
|------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Asystent pasa ruchu Lane Assist                    | 24   | Reflektory automatyczne                                 |
| 2    | Dywaniki welurowe przednie                         | 25   | Relingi dachowe czarne                                  |
| 3    | Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach           | 26   | Roleta do bagażnika                                     |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego     | 27   | Spoiler tylny dachowy                                   |
| 5    | Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach           | 28   | System Auto Start/Stop                                  |
| 6    | Fotele przednie komfortowe                         | 29   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP           |
| 7    | Gniazdo 12V w bagażniku                            | 30   | System Ford Easy Fuel                                   |
| 8    | Immobilizer                                        | 31   | System Ford MyKey                                       |
| 9    | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą                | 32   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS |
| 10   | Klimatyzacja                                       | 33   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA          |
| 11   | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach    | 34   | System wyboru profilu jazdy                             |
| 12   | Komputer pokładowy                                 | 35   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 13   | Konsola sufitowa                                   | 36   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                     |
| 14   | Kurtyny powietrzne boczne                          | 37   | Światła do jazdy dziennej LED                           |
| 15   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie       | 38   | Światła p/mgielne tylne                                 |
| 16   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie        | 39   | Tapicerka materiałowa                                   |
| 17   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia             | 40   | Tarcze kół stalowe 16"                                  |
| 18   | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami             | 41   | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS       |
| 19   | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu | 42   | Wykładzina bagażnika                                    |
| 20   | Ogranicznik prędkości inteligentny                 | 43   | Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny    |
| 21   | Poduszka powietrzna kierowcy                       | 44   | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |
| 22   | Poduszka powietrzna pasażera                       | 45   | Zestaw naprawczy opon                                   |
| 23   | Poduszki powietrzne boczne                         |      |                                                         |

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radioodtwarzacz CD + MP3 MyConnection (ICFAB)  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Złącze "USB"  
Funkcja wzywania pomocy  
Wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2"
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 4 System kontroli trakcji ESC  
System poprawiający stabilność na zakretach TVC  
System kontroli trakcji TA  
System wspomagania nagle hamowania EBA

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Pakiet Comfort 3  
Światła p/mgielne przednie  
Tempomat  
Gniazdo 12V dodatkowe  
Złącze "USB"  
Czujniki parkowania - tył

Podłokietnik centralny przedni regulowany  
System doświetlania zakrętów  
Konsola centralna Premium

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |                      | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|----------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *PLATIN    | 205/60 | R16 | 92V SUMMER RP 420 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | *PLATIN    | 205/60 | R16 | 92V SUMMER RP 420 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *PLATIN    | 205/60 | R16 | 92V SUMMER RP 420 TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *PLATIN    | 205/60 | R16 | 92V SUMMER RP 420 TL | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                      | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej             |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej          |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej          |      |         |
| 4    | Błotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | P     | Odpryski powłoki lakierowej             |      |         |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Wgniecenia                              |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 150                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 160                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 180                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 280-980              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 190                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 190                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                       | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                          |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, złuszczenia powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                            |       | Zarysowania powłoki lakierowej                                           |      |         |
| 3    | Lampa zespolona tylna                    | P     | Pęknięty klosz                                                           |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                              |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.            | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                  |       | Poplamiona         |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |                                 |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG                        |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG                        |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | Podwyższona głośność osi tylnej |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG                        |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG                        |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG                        |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG                        |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                                    |       |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Książka serwisowa                  | TAK   |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)             | 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny                | TAK   |
| 4 | Instrukcja obsługi                 | TAK   |
| 5 | Gaśnica                            | TAK   |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy               | TAK   |
| 7 | Apteczka                           | TAK   |
| 8 | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | TAK   |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40






Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64






Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*