

Nr zlecenia: 55/26/08/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 26.08.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] IX-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:              | U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 7 9 6 |
| Marka:                                              | KIA                                     | Nr rejestracyjny: | W045LG                            |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.0 MR`18 E6                       | Nr Info-Ekspert:  | 052-01215                         |
| Wersja:                                             | S                                       | Rok produkcji:    | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 119220 km                               |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 17.06.2021                              |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 07.06.2026                              |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                    |                   |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1800 kg                                 |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                  |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
- 3 Autoalarm obwodowy
- 4 Czujnik obecności pasażera przód/tył
- 5 Czujnik zmierzchu
- 6 Czujniki ciśnienia w oponach
- 7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 8 Głośniki 6 szt.

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 30 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 31 Radioodtwarzacz MP3
- 32 Regulacja podświetlenia zegarów
- 33 Schowek na okulary
- 34 Spoiler tylny
- 35 Sterowanie radiem w kierownicy
- 36 System automatycznego przełączania

|    |                                                                                                                          |    |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |    | między światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 9  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                         | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                              |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                   |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                        |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | Szyby barwione                                                  |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu          |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła mijania projekcyjne                                     |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                          |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                                      |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                              |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                          |
| 19 | Kurtyny zewnętrzne boczne                                                                                                | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                          |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne        |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                          |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny         |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                       |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                     |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 55 | Złącze "USB"                                                    |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             |    |                                                                 |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 6,5          |
| Przednie prawe: | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 4,5          |
| Tylne prawe:    | *HANKOOK 195/65 R15 91H KINERGY ECO2 | 4,2          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Opony dodatkowe, używane

Dębica Frigo HP2 195/65 R15, 91H

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Adam Regulski

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>wgniecenia |      |            |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |            |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej,<br>wgniecenia |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |            |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |            |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |            |
| 7    | Błotnik tylny         | P     | Wgniecenia                                    |      |            |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 140-150              |      |
| 2    | Dach                          |       | 140-150              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 140-150              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 140-150              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 140-150              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 140-150              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 140-150              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 140-150              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 140-150              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 140-150              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 140-150              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |      |         |

|   |                           |   |                                           |  |  |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------------|--|--|
| 2 | Obudowa lusterka bocznego | L | Zarysowana                                |  |  |
| 3 | Obudowa lusterka bocznego | P | Zarysowana                                |  |  |
| 4 | Zderzak tylny             |   | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |  |  |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Poplamione         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Wytarte            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK           |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 5 | Gaśnica                     | TAK           |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomicza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*