

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45/5, tel.: (22) 663 20 17, 663 18 62, fax (22) 866 66 46

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: zarzad@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych



WYCENA Nr: ETM-269/2025

z dnia: 2025/07/23

Rzeczoznawca : inż. Mirosław Majda

Zleceniodawca: ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o.

Adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2025/07/22

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Próba ruchowa i oględziny pojazdu w Warszawie, al. Jana Pawła II 12

Pomiar grubości powłoki lakierowej.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Jetta 1.4 TSI MR`11 E5

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WKZ 95XV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ16ZCM126799

Data pierwszej rejestracji	2012/05/10
Data ważności badania technicznego	2025/09/16
Wskazanie drogomierza	236738 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/05/10-25/07/23)	158 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	162
Dop. masa całkowita	1850 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna*
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie tylnej	19	Podłokietnik centralny przedni
2	Asystent podjazdu	20	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	21	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	25	System p/poślizgowy MSR
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Gniazdo 12V w bagażniku	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kierownica pokryta skórą	28	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Klimatyzacja manualna Climatic	29	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną

12	Kolumna kierownicy regulowana	30	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	31	Tempomat
14	Kurtyny powietrzne boczne	32	Wykończenie wnętrza "Black Pyramide"
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym		

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System RCD 210
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	413
2	+Skrzynia biegów automatyczna	1 284

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 5 TL		70
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 5 TL		70
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 5 TL		70
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91H ECO CONTACT 5 TL		70

STAN TECHNICZNY POJAZDU**SILNIK:**

- uruchamianie prawidłowe,
- praca w pełnym zakresie obrotów bez usterek,
- wycieków płynów nie stwierdzono,
- osprzęt kompletny, sprawny.

PODWOZIE:

- w układzie kierowniczy, przednim i tylnym zawieszeniu usterek nie stwierdzono,
- tarcze hamulcowe tylne znacznie skorodowane, hamulec tylny niesprawny.

NADWOZIE:

- zderzak przedni porysowany po lewej i prawej stronie,
- zderzak tylny głęboko porysowany na narożniku prawym,
- drzwi tylne prawe porysowane,
- dach z odpryskami powłoki i śladami korozji przy szybie przedniej,
- pokrywa komory bagażnika porysowana,
- poduszki siedisk przednich wygniecione.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (158 mies.)	25 050 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 697 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 3 092 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 184 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 52 538 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,56%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 560 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 6 947 PLN**W tym:**

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-1 182

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 365
-----------------------------------	-------	--------

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególnie sposób.

Konieczne naprawy pojazdu	-19,0	-4 500
---------------------------	-------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Dodatkowo 4 opony KLEBER M+S	2,5	600
Tarcze kół stalowe 4 szt.	1,7	400
Kołpaki kół VW 4 szt.	0,4	100

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

16100 PLN


(słownie: szesnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 3010,57 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 "RZECZOZNAWCY-PZM" Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa
 tel. 663 18 62, 663 20 17, fax 866 66 46
 NIP: 526-020-55-46



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: ETM-269/2025

z dnia: 2025/07/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Jetta 1.4 TSI MR`11 E5

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WKZ 95XV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




1



1_1




1_2



1_3



1_4



1_5



2



2_1



2_2



2_3



2_4




2_5




3



3_1



3_2



3_3




3_4



3_5



4



4_1

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: ETM-269/2025

z dnia: 2025/07/23

Rzeczoznawca : inż. Mirosław Majda

Zleceniodawca: ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o.

Adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2025/07/22

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VII-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2012

Model: Jetta 1.4 TSI MR '11 E5

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WKZ 95XV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

