

## » Übersicht

<b>Auftrags-Nr:</b>	1002026017
<b>Besichtigt am:</b>	22.07.2025 10:42
<b>Berichts-Nr:</b>	8739127
<b>FIN:</b>	WAUZZZF49NA045335

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A4
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BPK
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	28.07.2022
<b>Laufleistung:</b>	73.047 km
<b>Farbe:</b>	Navarrablau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Navarrablau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	120 kW (164 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.762 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.428 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.847 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.090 kg
<b>Radstand:</b>	2.820 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Bordliteratur in Deutsch
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail	Bordwerkzeug
GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Businesspaket
Abgaskonzept, EU6 AP	Dach in Wagenfarbe
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
Abwahl AHV (1D8)	Dachreling Schwarz
Abwahl Audi phone box	Datenmodul Europa
Abwahl rollwiderstandsoptimierte Reifen,Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(17 Zoll)	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Abwicklung Serie	Dieselmotor
AdBlue-Tank	Digitaler Radioempfang
advanced	Doppelton-Signalhorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Akzentflächen schwarz matt	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Ambiente-Lichtpaket	Einparkhilfe plus
Assistenzpaket Stadt	Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn
Assistenzpaket Tour	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet
Audi active lane assist	Elektrische Luftzusatzheizung
Audi adaptive cruise control	Elektromechanische Parkbremse
Audi AG	Elektromechanische Servolenkung
Audi connect Navigation & Infotainment	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Schlüssel	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi drive select	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi pre sense city	Fernlichtassistent
Audi pre sense rear und basic	Fertigungsablauf Standard
Audi Smartphone Interface	Folienbeklebung
Audi Soundsystem	Frontantrieb
Audi virtual cockpit plus	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Batterie 380A (68Ah)	Gurtanlegekontrolle
Batterie/Generator Kapazität Standard	Head-up-Display
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kältemittel R1234yf	Ohne Heckspoiler
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Hinterachsgetriebe
Kategorie 0	Ohne integriertes Mautsystem
Kein Selbstabholer	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Kompensator
Keine Aktionsausführung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kennzeichenträger vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kindersicherung	Ohne Nackengebläse
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Klimaautomatik	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Windschott
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kopfstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne zusätzliche Bereifung
Kraftstoffsystem Diesel	PKW-Ausführung
Ladeboden	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ländergruppe A	Räder der Serie
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder, 5-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Radschrauben Standard
LED-Heckleuchten	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen 225/50 R17 94Y
Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mild-Hybrid	Reifendruck-Kontrollanzeige
Mit Multifunktionskamera	Reifenreparaturset
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rückfahrkamera
Motorabdeckung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Nachrüstung Anhängervorrichtung, mechanisch schwenkbar, manuell	S tronic
Nicht Heissland	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Beleuchtung	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Farbausstattung	Scheinwerfer
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Car2X	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serienfahrwerk
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Frontspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Garagentoröffner	Sicherheitsgurte in Schwarz
	Sitzheizung vorn



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite  
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten  
spezielles Typschild EU  
Sportsitze vorn  
Spurwechselwarnung  
Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerung (werksintern)  
Steuerungsnummer 8  
Stoßfänger verstärkt  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typprüfland Deutschland  
Variabel faltbare Gepäckraummatte  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz  
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	3,5 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	3,5 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	5,5 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 Y	5,5 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür hinten links	Kratzer	Spotrepair
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
6	Außenschweller rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF49NA045335

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8739127  
vom: 22.07.2025



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tür hinten links - Kratzer - Spotrepair



5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



## 6 - Außenschweller rechts - Kratzer - Smart Repair



## 7 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren

