

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002011408
Besichtigt am:	11.07.2025 09:48
Berichts-Nr:	8684994
FIN:	WAUZZZFYP2113829



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	17.07.2023
Laufleistung:	26.933 km
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.682 mm
Fahrzeughöhe:	1.662 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.420 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Elektromechanische Servolenkung
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
AdBlue-Tank	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Federung Standard
Akzentflächen schwarz matt	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi phone box	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Audi virtual cockpit plus	Ganzschutzhülle (System Konfektionshülle)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Batterie 380A (68Ah)	Gurtanlagekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halteassistent
Becherhalter	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Businesspaket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kategorie 0
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kein Selbstabholer
Dachspoiler	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenmodul Europa	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kindersicherung, manuell
Dieselmotor	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Digitaler Radioempfang	Klimaautomatik
Doppelton-Signalhorn	Kofferraumbodenmatte
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Kopfstützen vorn
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz	Kraftstoffbehälter
Einparkhilfe plus	Kraftstoffsystem Diesel
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

Ladeboden	Ohne Spurhalteassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Spurwechselassistent
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittstufe
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Heckleuchten	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorkonditionierung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Wandhalterung
Linkslenker	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mild-Hybrid	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	PKW-Ausführung
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro
Nicht Heissland	quattro mit ultra Technologie
Nichtraucherausführung	Räder der Serie
Normalsitze vorn	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Ohne Ablagepaket	Radschrauben Standard
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rechtsverkehr
Ohne Anhängervorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Beledung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	S line
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	S tronic (für Allrad)
Ohne Feuerlöscher	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Garagentoröffner	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladedose	Sitzheizung vorn
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sonnenblenden vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	spezielles Typschild EU
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sportfahrwerk
	Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoff Synonym
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF2P2113829

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8684994
vom: 11.07.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio