

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001947364
Besichtigt am: 22.05.2025 13:07
Berichts-Nr: 8428579
FIN: WVGZZZ5NZLW852397



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZZ
Erstzulassungsdatum:	28.01.2020
Laufleistung:	79.221 km
Farbe:	Atlantic Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantic Blue Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	176 kW (240 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	237 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Emergency Assist", Stauassistent, Ausparkassistent sowie
"Side Assist Plus" inkl. "Lane Assist"

"OFFROAD"

"OFFROAD"

"Volkswagen Media Control"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im
Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-Schnittstellen, auch für iPod/iPhone; 1 USB-
Ladebuchse sowie Multimediabuchse AUX-IN

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Sebring" 7 J x 18 in Schwarz

4 Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 176 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung:
Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 DG

Active Info Display, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile
wählbar

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-
Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A

Allradantrieb 4MOTION

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar,
Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung, Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse schwarz

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit
Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (75Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Bergabfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-
-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung
in Chrom matt

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-
Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ500

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die
äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung
und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"

ECO-Funktion

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit Schriftzug "OFFROAD"

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit
Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und
Gespannstabilisierung

Entfall Ablagefach im Dachhimmel

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Modellbezeichnung auf der
Heckklappe

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving
home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Wolfsburg

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 22 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gummifußmatten vorn und hinten

Head-up-Display

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,
Öffnungswinkel einstellbar

Heckspoiler im "R"-Styling	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Ambientebeleuchtung außen
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Allergen-Filter und Bedienungselementen hinten	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Notruf-Service
Komfortausstattung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Sprachsteuerung
Kühlergrill	Ohne Trennwand
Kurzheck	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lederpaket "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn, für OFFROAD	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchte im Fußraum vorn	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Linkslenker	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mit Individualeinbau	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Modellpflege KW 45	Radio "Composition Media"
Müdigkeitserkennung	Radio "Composition Media"
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Rechtsverkehr
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media")	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruck-Kontrollsystem
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe
Normal-Lackierung	Rückleuchten
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Off-Road-Stoßfänger mit größerem Böschungswinkel; Stoßfängermittelteile und Schweller in Reflexsilber matt	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Triebwerkunterschutz
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "Guide & Inform"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit Komforteinstieg auf der Fahrerseite
 VW Connect
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterpaket
 Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2023**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
2	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.659,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.659,15

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZLW852397

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



2 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

