

Nr zlecenia: 75/15/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/15

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMAH381DGNJ107219
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WE4T761
Model pojazdu:	i30 1.5 MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01926
Wersja:	N Line Aut.	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	212040 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/11/22		
Data ważności badania technicznego	2026/11/22		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1900 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Podłokietnik przedni ze schowkiem
2	Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych FCA	41	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje
3	Autoalarm	42	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Czujniki ciśnienia w oponach	43	Poduszka powietrzna pasażera
5	Czujniki parkowania - tył	44	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą	45	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
7	Fotel kierowcy z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego	46	Radio cyfrowe DAB
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	Relingi dachowe
9	Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudzia	48	Roleta bagażnika
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	49	Schówek na okulary
11	Głośniki w drzwiach przednich	50	Siatka mocująca bagaż
12	Głośniki w drzwiach tylnych	51	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
13	Głośniki wysokotonowe	52	Spoiler dachowy
14	Gniazdo 12V	53	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
15	Gniazdo 12V w bagażniku	54	Sterowanie systemem audio w kierownicy
16	Haczyki do mocowania bagaży	55	System automatycznego odparowania szyb
17	Immobilizer	56	System Bluetooth z obsługą komend głosowych
18	Integracja z telefonami mobilnymi Apple Car PlayTM + Android AutoTM	57	System doświetlania zakrętów statyczny
19	Kamera cofania	58	System kontroli podjazdu HAC
20	Kanapa tylna dzielona i składana w stosunku 60/40	59	System stabilizacji toru jazdy ESC
21	Kierownica pokryta skórą	60	System utrzymania pasa ruchu LKA
22	Kieszenie w oparciach foteli przednich	61	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
23	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Szyby tylne przyciemniane
24	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	63	Światła automatyczne
25	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	Światła do jazdy dziennej LED
26	Krata wlotu powietrza czarna z chromowanym wykończeniem	65	Światła tylne LED
27	Kurtyny powietrzne boczne	66	Światło dodatkowe STOP LED
28	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	67	Tapicerka tekstylna
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczącym	68	Tarcze kół aluminiowe 18" N Line
30	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	69	Tempomat
31	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Uchwyty na kubki
32	Nakładki na pedały metalowe	71	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
33	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	72	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
34	Opony Michelin	73	Wyświetlacz komputera pokładowego kolorowy 3,5"
35	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	74	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
36	Oświetlenie do czytania (przód)	75	Zagłówki tylne z regulacją wysokości
37	Oświetlenie drugiego rzędu	76	Zamek centralny zdalnie sterowany
38	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	77	Zestaw naprawczy opon
39	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	78	Złącze "USB"
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
2	Podłokietnik siedzeń tylnych z otworem na długie przedmioty		
	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym		
	Podłokietniki siedzeń tylnych		
3	System multimedialny z ekranem dotykowym 8"		

- System multimedialny
- Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	205/55	R16	91H	PRIMACY 4 TL	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN	205/55	R16	91H	PRIMACY 4 TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN	205/55	R16	91H	PRIMACY 4 TL	4,0
Tylne prawe:	MICHELIN	205/55	R16	91H	PRIMACY 4 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Paweł Mułowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi tylnych	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Wnęka drzwi przednich	P	Wgniecenia		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		109-112	
2	Dach		99-111	
3	Błotnik przedni	L	122-123	
4	Próg	L	79-83	
5	Drzwi przednie	L	97-104	
6	Drzwi tylne	L	126-151	
7	Błotnik tylny	L	140-158	
8	Błotnik przedni	P	96-100	
9	Próg	P	63-101	
10	Drzwi przednie	P	101-105	
11	Drzwi tylne	P	91-115	
12	Błotnik tylny	P	91-92	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		72-78	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Złuszczenia powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Wykładzina bagażnika		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG

7 Skuteczność ogrzewania i przewietrzania BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

HYUNDAI Car Information

ROK WYPUSZCZENIA
SAMOCHÓD OSOBOWY

WARIANT

ROK REJESTRACJI
2021

DEKLARACJA WŁASNOŚCI

NAJWYŻSZY DOPŁATOWY
10,29 kN

NIP KRAJOWY
AAD3555471

QR CODE

SERIA DR/ BAR 4759053

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA MOKOTÓW
UL. RAKOWIECKA 25/27
02-517 WARSZAWA
ORGAN WYDARZĄCY

A WE 4T761

D.1 HYUNDAI
D.2 PDE
-F5P91
-D71AZ21

D 138

E TMAH381DGNJ107219



B 22.11.2021 | 23.11.2021 | **H** ---

SERIA DR/ BAR 4759053

F₁	1900 kg	F₂	1900 kg	F₃	2900 kg
G	1366 kg	J	M1		
K	e5*2007/46*1075*09				
L	2	O₁	1000 kg	O₂	500 kg
P₁	1482,00 cm ³	P₂	117,50 kW		
P₃	P EE	Q	---		
S₁	5	S₂	---		

SERIA DR/ BAR 4759053

Fot. nr 88



TERMINY PIERWSZYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

Data sprzedaży: 22-11-2021 Model i rodzaj napędu: 1,5 T-GDi 160 KM FDC 48V

PRZEGŁĄD OKRESOWY

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data: 22-11-2022 lub przebieg (km)*: 15000

PRZEGŁĄD NADWOZIA

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data: 22-11-2022

KIEROWNIK SERWISU

Konrad Dąb **HYUNDAI Dealer**
Intercar sp. j.
 Franciszek i Robert Krawczyk
 ul. Boh. Warszawy 122, 28-100 Busko Zdrój
 tel: (0 41) 378-83-10, fax: (0 41) 378-83-12
 NIP 865-16-60-422, REGON 291008941

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 91

PRZEGŁĄD OKRESOWY

Przebieg (km): 14832 KM LUB 12 MIESIĘCY*

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI SMH TORUŃ
 Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
 87-100 Toruń ul. Szoka-Lubicka 15
 tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
 NIP 879-157-69-11

Data: 10.05.22 Podpis: *Maciej Rajaj*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI SMH TORUŃ
 Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
 87-100 Toruń ul. Szoka-Lubicka 15
 tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
 NIP 879-157-69-11

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

Przebieg: 17832 KM LUB 10-03-2023 Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGŁĄD

Przebieg (km): 29871 KM LUB 24 MIESIĘCY*

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

AUTORYZOWANY DEALER HYUNDAI
 PIĘKNE CENTRUM Sp. z o.o.
 tel./fax: 42 615 23 34
 91-364 Łódź, ul. Zgorskiego 2/4

Data: 11.05.23

Uwagi oraz zalecenia serwisu

AUTORYZOWANY DEALER HYUNDAI
 PIĘKNE CENTRUM Sp. z o.o.
 tel./fax: 42 615 23 34
 91-364 Łódź, ul. Zgorskiego 2/4

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

Przebieg: 44871 KM LUB 11-03-2023 Data

Fot. nr 92

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 44138

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Pieczeć ASO Hyundai
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

Data: 14.02.2023 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
SMH TORUŃ
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

50000 KM LUB 13-07-2023

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

36

Fot. nr 93

PRZEGŁĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 58995

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Pieczeć ASO Hyundai
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

Data: 14.02.23 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
SMH TORUŃ
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

NASTĘPNY PRZEGŁĄD

73995 KM LUB 26-09-2023

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

37

Fot. nr 94

PRZEGLĄD [] [] [] [] [] KM LUB [] [] [] MIESIĘCY*

Przebieg (km) 105 200

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
SMH TORUŃ
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

Data: Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
SMH TORUŃ
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

NASTĘPNY PRZEGLĄD

120 000 KM LUB 08-07-2024

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 95

PRZEGLĄD [] [] [] [] [] KM LUB [] [] [] MIESIĘCY*

Przebieg (km) 120 721

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
SMH TORUŃ
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

Data: Podpis: *[Signature]*

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi
SMH TORUŃ
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 15
tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002
NIP 879-157-69-17

NASTĘPNY PRZEGLĄD

135 500 KM LUB 03-11-2024

Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

Fot. nr 96

PRZEGLĄD 165000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 168036

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

ZPUP ENERGOTAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
NIP 923-000-54-93
Autoryzowany Serwis Hyundai
21-040 Świdnik, Kalinowska 17A
tel. 81 744 11 11

Data: 20.10.2023 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

ZPUP ENERGOTAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
NIP 923-000-54-93
Autoryzowany Serwis Hyundai
21-040 Świdnik, Kalinowska 17A
tel. 81 744 11 11

NASTĘPNY PRZEGLĄD

180000 KM LUB 12-09-2025

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 180000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 182642

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

ZPUP ENERGOTAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
NIP 923-000-54-93
Autoryzowany Serwis Hyundai
21-040 Świdnik, Kalinowska 17A
tel. 81 744 11 11

Data: 13.12.2024 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

ZPUP ENERGOTAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
NIP 923-000-54-93
Autoryzowany Serwis Hyundai
21-040 Świdnik, Kalinowska 17A
tel. 81 744 11 11

NASTĘPNY PRZEGLĄD

195000 KM LUB 15-11-2025

Przebieg

Data

→ strona 63

Fot. nr 97

PRZEGLĄD 180000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 182642

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

ZPUP ENERGOTAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
NIP 923-000-54-93
Autoryzowany Serwis Hyundai
21-040 Świdnik, Kalinowska 17A
tel. 81 744 11 11

Data: 13.12.2024 Podpis: [signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

ZPUP ENERGOTAM Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Zagłoby 5
NIP 923-000-54-93
Autoryzowany Serwis Hyundai
21-040 Świdnik, Kalinowska 17A
tel. 81 744 11 11

NASTĘPNY PRZEGLĄD

195000 KM LUB 15-11-2025

Przebieg

Data

PRZEGLĄD NADWOZIA – OCENA STANU

Po 12 miesiącach od daty zakupu

Data wykonania 26-09-2022

Przebieg (km) 50935

Wykonano ☒

Ocena stanu nadwozia

1. ☐	2. ☐	3. ☐	4. ☐	5. ☐
6. ☐	7. ☐	8. ☐	9. ☐	10. ☐
11. ☐	12. ☐	13. ☐	14. ☐	15. ☐
16. ☐	17. ☐	18. ☐	19. ☐	

Inne uszkodzenia (opis)

Następna ocena stanu nadwozia zgodnie z harmonogramem:


Data 26-09-2023

1. Masko ślinka
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tyłne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy
8. Słupka „B” lewy
9. Słupka „A” lewy
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny
12. Dach
13. Drzwi tyłne prawe
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupka „B” prawy
18. Słupka „A” prawy
19. Błotnik tylny prawy


V Bez uwag
O Odsprawy lakieru
P Uszkodzenie pokładowe
A Perforacja karoszeria blach
R Zarysowanie
W Mgiełcenie
X Inne

→ strona 63

Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu