

Nr zlecenia: 30/30/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 30.07.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WVGZZZ5NZLW821912
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WY5296M
Model pojazdu:	Tiguan NF 2.0 TSI MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	040-09562
Wersja:	Comfortline 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		107228 km	
Data pierwszej rejestracji		16.10.2019	
Data ważności badania technicznego		03.10.2025	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		2230 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1984 ccm / 140kW (190KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		4x4	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent hamowania	35	Podłokietnik centralny przedni regulowany ze schowkiem
2	Asystent świateł drogowych Light Assist	36	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Brak oznaczenia silnika na drzwiach tyłu nadwozia	39	Reflektory halogenowe
6	Czujnik deszczu	40	Relingi dachowe czarne
7	Czujnik zmierzchu	41	Schówek chłodzony

8	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	42	Schówek w konsoli dachowej
9	Dywaniki tekstylne	43	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	44	Siedzenia tylne regulowane
11	Filtr antyalergiczny klimatyzacji	45	Siedzenia tylne składane
12	Fotele przednie komfortowe	46	Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów tylnych siedzeń
13	Gniazdo 12V w bagażniku	47	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
14	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	48	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	49	System automatycznego hamowania po kolizji
16	Immobilizer	50	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
17	Instalacja telefoniczna Bluetooth	51	System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
18	Kieszenie w oparciach foteli przednich	52	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
20	Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa	54	System Start/Stop
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
22	Koło zapasowe dojazdowe 18"	56	System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
23	Kurtyny powietrzne boczne	57	System wyboru profilu jazdy
24	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej drzwiach Titanium Silver	58	Szuflady pod przednimi fotelami
25	Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy chromowane	59	Szyby tylne przyciemniane
26	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych, chromowane	60	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Tapicerka tekstylna "Rhombus"
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Usługi mobilne online We Connect Go
29	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	63	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
30	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	64	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
31	Nawiew powietrza na siedzenia tylne (w podłokietniku przednim)	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	66	Zderzaki w kolorze nadwozia
33	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	67	Złącze USB typ C 1szt
34	Oświetlenie przestrzeni na nogi		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją Tiptronic
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
 - Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem
 - Wyświetlacz kolorowy
 - Komputer pokładowy "Premium"
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Lusterka
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
 - Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - przód

- Czujniki parkowania - tył
- Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 9 System ESP + ABS + EDS + ASR + MSR
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 - System p/poślizgowy MSR
- 10 System radiowy Composition Colour
 - Głośniki 8 szt.
 - Odtwarzacz MP3
 - Odtwarzacz WMA
 - Złącze kart SD
 - Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
 - Radio Composition Colour
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 13 Tarcze kół aluminiowe 17" Montana 7Jx17
 - Tarcze kół aluminiowe 17" "Montana"
 - Opony 215/65 R17
- 14 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
 - System Front Assist
 - Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotel kierowcy ergoActive z funkcją masażu (dopłata)
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy z funkcją masażu
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 14 kierunkach
 - Tapicerka z mikrofibry "Art Velours"
- 2 Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą podgrzewana, z funkcją Tiptronic (dopłata)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica podgrzewana
 - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
 - Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- 3 Lakier metalizowany
- 4 Pakiet Premium (dopłata)
 - Głośniki 8 szt.
 - Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
 - Odtwarzacz MP3
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Odtwarzacz WMA
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Odtwarzacz CD
 - Asystent parkowania równoległego
 - Reflektory LED Basic
 - Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - System Rear Assist - kamera cofania
 - System Car-Net: App Connect
 - System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
 - Radio Composition Media

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK	215/65	R17	99V	VENTUS S1 EVO2 SUV	5,0
Przednie prawe:	*HANKOOK	215/65	R17	99V	VENTUS S1 EVO2 SUV	4,0
Tylne lewe:	*HANKOOK	215/65	R17	99V	VENTUS S1 EVO2 SUV	4,5
Tylne prawe:	*HANKOOK	215/65	R17	99V	VENTUS S1 EVO2 SUV	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Paweł Mułowski
Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowana listwa		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	wgniecenia	
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		108-117	
2	Dach		106-111	
3	Błotnik przedni	L	105-107	
4	Drzwi przednie	L	104-105	
5	Drzwi tylne	L	93-109	
6	Błotnik tylny	L	104-105	
7	Błotnik przedni	P	105-109	
8	Drzwi przednie	P	105-109	
9	Drzwi tylne	P	90-109	
10	Błotnik tylny	P	88-101	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		87-99	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki		

lakierowej				
3	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski	

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony, stolik tył - zarysowany		
2	Kanapa tylna		Poplamiona, stolik tył - zarysowany		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 8 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

[illegible]

Fot. nr 115

Lista przeglądu				
Nr zezwolenia 4846	Typ handlowy AD1387	Nr rejestracji NY2294M	Rejestracja 2019-05-28	
Nr nadwozia WVGZZZSNLW831F13	MXB DKZA	Przebieg (km) 76228	Stwierdzone uszkodzenia	
Typ handlowy Typem: 2.0 CLOFFAM 140TSVDTA	GER UAM	Rok modelowy 2020	Data 23.08.2024	
Przegląd				
Samochód od wewnątrz				☐ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Oświetlenie wnętrza w podświetla, oświetlenie bagażnika i oświetlenie podprzodnego schowka; sprawdził działanie				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Kluczyki; sprawdził działanie				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Samochód z zewnątrz				☐ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Oświetlenie z przodu - sprawdził działanie; światło postojowe, światła mijania, światła drogowe, reflektor przeciwbiegnący; kierunkowskazy, światła zewnetrzne				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Stykane światła kierownia (światła kierowania); sprawdził działanie				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Automatyczne sterowanie światłami mijania; sprawdził działanie				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Oświetlenie z tyłu - sprawdził działanie; światła hamowania (brak), światła hamowania, tylne światła postojowe, reflektory do jazdy wstecz, tylne światła przeciwbiegnące, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kierunkowskazy, światła zewnetrzne				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Układ wydechowy i jego wykończenie; sprawdził pod kątem działania, uszkodzenia dykt / uszkodzeń, w razie potrzeby czyszczenia				☐ OK ☒ uwagi ☐ uwagi
Przedział czyszczenia; kontrola uszkodzeń pod kątem uszkodzenia				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Przód wydechowy; uszczelnienie i połączenia termiczne i sprawdził pod kątem uszkodzenia, sprawdził połączenia końcówki				☐ OK ☒ uwagi ☐ uwagi
Nadwozie zewnętrzne i na zewnątrz; kontrola uszkodzeń pod kątem karoseri przy otwartych drzwiach i pokrywach				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Samochód od spodu				☐ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Układ hamulcowy; uszczelnienie płynu hamulcowego (stanowisko sprawdził działanie podwozia (z przodu))				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi
Śledzik i podłoga; w kierunku silnika (z przodu); kontrola uszkodzenia pod kątem uszkodzenia i uszkodzenia				☒ OK ☐ uwagi ☐ uwagi

Fot. nr 116

Skrytka błędów, przebiegnię nie / odczyty przebiegów: kontrola warunków pod kątem nieuszczelnienia i uszkodzeń	☒	☐	☐
Przekręty wlotowe: sprawdzenie stanu	☒	☐	☐
Przebiegi wlotowe, łożyska osiowe, łożyska dyfuzji łączących i gumowe wsporniki stabilizatora: kontrola warunków pod kątem uszkodzenia	☒	☐	☐
Grubość klocków hamulcowych oraz stan torca hamulcowych z przodu i z tyłu: sprawdzenie	☒	☐	☐
Odciski kierownicy: sprawdzenie luzu, zamocowania i osłon utrzymujących	☒	☐	☐
Układ hamulcowy / amortyzatory: kontrola warunków pod kątem nieuszczelnienia i uszkodzeń	☒	☐	☐
Układ wydechowy: kontrola warunków pod kątem nieuszczelnienia, zamocowania i uszkodzeń	☒	☐	☐
Podwozie: kontrola warunków pod kątem uszkodzeń zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia, osłon płyty podłogowej, układania przewodów, kółek i zawieszek	☒	☐	☐
Sprężyny śrubowe i odbijniki z przodu i z tyłu: kontrola warunków pod kątem uszkodzenia	☒	☐	☐

Ogromienie

Opory łożysk (1), opory silnika (2), opory silniczków (3)	☒	☐	☐
Wprowadzić ręcznie opory	☒	☐	☐
Ciężenie w oponach obu przednich kół: sprawdzić $\frac{1}{2}$ =	☒	☐	☐
przypadku koroty ustawień ciśnienia dla obciążenia czynnika zgodzie z naklejką	☒	☐	☐
Ciężenie w oponach obu tylnych kół: sprawdzić $\frac{1}{2}$ =	☒	☐	☐
przypadku koroty ustawień ciśnienia dla obciążenia czynnika zgodzie z naklejką	☒	☐	☐
Ciężenie w kole zapasowym: sprawdzić $\frac{1}{2}$ =	☒	☐	☐
Opory tylnego prawego koła: sprawdzić stan, ciśnienie powietrza, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika	☒	☐	☐
Opory tylnego lewego koła: sprawdzić stan, ciśnienie powietrza, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika	☒	☐	☐
Opory przedniego lewego koła: sprawdzić stan, ciśnienie powietrza, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika	☒	☐	☐
Opory przedniego prawego koła: sprawdzić stan, ciśnienie powietrza, wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika	☒	☐	☐
Opory koła zapasowego: sprawdzić stan, ciśnienie powietrza i wygląd bieżnika; zapisać głębokość bieżnika	☒	☐	☐

Suma błędów

Fot. nr 117

Akumulator: sprawdzenie za pomocą testera akumulatorów (kontrola prężności i napięcia)	☒	☐	☐
Pozostawienie oleju silnikowego: sprawdzenie; przy uzupełnieniu zwrócić uwagę na specyfikację oleju	☒	☐	☐
Silnik i podzespoły w komorze silnika (od góry): kontrola warunków pod kątem nieuszczelnienia i uszkodzeń	☒	☐	☐
Układ chłodzenia: sprawdzić odporność na zamrożenie i poziom płynu chłodzącego / wartość wymagana odpowiedni na zamrożenie przynajmniej -25 °C (kolejny arkusze -36 °C), wprowadzić smarowaną wartość rzeczywistą: $\frac{1}{2}$ =	☒	☐	☐
Układ wycierania i mycie szyby: sprawdzić odporność na zamrożenie, uzupełnić płyn (tylko na życzenie klienta)	☒	☐	☐

Prace końcowe

Wskazanie terminu przeglądu: stworzyć termin przeglądu. Zwrócić uwagę na numer PR w danych samochodu	☒	☐	☐
Ustawienie reflektorów LED: sprawdzić; zwrócić uwagę z wartością pochylania 1,0%; korrekta ustawienie ze dodatkową opłatą	☒	☐	☐
Ustawienie reflektorów przeciwbliźniowych: sprawdzić; przy zawartości światła pełnego < 50% i kącie nachylenia 5,2% lub przy zawartości światła pełnego > 50% i kącie nachylenia 2,0%; korrekta ustawienie ze dodatkową opłatą	☒	☐	☐
Wykonanie cięcia w oponach: skontrolować po korrecji cięcia w oponach	☒	☐	☐
Wykonanie jazdy próbnej	☒	☐	☐

Opisany dokument nie stanowi oferty

Opisany dokument

OK = Poprawnie / w pełni OK = Niepoprawnie, wymaga uwagi na wskazanych dodatkowych opisach i danych technicznych

Wskazanie


21.07.2025

21.07.2025


Data / podpis (wykonawca)

Data / podpis (kontrola techniczna)

Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122





Fot. nr 125

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu