

Nr zlecenia: 26068/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/04

**Zleceniodawca:**

CARPORT  
Baranowo, Ul. Budowlanych 7  
62-081 Przeźmierowo

**Rzeczoznawca:**

appr.a.eu s.c.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                     |                                | Dane: [C] VIII-2025 |                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                  | Samochód ciężarowy             | VIN:                | Z C F A 8 0 B 0 4 D 2 6 1 1 7 0 1 |
| Marka:                                           | IVECO E.CARGO                  | Nr rejestracyjny:   | KR8AK65                           |
| Model pojazdu:                                   | ML 120 EL18 EuroCargo E5 12.0t | Nr Info-Ekspert:    | 228-03526                         |
| Wersja:                                          |                                | Rok produkcji:      | 2013                              |
| Data pierwszej rejestracji                       | 2013/05/14                     |                     |                                   |
| Data ważności badania technicznego               | 2024/04/24                     |                     |                                   |
| Rodzaj zabudowy                                  | podwozie                       |                     |                                   |
| Rodzaj kabiny                                    | krótka (odchylana)             |                     |                                   |
| Dop. masa całkow.                                | 11990 kg                       |                     |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów     | 2 / 4x2 / manualna             |                     |                                   |
| Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi | resory / resory / 4180 mm      |                     |                                   |
| Jednostka napędowa                               | z zapłonem samoczynnym         |                     |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                          | 3920 ccm / 130kW (177KM)       |                     |                                   |
| Doładowanie                                      | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                     |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów               | 4 / rzędowy                    |                     |                                   |
| Norma spalin                                     | E5                             |                     |                                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół |
| 2  | Akumulatory 2 szt. 110 Ah                 |
| 3  | Alternator 70 A                           |
| 4  | Amortyzatory hydrauliczne teleskopowe     |
| 5  | Blokada kierownicy                        |
| 6  | Filtr paliwa podgrzewany                  |
| 7  | Fotel kierowcy regulowany                 |
| 8  | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie   |
| 9  | Fotel pasażera centralny składany         |
| 10 | Hamulec silnikowy                         |
| 11 | Immobilizer                               |
| 12 | Kolumna kierownicy regulowana             |

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 13 | Lusterko rampowe                 |
| 14 | Obrotomierz                      |
| 15 | Opony 225/75 R17,5               |
| 16 | Osuszacz powietrza podgrzewany   |
| 17 | Szyby przyciemniane              |
| 18 | Tachograf dla 2 kierowców        |
| 19 | Transformator                    |
| 20 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 21 | Wyświetlacz LCD                  |
| 22 | Zbiornik AdBlue 25l podgrzewany  |
| 23 | Zbiornik paliwa 115l             |

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *MATADOR 265/70 R17,5 | 11,0         |
| Przednie prawe: | *MATADOR 265/70 R17,5 | 11,0         |
| Tylne LZ:       | *LEAO 265/70 R17,5    | 11,0         |
| Tylne LW:       | *LEAO 265/70 R17,5    | 11,0         |
| Tylne PZ:       | *LEAO 265/70 R17,5    | 11,0         |
| Tylne PW:       | *LEAO 265/70 R17,5    | 11,0         |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY | ( - ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                   | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                        |       |
| Aktualność badań technicznych         | ( - ) |
| Korekta konieczna weryfik. serwis     | ( - ) |
| Stan utrzymania pojazdu               | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                   | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                  | ( - ) |

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu          | L / P | Rodzaj uszkodzenia                   | Opis                            | Fot. nr |
|------|-------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni         | L     | Połamany                             |                                 |         |
| 2    | Błotnik przedni         | P     | Połamany                             |                                 |         |
| 3    | Pokrywa przednia        |       | Połamana, uszkodzony zawias          |                                 |         |
| 4    | Drzwi boczne            | L     | Odpryski powłoki lakierowej          | Zablokowane, uszkodzenie klamki |         |
| 5    | Drzwi boczne            | P     | Zarysowania powłoki lakierowej       |                                 |         |
| 6    | Narożnik przedni kabiny | L     | Zarysowania powłoki lakierowej       |                                 |         |
| 7    | Narożnik przedni kabiny | P     | Zarysowania powłoki lakierowej       |                                 |         |
| 8    | Dach                    |       | Złuszczenie powłoki lakieru, korozja |                                 |         |

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|----------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Dach           |       | 50                   |      |
| 2    | Drzwi          | L     | 50                   |      |
| 3    | Drzwi          | P     | 50                   |      |

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis         | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------|--------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zarysowany, pęknięty         |              |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Pęknięta                     |              |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Pęknięta                     | brak wkładów |         |
| 4    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |              |         |

Brak zderzaka tylnego, reflektor przednich

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia        | Opis                  | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | Fotel przedni                 | L     | Brak                      |                       |         |
| 2    | Fotel przedni                 | P     | Rozdarcie materiału       | Zabrudzenie tapicerki |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej |       | Zadkompletowane częściowo |                       |         |
| 4    | Akumulator                    |       | Zużyty                    |                       |         |

Zaburzenie w kabinie pojazdu.

**RAMA**

Korozja miejscowa ramy

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

Brak zabudowy na samochodzie

**JAZDA KONTROLNA**

Jazda próbna nie była możliwa. Pojazdu nie daje się uruchomić. Pojazd z korozją w miejscu VIN stałego.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

KR 8AK 65

|                                                 |  |                                                               |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| TESTY BADAWCZE TECHNICZNE<br>27.04.2018<br>m.p. |  | TESTY BADAWCZE TECHNICZNE<br>2019-04-24<br>SKP KR/003<br>m.p. |  |
| 04 WRZ 2017<br>DATA<br>PODPIS                   |  | KW/D/0003<br>2018-04-24<br>DATA<br>PODPIS                     |  |
| 2020-04-17<br>SKP SK/027<br>SH/D/0021           |  | 19.04.2021<br>SKP SZ/014<br>SZ/D/0039                         |  |
| 2019-04-17<br>SKP SK/027<br>SK/D/0080           |  | 14.04.2020<br>SKP SZ/014<br>SZ/D/0052                         |  |
| 2021-04-17<br>SKP SK/027<br>SK/D/0080           |  | 25.04.2023<br>SKP SZ/014<br>SZ/D/0052                         |  |

Wzrost/CIężar ciała: 170/70

Prawidłowe: Fz. 11500kg

24 KM 200

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - data pojazdu, E - numer seryjny pojazdu, F1 - numer seryjny pojazdu, G - masa własna, H - data wydania dowodu, I - data wydania dowodu, J - numer seryjny homologacji typu pojazdu, K - numer seryjny homologacji typu pojazdu, L1 - data wydania dowodu, L2 - data wydania dowodu, M - data wydania dowodu, N - data wydania dowodu, O1 - data wydania dowodu, O2 - data wydania dowodu, O3 - data wydania dowodu, P - data wydania dowodu, Q - data wydania dowodu, R - data wydania dowodu, S - data wydania dowodu, T - data wydania dowodu, U - data wydania dowodu, V - data wydania dowodu, W - data wydania dowodu, X - data wydania dowodu, Y - data wydania dowodu, Z - data wydania dowodu.

**Przebieg:**  
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od momentu, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

**Opinia numer: 26068/CarArena STANDARD**

z dnia: 2025/07/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.