

Nr zlecenia: 26079/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzeczoznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YBAMFB11985116
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	PZ470JM
Model pojazdu:	Jumper 33 2.2 HDI MR`07 E4 3.3t	Nr Info-Ekspert:	008-01850
Wersja:	33 L2H2	Rok produkcji:	2011
Wskazanie drogomierza	351324 km		
Data pierwszej rejestracji	2011/06/01		
Opis rodzaju pojazdu	Przewóz ładunków		
Charakter wykorzystania	Przewóz ładunków		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 1360 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 1-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- 3 Fotel pasażera podwójny
- 4 Immobilizer
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Komputer pokładowy
- 7 Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne
- 8 Obrotomierz
- 9 Poduszka powietrzna kierowcy
- 10 Przygotowanie do montażu radia
- 11 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 12 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 13 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 14 Światło dodatkowe STOP
- 15 Tapicerka z materiału
- 16 Wspomaganie układu kierowniczego
- 17 Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
- 18 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 19 Zawieszenie tylne wzmocnione
- 20 Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
- 21 Zbiornik paliwa 90l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	6,0
Przednie prawe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	6,0
Tylne lewe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	7,0
Tylne prawe:	*SUNWIDE 225/70R15C 112/110 VANSNOW	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Naprawy konieczne- korekta dodatkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blotnik przedni	L	Odkształcony		
2	Blotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		

5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Wygięty		
7	Próg	P	Wgniecenia		
8	Dach		Wygięty		
9	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko		
10	Błotnik tylny	P	Odkształcony		
11	Ściana boczna nadwozia	L	Wgnieciona głęboko		
12	Ściana boczna nadwozia	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione głęboko		
14	Pas tylny		Wgnieciony głęboko		
15	Podłoga		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
16	Podłoga tylna		Wgnieciona głęboko		
17	Szkielet boku tylny	L	Wgnieciony głęboko		
18	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko		
19	Szkielet boku tylny	P	Wgniecenia		
20	Wnęka koła tylna	P	Wgniecenia		
21	Podłoga bagażnika		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Pojazd po kolizji . Uszkodzenia nadwozia z deformacją przestrzenną w cz. tylnej . Pojazd niesprawny technicznie .



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130μm	
2	Dach		60μm	
3	Błotnik przedni	L	90μm	
4	Drzwi przednie	L	100μm	
5	Błotnik tylny	L	110μm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		90μm	
7	Błotnik przedni	P	130μm	
8	Drzwi przednie	P	60μm	
9	Błotnik tylny	P	60μm	
10	Drzwi tyłu nadwozia		80μm	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Przepalone miejscowo poszycie		
3	Pokrycie fotela przedniego	P	Poplamione		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

BEZ UWAG

**UKŁAD NAPEŁDOWY**

BEZ UWAG

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Oś tylna	L	Uszkodzona		
2	Opona koła tylnego	L	Przecięty bok opony		
3	Tarcza koła tylnego	L	Zagięta krawędź zewnętrzna		

BEZ UWAG

**UKŁAD KIEROWNICZY**

BEZ UWAG

JAZDA KONTROLNA

Jazdy ntestowej nie wykonano . Pojazd powypadkowy

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
4	Dowód odprawy celnej	NIE
5	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
7	Podnośnik samochodowy	TAK
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	TAK
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	TAK
12	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
RP
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Zgodne
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zgodne

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

P2 670 JM

30.05.2016 2017-05-27 SKP POHA314 2018-05-27 2019-07-03 2019-07-05 2019-07-04 2019-07-04	2017-05-27 SKP POHA314 2018-05-27 2019-07-03 2019-07-05 2019-07-04 2019-07-04	VAT - 17% 140 2015	
---	---	-----------------------	--

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data przekazania pojazdu, D - numer pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - numer rejestracyjny pojazdu, G - numer wjazdu, H - data wydania dowodu rejestracji, I - data wydania dowodu rejestracji, J - data wydania dowodu rejestracji, K - data wydania dowodu rejestracji, L - data wydania dowodu rejestracji, M - data wydania dowodu rejestracji, N - data wydania dowodu rejestracji, O - data wydania dowodu rejestracji, P - data wydania dowodu rejestracji, Q - data wydania dowodu rejestracji, R - data wydania dowodu rejestracji, S - data wydania dowodu rejestracji, T - data wydania dowodu rejestracji, U - data wydania dowodu rejestracji, V - data wydania dowodu rejestracji, W - data wydania dowodu rejestracji, X - data wydania dowodu rejestracji, Y - data wydania dowodu rejestracji, Z - data wydania dowodu rejestracji.

POUZECZENIE:
 Właściciel pojazdu, jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od momentu, kiedy wystąpił dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych, zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: 26079/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/11

Klauzule i zastrzeżenia:

1. *Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi opiniujący.*
2. *Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu*
3. *Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.*
4. *Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.*
5. *Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.*
6. *Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.*