



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO9N268

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B A T 6 N H 2 G 4 0 2 0 3 1 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PO9N268
Model pojazdu:	Rapid 1.4 TSI MR`12 E6	Nr Info-Ekspert:	034-03115
Wersja:	Style DSG	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	311344 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/12/23		
Data ważności badania technicznego	2025/12/20		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1731 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 92kW (125KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu perła		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Bluetooth
- 4 Czujniki parkowania - tył
- 5 Dywaniki
- 6 Filtr p/pyłkowy
- 7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 8 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 9 Głośniki 2 szt. dodatkowe
- 10 Głośniki 4 szt.
- 11 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 12 Klimatyzacja Climatronic
- 13 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 14 Komputer pokładowy
- 15 Kurtyny powietrzne boczne
- 16 Pakiet Funkcjonalny
- 17 Podłokietnik centralny przedni
- 18 Poduszka powietrzna kierowcy
- 19 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 20 Poduszki powietrzne boczne
- 21 Półka nad przestrzenią bagażową
- 22 Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 23 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 24 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- 25 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 26 System kontroli ciśnienia w oponach
- 27 System p/poślizgowy MSR
- 28 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 29 System pokolizyjny ACS
- 30 System Start/Stop
- 31 System wspomagania nagłego hamowania
- 32 Szyba tylna ogrzewana
- 33 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 34 Szyby przyciemniane
- 35 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 36 Światła do jazdy dziennej
- 37 Światła p/mgielne przednie
- 38 Tempomat
- 39 Wyświetlacz Maxi-DOT
- 40 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 41 Zderzaki w kolorze nadwozia
- 42 Zestaw naprawczy opon
- 43 Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Chrome
 - Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze ciemnego chromu
- 4 Pakiet Zimowy
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami
 - Przygotowanie do montażu radia
 - Antena radiowa
 - Głośniki
- 6 Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/45
 - Koło zapasowe dojazdowe
 - Tarcze kół aluminiowe 16"
 - Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
 - Opony 215/45 R16

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe (dopłata)
- 2 Lakier perłowy
- 3 Listwy ozdobne Piano Black
- 4 Pakiet Dynamic
 - Fotele przednie sportowe
 - Tapicerka Dynamic

- 5 Pakiet na bezdroża
Zawieszenie podwyższone
Osłona dolna silnika
- 6 Pakiet XENON (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Reflektory ksenonowe
System doświetlania zakrętów
- 7 Spryskiwacze reflektorów
- 8 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 9 Tuner radiowy cyfrowy DAB

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MATADOR 215/45 R16 90V MP 62	
Przednie prawe:	*MATADOR 215/45 R16 90V MP 62	
Tylne lewe:	*MATADOR 215/45 R16 90V MP 62	
Tylne prawe:	*MATADOR 215/45 R16 90V MP 62	
Zapasowe:	*BRIDGESTONE 185/55 R15 84H	ECOPIA EP 150 TL

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120μm	
2	Dach		150μm	
3	Błotnik przedni	L	190μm	
4	Drzwi przednie	L	130μm	
5	Drzwi tylne	L	150μm	
6	Błotnik tylny	L	140μm	
7	Błotnik przedni	P	110μm	
8	Drzwi przednie	P	130μm	
9	Drzwi tylne	P	130μm	
10	Błotnik tylny	P	130μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140μm	

Pomiar grubości powłoki lakierowej dokonano miernikiem typ GL PRO-SMART-FAZ

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Zużyty		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

**UKŁAD NAPEŁDOWY**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa zespołu napędowego	Wyciek oleju		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono i nie wykonano jazdy próbnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- 2 **Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu