



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: PO394UP

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBGK61Z1D8008706
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PO394UP
Model pojazdu:	Octavia II 1.8 MR`09 E5	Nr Info-Ekspert:	034-01460
Wersja:	Elegance	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	279644 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/07/12		
Data ważności badania technicznego	2026/06/30		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1905 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1798 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2025/08/08		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Czujniki parkowania - przód
- 4 Czujniki parkowania - tył
- 5 Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
- 6 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 7 Filtr p/pyłkowy
- 8 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 9 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 10 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 11 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 12 Immobilizer
- 13 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
- 14 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 15 Komputer pokładowy
- 16 Kurtyny powietrzne boczne
- 17 Listwy boczne w kolorze nadwozia
- 18 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 19 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 20 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 21 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 22 Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- 23 Nawiew powietrza na siedzenia tylne
- 24 Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane
- 25 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
- 26 Podłokietnik centralny przedni
- 27 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 28 Poduszka powietrzna kierowcy
- 29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 30 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 31 Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 + złącze AUX IN
- 32 Reflektory przednie projekcyjne
- 33 Relingi dachowe
- 34 Roleta do bagażnika
- 35 Siatka mocująca bagaż
- 36 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 37 Spryskiwacze reflektorów
- 38 Sterowanie radiem w kierownicy
- 39 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
- 40 Sygnalizacja otwartych drzwi i pokryw bagażnika
- 41 System DSR
- 42 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 43 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 44 System p/poślizgowy MSR
- 45 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 46 System pokolizyjny ACS
- 47 System wspomagania nagłego hamowania
- 48 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 49 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 50 Światła p/mgielne przednie
- 51 Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
- 52 Tempomat
- 53 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 54 Wspomaganie układu kierowniczego
- 55 Wyświetlacz Maxi-DOT
- 56 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 57 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica 4-ramienna pokryta skórą
Kierownica 4-ramienna
Kierownica pokryta skórą
- 2 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 8 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 8 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +4 szt. tarcze kół z oponami DAYTON 205/55R16 91H
- 2 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 3 Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lakier metalizowany
- 5 Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3 + zmieniarza CD (dopłata)
Zmieniarza CD
Radioodtwarzacz CD + MP3
- 6 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 7 Wycieraczki z czujnikiem deszczu (Pakiet Widoczność)

Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*APOLLO 205/55 R16 91H	
Przednie prawe:	*APOLLO 205/55 R16 91H	
Tylne lewe:	*APOLLO 205/55 R16 91H	
Tylne prawe:	*APOLLO 205/55 R16 91H	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi tyłu nadwozia		spęcherzenia powłoki lakierowej		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80µm	
2	Dach		70µm	
3	Błotnik przedni	L	90µm	
4	Drzwi przednie	L	230µm	
5	Drzwi tylne	L	100µm	
6	Błotnik tylny	L	90µm	
7	Błotnik przedni	P	80µm	
8	Drzwi przednie	P	80µm	
9	Drzwi tylne	P	90µm	
10	Błotnik tylny	P	100µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80µm	

Pomiar grubości powłoki lakierowej dokonano miernikiem typ GL PRO-SMART-FAZ

 NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono i nie wykonano jazdy próbnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu