



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Partner:



Licencja nr F/048/13

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: ZS243GL

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **TMBNC25J0E5018244**

Marka: **SKODA**

Nr rejestracyjny: **ZS243GL**

Model pojazdu: **Roomster 1.4 MR`11 E5**

Nr Info-Ekspert: **034-01969**

Wersja: **Ambition**

Rok produkcji: **2013**

Wskazanie drogomierza 138096 km

Data pierwszej rejestracji 2013/12/03

Data ważności badania technicznego 2025/11/21

Rodzaj nadwozia minivan 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1664 kg*

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1390 ccm / 63kW (86KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) 2-warstwowy typu uni

Miejsce oględzin ul. Strzeszyńska 58, Poznań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 16 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 17 Reflektory przednie projekcyjne
- 18 Siedzenia tylne VarioFlex

4	Filtr p/pyłkowy	19	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Immobilizer	21	System p/poślizgowy MSR
7	Kieszenie w oparciach foteli przednich	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Klimatyzacja manualna Climatic	23	System pokolizyjny ACS
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	24	System wspomagania nagłego hamowania
10	Komputer pokładowy	25	Szyby przyciemniane
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	26	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	27	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zestaw naprawczy opon
15	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Pakiet Chrome
Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze ciemnego chromu
- Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
- Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny
- Szyby przednie regulowane elektrycznie + zdalnie sterowany zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/55
Tarcze kół stalowe 15"
Opony 195/55 R15

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +4 sztuki tarcze kół z oponami DĘBICA 195/55R15 85H
- Klimatyzacja Climatronic (dopłata)
- Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + złącze AUX IN
- Reflektory p/mgielne przednie
- Relingi dachowe czarne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 195/55 R15 85H	
Przednie prawe:	*FALKEN 195/55 R15 85H	
Tylne lewe:	*FALKEN 195/55 R15 85H	
Tylne prawe:	*FALKEN 195/55 R15 85H	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dach		złuszczone powłoka lakierowa		

Powłoka lakierowa zmatowiała i zarysowana.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90μm	
2	Dach		80μm	
3	Błotnik przedni	L	80μm	
4	Drzwi przednie	L	100μm	
5	Drzwi tylne	L	80μm	
6	Błotnik tylny	L	100μm	
7	Błotnik przedni	P	80μm	
8	Drzwi przednie	P	90μm	
9	Drzwi tylne	P	90μm	
10	Błotnik tylny	P	80μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100μm	

Pomiar grubości powłoki lakierowej dokonano miernikiem typ GL PRO-SMART-FAZ



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		



UKŁAD NAPĘDOWY

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa zespołu napędowego	Wyciek oleju		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono i nie wykonano jazdy próbnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu