

Nr zlecenia: 91/08/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/08

**Zlecniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                        | Dane: [D] IX-2025 |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t             | VIN:              | VR7EFBHYBKJ642879 |
| Marka:                                       | CITROËN                                | Nr rejestracyjny: | WW1946W           |
| Model pojazdu:                               | Berlingo III 1.6 BlueHDi MR`18 E6 2.4t | Nr Info-Ekspert:  | 008-04089         |
| Wersja:                                      | XL Club 950                            | Rok produkcji:    | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                        | 191982 km                              |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2019/07/16                             |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/07/24                             |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2 osobowy            |                   |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 2370 kg* / 954 kg                      |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna           |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2975 mm                                |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                 |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1560 ccm / 73kW (99KM)                 |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza           |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                            |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6                                     |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni             |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia             |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1    | Czujnik zmierzchu                         | 10   | Poduszka powietrzna kierowcy           |
| 2    | Czujniki ciśnienia w oponach              | 11   | Półka podsufitowa                      |
| 3    | Drzwi boczne prawe przesuwne              | 12   | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna |
| 4    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 | 13   | System radiowy RD6                     |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| stopni                          |                                                         |
| 5 Fotel pasażera regulowany     | 14 Szyby przednie regulowane elektrycznie               |
| 6 Hamulec postojowy elektryczny | 15 Tapicerka siedzeń materiałowa "Curtiba Meltem"       |
| 7 Klimatyzacja                  | 16 Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa sztucznego      |
| 8 Kolumna kierownicy regulowana | 17 Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem |
| 9 Lakier Biały Banquise         | 18 Zamek centralny                                      |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Fotel kierowcy Komfort
  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
  - Podłokietnik fotela kierowcy
  - Schówek pod siedzeniem kierowcy
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
  - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
  - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
  - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
  - System kontroli trakcji ESC
  - Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)
  - System wspomagania nagłego hamowania AFU
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
  - Światła p/mgielne przednie
  - System doświetlania zakrętów
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *WINDFORCE 205/60 R16C 100/98T CATCHFORS H/P | 5,0          |
| Przednie prawe: | *WINDFORCE 205/60 R16C 100/98T CATCHFORS H/P | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *WINDFORCE 205/60 R16C 100/98T CATCHFORS H/P | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *WINDFORCE 205/60 R16C 100/98T CATCHFORS H/P | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Aktualność badań technicznych                            | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Jacek Neumann

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu                   | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis                                  | Fot. nr |
|------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia                 |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |                                       |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie            | L     |                                                             | Listwa - zarysowana                   |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie            | P     |                                                             | Listwa - zarysowana                   |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne               | P     | Odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji                | Listwa - zarysowana                   |         |
| 5    | Dach                             |       | Wgniecenia                                                  |                                       |         |
| 6    | Ściana boczna nadwozia           | L     | Wgniecioną, zarysowania                                     |                                       |         |
| 7    | Ściana boczna nadwozia           | P     | Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej               | Listwa - zarysowana                   |         |
| 8    | Drzwi tyłu nadwozia              |       | Odpryski powłoki lakierowej, odkształcenia, ogniska korozji | Część wewnętrzna - liczne zarysowania |         |
| 9    | Przegroda przestrzeni ładunkowej |       | Odkształcenia, zarysowania                                  |                                       |         |
| 10   | Podłoga bagażnika                |       | Ogniska korozji                                             |                                       |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 98-112               |      |
| 2    | Dach                |       | 104-112              |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 188-202              |      |
| 4    | Próg                | L     | 130                  |      |
| 5    | Drzwi przednie      | L     | 91-93                |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 100-111              |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 88-106               |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 247-252              |      |
| 9    | Próg                | P     | 140                  |      |
| 10   | Drzwi przednie      | P     | 96-98                |      |
| 11   | Drzwi tylne         | P     | 98-99                |      |
| 12   | Błotnik tylny       | P     | 93-107               |      |
| 13   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 152-676              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                    | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|---------------------------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                            |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                            |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Pęknięcia, zarysowania, odkształcenia |      |         |
| 4    | Lampa zespolona tylna     | L     | Zarysowania                           |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                    | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina przestrzeni ładunkowej |       | Zużyta             |      |         |
| 2    | Fotel przedni                     | L     | Poplamiony         |      |         |
| 3    | Fotel przedni                     | P     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego | P     | Odształcona        |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |                                                            |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | Zapocenia olejowe. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG                                                   |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG                                                   |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG                                                   |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG                                                   |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG                                                   |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG                                                   |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |              |
|---|------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK          |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego

innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu