

Nr zlecenia: 114/04/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/04

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF7SXHNPYPT638005
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	PZ4H642
Model pojazdu:	C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04388
Wersja:	Shine S&S	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	17242 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/09/14		
Data ważności badania technicznego	2026/09/14		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1610 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 61kW (83KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

.....

50 800 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Airbump® z kolorowaną ramką
- 3 Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
- 4 Asystent ruszania na wzniesieniu
- 5 Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
- 6 Coffee brake Alert
- 7 Czujniki parkowania - tył
- 8 Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem
- 9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju
- 10 Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM
- 11 Fotel kierowcy regulowany manualnie
- 12 Gniazdo 12V
- 13 Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin
- 14 Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem
- 15 Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo
- 16 Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- 17 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- 18 Komputer pokładowy
- 19 Kontrolka ciśnienia oleju
- 20 Kontrolka temperatura wody
- 21 Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
- 22 Lampy tylne 3D
- 23 Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych
- 24 Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)
- 25 Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym
- 26 Obrotomierz
- 27 Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem
- 28 Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3
- 29 Oświetlenie bagażnika

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 30 Podstawka na kubek
- 31 Poduszka powietrzna kierowcy
- 32 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 33 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 34 Poduszki powietrzne kurtynowe
- 35 Ramki szyb bocznych czarne matowe
- 36 Reflektory Eco LED
- 37 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 38 System kontroli ciśnienia w oponach
- 39 System REF
- 40 System rozpoznawania znaków drogowych
- 41 System wspomagania nagłego hamowania AFU
- 42 Szyby barwione
- 43 Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytraskowe
- 44 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 45 Światła do jazdy dziennej LED DRL
- 46 Światła p/mgielne przednie
- 47 Tapicerka Mica Grey
- 48 Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
- 49 Wskaźnik przeglądów
- 50 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 51 Wspomaganie układu kierowniczego
- 52 Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
- 53 Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
- 54 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
- 55 Zamek centralny
- 56 Zderzaki w kolorze nadwozia
- 57 Zestaw naprawczy opon
- 58 Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
System Mirror Screen
Ekran dotykowy 7"
Citroën Connect Radio typu RCCA2
Schoweki pod wyświetlaczem
- 2 Dach bi-ton Noir Onyx
Dekoracja obudowy lusterek
Dekoracja ramki halogenów
Dekoracja słupka tylnego
- 3 Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
Filtr p/pyłkowy

- Klimatyzacja automatyczna
- 4 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 5 Pakiet Automatyczny

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Czujnik zmierzchu

Czujnik deszczu

Oświetlenie towarzyszące ""follow home""
- 6 Pakiet Bezpieczeństwa

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)

System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 7 Pakiet Kolor Noir

Dekoracja ramki halogenów

Dekoracja ramki Airbump
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany "Sable"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	205/55	R16	91H	N BLUE 4SEASON	6,5
Przednie prawe:	*NEXEN	205/55	R16	91H	N BLUE 4SEASON	5,0
Tylne lewe:	*NEXEN	205/55	R16	91H	N BLUE 4SEASON	6,5
Tylne prawe:	*NEXEN	205/55	R16	91H	N BLUE 4SEASON	6,9

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (26 mies.)		50 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 950 PLN po korekcie:	51 950 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 235 PLN po korekcie:	53 185 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	876 PLN po korekcie:	54 061 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 081 PLN	
Weryfikacja serwisowa	-1 784 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 865 PLN po korektach:	51 196 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 355 PLN po korekcie:	50 841 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		50 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Raport z dnia:
-30.07.2024 Zgłoszenie kradzieży pojazdu!
-03.10.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: KarolBączkowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

50800 PLN

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 9499,19 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Listwa - zarysowana		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Próg	L	40	
5	Drzwi przednie	L	70	
6	Drzwi tylne	L	70	
7	Błotnik tylny	L	80	
8	Błotnik przedni	P	60	
9	Próg	P	40	
10	Drzwi przednie	P	70	
11	Drzwi tylne	P	70	
12	Błotnik tylny	P	60	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Lampa kierunkowskazu przedniego	P	Pęknięty klosz		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Antena		Uszkodzona		
2	Akumulator		Niesprawny		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia pojazdu, wykonania próby ruchowej. Skarajnie rozładowany akumulator. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	NIE okazano kopię pozwolenia tymczasowego
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu