

Nr zlecenia: 28/29/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/29

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3UPHNKSP5068142
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ4H329
Model pojazdu:	208 MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert: 029-05041
Wersja:	Allure S&S EAT	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **63 700 PLN**

Wskazanie drogomierza	14034 km
Data pierwszej rejestracji	2023/07/28
Data ważności badania technicznego	2026/07/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1625 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Radio MP3
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	40	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu

3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	41	Schówek na telefon
4	Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami	42	Selektor trybów jazdy
5	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	43	Siedzenia tylne składane asymetrycznie
6	Czujniki parkowania - przód	44	Spoiler tylny czarny błyszczący
7	Czujniki parkowania - tył	45	System automatycznego hamowania
8	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami	46	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System Bluetooth
10	Funkcja Mirror Screen	48	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBF
11	Głośniki 6 szt.	49	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	50	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec postojowy elektryczny	51	System kontroli uwagi kierowcy
14	Immobilizer	52	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
15	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	53	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55	System TSM
18	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	56	System WiFi
19	Kurtyny powietrzne boczne	57	System wspomagania nagłego hamowania AFU
20	Lakier metalizowany "Żółty Agueda"	58	Szyba przednia barwiona
21	Listwy boczne okien czarne błyszczące	59	Szyba tylna ogrzewana
22	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	60	Szyby tylne barwione
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	61	Szyby tylne przyciemniane
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	62	Szyby tylne regulowane elektrycznie
25	Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"	63	Światła do jazdy dziennej LED
26	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka	64	Światła tylne LED
27	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części	65	Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz
28	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia	66	Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorowe diamentowe
29	Oświetlenie bagażnika	67	Tuner radiowy cyfrowy DAB
30	Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME	68	Uchwyty asekurowujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera
31	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Quartz	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
32	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	70	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
33	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych	71	Zamek centralny
34	Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz	72	Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończeniem
35	Podsufitka w jasnym kolorze	73	Zestaw naprawczy opon
36	Poduszka powietrzna kierowcy	74	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
37	Poduszka powietrzna pasażera	75	Złącze USB typ C 1szt
38	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa

- Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D

Panel 10" wirtualnych zegarów 3D
- 4 Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology

Kierunkowskazy LED

Reflektory przednie LED

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej LED

Czujnik deszczu
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat
- 6 Zagłówki przednie i tylne regulowane

Zagłówki foteli przednich regulowane

Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 +Lakier metalizowany (dopłata)
- 2 Pakiet Visio Park 1 (dopłata)

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	7,0
Przednie prawe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	6,0
Tylne lewe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	7,0
Tylne prawe:	*NEXEN	195/55 R16	N'BLUE	8,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)			68 100 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 063 PLN	po korekcie:	69 163 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	490 PLN	po korekcie:	69 653 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 001 PLN	po korekcie:	71 654 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 149 PLN		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5 732 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 7 881 PLN	po korektach:	63 773 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 107 PLN	po korekcie:	63 666 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			63 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Dnia:

30.07.2024 Zgłoszenie kradzieży pojazdu
22.08.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

63700 PLN
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych)
w tym VAT (23,0%) 11911,38 PLN


Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		79	
2	Dach		125	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	187	
5	Drzwi tylne	L	137	
6	Błotnik tylny	L	946	
7	Błotnik przedni	P	114	
8	Drzwi przednie	P	220	
9	Drzwi tylne	P	472	
10	Błotnik tylny	P	206	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		122	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej, zarysowania	Niespasowane mocowanie	
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia		
6	Tunel środkowy		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**UKŁAD HAMULCOWY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Korozja		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Korozja		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Korozja		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Korozja		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę awarii - konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |

6 Trójkąt ostrzegawczy

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH PEUGEOT

Gwarancje umowne PEUGEOT

W celu zatwierdzenia gwarancji umownych PEUGEOT niniejszy certyfikat musi zostać wypełniony i podstępniowany przez dealera odpowiedzialnego za sprzedaż. Warunkiem obowiązywania tych gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich harmonogramem (dowodem na to powinny być uzupełnione odcinki kontrolne z niniejszej książki).

W przypadku napraw i przeglądów nieobjętych niniejszymi gwarancjami, wykonywanych przez autoryzowany serwis, nie przysługują żadne świadczenia z tytułu gwarancji umownej.

Gwarancje umowne PEUGEOT obowiązują od dnia faktycznego wydania pojazdu klientowi (data początku gwarancji zapisana na tej stronie).

Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT pojazdu oraz warunki ich obowiązywania znajdują się w formularzu zamówienia nowego pojazdu.

WROBUD SP. Z O.O.
ul. Szczęśliwka 7
54-517 Wrocław
Tel: +48 (71) 749 44 01
www.dealer.peugeot.pl/wrobud
NIP: 894 000 75 80
REGON: 005925501

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

VIN: **VR3UPHNKSP5068142**

Data początku gwarancji: **28.07.23**

Data końca gwarancji: **28.07.25**

Model: **208 ACCURE PACK**

Paliwo*: **PB**

Silnik: **1.2 PT**

Olej silnikowy*: **00W20**

Moc: **100** WPKM

Nr rejestracyjny: **PZ 414 329**

* W zależności od silnika.

NOTATKI

WROBUD SP. Z O.O.
Pojazd jest objęty gwarancją PEUGEOT, wydawaną zgodnie z procedurą określoną przez PEUGEOT.

PEUGEOT

Kraj: **POLSKA** Nr punktu sprzedaży: **PLC 076 P**

Pieczczę punktu sprzedaży

Nabywca pojazdu otrzymuje harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pokładową.

W razie braku tego dokumentu:

- lokalny dealer lub jakikolwiek inny autoryzowany serwis PEUGEOT może wydać dokument zastępczy lub
- można go wydrukować we własnym zakresie poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej PEUGEOT.

* Dostępność jest uzależniona od kraju.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe.

W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Fot. nr 91

PL RZECZPOSPOLITA POLSKA POZWOLENIE CZASOWE

STAROSTA POZNANSKI
60-509 POZNAN
JACKOWSKIEGO 18
ORGAN WYDAJĄCY

Cel wydania pozwolenia czasowego

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A/ PZ 4H329

D.1 PEUGEOT
D.2 U
D.3 P HNKSP-J1GG00
D.3 208

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA CIĘŻARNOŚĆ --- NAIWIEKSZY DOP. CIŚNIENIE OSI 8,72

E/ VR3UPHNKSP5068142

B/ 2023-07-28 | I/ 2023-07-28 | H/ 2023-08-27

SERIA PC/AAK **2632206**

20-07-2025 09:52 3509670205/STELLANTIS
20-07-2025 09:51 3409670205/STELLANTIS
20-07-2025 09:50 3329670205/STELLANTIS
20-07-2025 09:49 3209670205/STELLANTIS
20-07-2025 09:48 3099670205/STELLANTIS
20-07-2025 09:47 2909670205/STELLANTIS G
20-07-2025 09:46 2809670205/STELLANTIS DA
20-07-2025 09:45 2609670205/STELLANTIS DAW
20-07-2025 09:44 2409670205/STELLANTIS DAW
20-07-2025 09:43 2309670205/STELLANTIS DAW
20-07-2025 09:42 2209670205/STELLANTIS DAW
20-07-2025 09:41 2109670205/STELLANTIS DAW
20-07-2025 09:40 2009670205/STELLANTIS DAW
20-07-2025 09:39 1809670205/STELLANTIS DAW


Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu