

Nr zlecenia: 113/08/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	T S M L Y D H 1 S 0 0 D 2 5 7 3 6
Marka:	SUZUKI	Nr rejestracyjny:	PY96244
Model pojazdu:	Vitara 1.5 DualJet Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	036-00954
Wersja:	Premium Aut.	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	8998 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/05/10		
Data ważności badania technicznego	2027/05/10		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	1700 kg*		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1462 ccm / 75kW (102KM)		
Moc zespołu napędowego	100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena dachowa	43	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
2	Autoalarm	44	System Apple Carplay/Android Auto
3	Drzwi tyłu nadwozia otwierane	45	System Engine Auto Stop Start

	elektromagnetycznie		
4	Filtr p/pyłkowy	46	System kluczyka elektronicznego
5	Funkcja MirrorLink	47	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
6	Głośniki 4 szt.	48	System kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
7	Gniazdo 12V	49	System multimedialny interaktywny
8	Gniazdo 12V w bagażniku	50	System ostrzegania o niestabilności kierunku jazdy "WeavingAlert"
9	Hamulec postojowy elektryczny	51	System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
10	Immobilizer	52	System reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym Dual Sensor Brake Support
11	Kamera cofania	53	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
12	Kierownica pokryta skórą	54	System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Hold Control
13	Kierownica wielofunkcyjna	55	System zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDP
14	Kieszka w oparciu fotela kierowcy	56	Szyba tylna ogrzewana
15	Kieszka w oparciu fotela pasażera	57	Szyby tylne przyciemniane
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	58	Światła do jazdy dziennej LED
17	Klimatyzacja automatyczna	59	Światła p/mgienne przednie
18	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	60	Światła p/mgienne tylne
19	Kratki wentylacyjne środkowe i boczne w kolorze chromu	61	Światła tylne LED
20	Kurtyny powietrzne boczne	62	Światła włączane automatycznie
21	Listwy ozdobne błotników chromowane	63	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
22	Listwy ozdobne zderzaka przedniego chromowane	64	Światło dodatkowe STOP
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	65	Tapicerka tekstylna
24	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne dzień/noc	66	Tarcze kół aluminiowe 17"
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	67	Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
26	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą napięcia	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
27	Obrotomierz	69	Uchwyty do mocowania bagażu
28	Oslona chłodnicy z motywem chromowanym	70	Uchwyty na butelki w drzwiach przednich i tylnych
29	Oslony nadkoli	71	Uchwyty na kubki z przodu
30	Oslony progów	72	Uchwyty w podsufitce z tyłu oraz po stronie pasażera
31	Oslony zderzaków	73	Wskaźnik zmiany biegów GSI
32	Oświetlenie bagażnika	74	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
33	Pedały bezpieczne	75	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
34	Podłoga bagażnika podwójna	76	Wyświetlacz multimedialny 7" dotykowy
35	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	77	Wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" kolorowy
36	Poduszka powietrzna kierowcy	78	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	79	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	80	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Poduszki powietrzne boczne przednie	81	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Półka bagażnika	82	Zestaw naprawczy opon
41	Reflektory przednie LED Hi/Low	83	Złącze "USB"
42	Relingi dachowe w kolorze srebrnym		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

- System wspomagania nagle hamowania
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
 - Oparcie siedzeń tylnych składane
 - Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 5 Pakiet Oświetlenie
 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu
 - Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane
 - Oświetlenie półeczki dolnej
- 6 Pakiet Zimowy
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Nawiew powietrza na siedzenia tylne
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 7 System ESP + TCS
 - System kontroli trakcji TCS
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
 - Spryskiwacz szyby tylnej
 - Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94V ECO CONTACT 6 TL	6,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94V ECO CONTACT 6 TL	6,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94V ECO CONTACT 6 TL	6,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/55 R17 94V ECO CONTACT 6 TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl: brak uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu