

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/45300/25/06/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Przemysław Mielnik (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Stoszowice
mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-MOB-WPO(Z)/netto, WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/45300/25/06/23
23-06-2025

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
PEUGEOT
208 19-23, 208 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8

Nr rejestracyjny
VIN

PZ3G885
VR3UPHNKSP5055928

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-06-24
Dolnośląskie, 52-017 Wrocław, Zabrzeńska,
Wodzisławska 8

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 58 500 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0146821
Producent	PEUGEOT
Model	208 19-23
Typ/wersja	208 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1090
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1625
Rozstaw osi 1/2	2540
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	102/75
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PZ3G885
VIN	VR3UPHNKSP5055928
Data 1. rejestracji	27-06-2023
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	6 147 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, W PRIMACY	195/55 R16 91H	6,0 mm
	lewe	Michelin, W PRIMACY	195/55 R16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	Michelin, W PRIMACY	195/55 R16 91H	7,0 mm
	lewe	Michelin, W PRIMACY	195/55 R16 91H	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 6 głośników | 30. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 2. ABS | 31. Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym |
| 3. ASR - system kontroli trakcji | 32. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 33. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie |
| 5. Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy | 34. Mirror Screen |
| 6. Bluetooth | 35. Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń |
| 7. Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni | 36. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia |
| 8. Czujnik deszczu | 37. Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie - 3 punktowe |
| 9. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 38. Peugeot i-Cockpit (wyświetlacz kolorowy między zegarami 3,5", ekran dotykowy 7") |
| 10. Deska rozdzielcza pokryta miękkim tworzywem i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon | 39. Peugeot i-Cockpit 3D (panel 10" wirtualnych zegarów 3D, ekran dotykowy 7") |
| 11. EBA | 40. Podsufitka w kolorze szarym |
| 12. EBFD | 41. Selektor trybu jazdy |
| 13. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 42. System Active Safety Brake (V-AEBS2) |
| 14. Felgi aluminiowe 16 diamentowane SOHO z ogumieniem 195/55 | 43. System Driver Attention Alert |
| 15. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 44. System aktywnego utrzymywania na pasie ruchu (LKA) |
| 16. Gniazdo USB | 45. System monitorowania ograniczeń prędkości |
| 17. Gniazdo USB C | 46. System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW) |
| 18. Grill przedni z chromowaną ramką | 47. System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR) |
| 19. Hamulec postojowy elektryczny | 48. Szyba przednia akustyczna |
| 20. Kamera cofania HD 180 stopni VisioPark1, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision | 49. Szyba przednia barwiona |
| 21. Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach | 50. Szyby przednie i tylne elektryczne |
| 22. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna | 51. Szyby tylne barwione |
| 23. Klimatyzacja automatyczna | 52. Tapicerka łączona materiał/skóra ekologiczna Cozy |
| 24. Lakier metalik, bez dopłaty | 53. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 25. Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu | 54. Tuner cyfrowy DAB |
| 26. Lampy przednie Peugeot Eco LED Technology + czujnik deszczu | 55. Tylne kanapa składana w stosunku 1/3 - 2/3 |
| 27. Lampy tylne LED | 56. Wspomaganie kierownicy - elektryczne |
| 28. Lusterka boczne ogrzewane | 57. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości |
| 29. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 58. Zamek centralny |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|--------|
| 1. Lakier metalizowany | 569 zł |
| 2. System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML Proximity | 211 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 49 837 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **535 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 50 373 zł

Wypożyczenie

Korekta wypożyczenia **780 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 51 153 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-206 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 50 947 zł

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa (15,00%) 7 556 zł
Łącznie inne **7 556 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 58 502 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

58 500 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 25-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Przemysław Mielnik (NEW)
mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

kserokopia pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd zabrudzony brak możliwości weryfikacji stanu powłoki lakierniczej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.

Tył




Fot. 6.

Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył




Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Zestaw naprawczy koła




Fot. 14.
Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Fot. 16.

Zestaw wskaźników

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tunel środkowy




Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.


Kierownica z lewej strony



Fot. 24.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zdjęcie do protokołu

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	208 19-23
Typ	208 1.2 PureTech Allure Pack S&S EAT8
Nr rejestracyjny	PZ3G885
VIN	VR3UPHNKSP5055928

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	46 341 zł
Notowanie (2023)	49 837 zł
Notowanie (2024)	56 667 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	27-06-2023
Data wyceny	25-06-2025
Okres eksploatacji [lata]	2,08
Korekta 1. rejestracji	535 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	50 373 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	780 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	51 153 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-206 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	50 947 zł

Inne

Łącznie inne	7 555,88 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	58 502 zł

Wartość rynkowa pojazdu 58 500 zł (netto/zakup)¹