

Nr zlecenia: 71/04/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 04.09.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                        | Dane: [O] IX-2025 |                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                | VIN:              | <b>T M B A F 7 N E 9 J 0 3 4 0 6 1 9</b> |
| Marka:                                              | <b>SKODA</b>                           | Nr rejestracyjny: | <b>CB825HT</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Octavia III 1.6 TDI-CR MR`18 E6</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>034-03706</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>Active</b>                          | Rok produkcji:    | <b>2018</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 289937 km                              |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 28.05.2018                             |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 21.05.2026                             |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | liftback 5 drzwiowy                    |                   |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1855 kg*                               |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                 |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1598 ccm / 66kW (90KM)                 |                   |                                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza           |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                       |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                               |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                          |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni             |                   |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 4 Głośniki 4 szt.

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 20 Sygnalizacja otwartych drzwi
- 21 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- 22 System DSR
- 23 System dystrybucji siły hamowania

|    |                                                                        |    |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 5  | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 24 | elektroniczny EBV                                       |
| 6  | Immobilizer                                                            | 25 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP           |
| 7  | Kierownica 3-ramienna                                                  | 26 | System kontroli ciśnienia w oponach                     |
| 8  | Klimatyzacja manualna Climatic                                         | 27 | System pokolizyjny ACS                                  |
| 9  | Komputer pokładowy                                                     | 28 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA            |
| 10 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 29 | System Start/Stop                                       |
| 11 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu              | 30 | System wspomagający hamowanie w zakrętach               |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 31 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 13 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 32 | Szyby przyciemniane                                     |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 33 | Światła do jazdy dziennej                               |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 34 | Światła tylne LED                                       |
| 16 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3                              | 35 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                                |
| 17 | Reflektory halogenowe elipsoidalne                                     | 36 | Wspomaganie układu kierowniczego                        |
| 18 | Schówek chłodzony                                                      | 37 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane |
| 19 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |    | Zestaw naprawczy opon                                   |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR  
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System p/poślizgowy MSR

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Światła p/mgielne przednie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 195/55 R15 85H MULTICONTROL TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | FULDA 195/55 R15 85H MULTICONTROL TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | FULDA 195/55 R15 85H MULTICONTROL TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | FULDA 195/55 R15 85H MULTICONTROL TL | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Wnęka drzwi tylnych   | P     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania                                     |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Wgniecenia                                                                   |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                                                  |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Wgniecenia                                                                   |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                                  |      |         |
| 6    | Próg                  | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, ogniska korozji |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej                                                  |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 140                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                          |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                            |       | Zarysowania                              |      |         |
| 3    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych | P     | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano      |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | NIE Okazano kopię |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK               |

|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Gaśnica               | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| 7 | Apteczka              | TAK |

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8






Fot. nr 9




Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*