

Nr zlecenia: 32/30/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/29

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FPHNSTPY587671
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PZ4H797
Model pojazdu:	408 MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04834
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **100 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	9330 km
Data pierwszej rejestracji	2023/09/28
Data ważności badania technicznego	2026/09/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1920 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń	29	Podłokietnik przedni ze schowkiem

2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podsufitka Horizon w kolorze szarym
3	Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay™/ Android Auto)	31	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles	32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujniki parkowania przód	33	Poduszki powietrzne boczne
6	Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania	34	Przednia szyba laminowana i akustyczna
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	35	Radioodtwarzacz cyfrowy DAB
8	Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości	36	Reflektory przednie LED
9	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	37	Siedzenia tylne dzielone 60/40
10	Gniazdo 12V	38	Światła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów
11	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
12	Immobilizer	40	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
13	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licowaną	41	System monitorowania martwego pola długodystansowy
14	Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System	42	System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
15	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	43	System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
16	Kurtyny powietrzne	44	Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną
17	Lakier metalizowany Niebieski Obsession	45	Szyby tylne przyciemniane
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED	46	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
19	Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym	47	Tapicerka Fractil materiałowa, łączona zelementami ze skóry ekologicznej, z barwnymi przeszyciami Mint
20	Lusterka zewnętrzne z funkcją z projekcją logo Lwa	48	Tarcze kół aluminiowe 19" JASPE
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	49	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
22	Nawigacja satelitarna 3D	50	Uchwyty na kubki z przodu
23	Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perła Nera	52	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
25	Ośłona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	53	Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi
26	Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów	54	Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi
27	Panele dekoracyjne materiałowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach	55	Złącze Bluetooth (z audio streaming)
28	Peugeot i Cockpit® z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10 wirtualnymi przyciskami i Toggles		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED
- Pakiet Drive Assist
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)
 - System monitorowania martwego pola długodystansowy
 - System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)

- System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów
- 3 System ESP + ASR

System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Fotele podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Lakier metalizowany Szary Titanium (dopłata)
- 3 System VisioPark 360° (4 kamery z widokiem 360)
- 4 Szyba przednia podgrzewana

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 205/55 R19 97V XL E PRIMACY TL	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)		95 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 875 PLN po korekcie:	97 875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	3 144 PLN po korekcie:	101 019 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 740 PLN po korekcie:	104 759 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 199 PLN	
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	- 500 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 699 PLN po korektach:	102 060 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 498 PLN po korekcie:	100 562 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		100 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK:
05.11.2024

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania
25.04.2025

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!
26.06.2025

Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować

różnice w wyposażeniu.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Marcin Szura

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

100600 PLN

(słownie: sto tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 18811,38 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	70-90	
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	80-90	
9	Drzwi tylne	P	70-90	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tw	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
2	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	osłona zamka zdemontowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestań bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG	Aktywna kontrolka serwisu
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG	
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG	
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG	
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG	
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG	

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.
Akumulator wyeksploatowany, pojazd uruchomiono z zasilania zewnętrznego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
3	Dowód rejestracyjny	okazano kopię pozwolenia czasowego
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu