

Nr zlecenia: 37/30/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/30

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3FPHNSTPY602352
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ4H738
Model pojazdu:	408 MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert: 029-04834
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **94 400 PLN**

Wskazanie drogomierza	12596 km
Data pierwszej rejestracji	2023/09/28
Data ważności badania technicznego	2026/09/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1950 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń	29	Podłokietnik przedni ze schowkiem
2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podsufitka Horizon w kolorze szarym
3	Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay TM / Android Auto)	31	Poduszka powietrzna kierowcy

4	Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles	32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujniki parkowania przód	33	Poduszki powietrzne boczne
6	Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania	34	Przednia szyba laminowana i akustyczna
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	35	Radioodtwarzacz cyfrowy DAB
8	Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości	36	Reflektory przednie LED
9	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	37	Siedzenia tylne dzielone 60/40
10	Gniazdo 12V	38	Światła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów
11	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
12	Immobilizer	40	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
13	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licowaną	41	System monitorowania martwego pola długodystansowy
14	Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System	42	System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
15	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	43	System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
16	Kurtyny powietrzne	44	Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną
17	Lakier metalizowany Niebieski Obsession	45	Szyby tylne przyciemniane
18	Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED	46	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
19	Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym	47	Tapicerka Fractil materiałowa, łączona zelementami ze skóry ekologicznej, z barwnymi przeszyciami Mint
20	Lusterka zewnętrzne z funkcją z projekcją logo Lwa	48	Tarcze kół aluminiowe 19" JASPE
21	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	49	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
22	Nawigacja satelitarna 3D	50	Uchwyty na kubki z przodu
23	Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perla Nera	52	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
25	Ośłona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	53	Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi
26	Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów	54	Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi
27	Panele dekoracyjne materiałowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach	55	Złącze Bluetooth (z audio streaming)
28	Peugeot i Cockpit® z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10 wirtualnymi przyciskami i Toggles		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED
- 2 Pakiet Drive Assist
 - Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
 - Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)
 - System monitorowania martwego pola długodystansowy
 - System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)
 - System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów
- 3 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotele podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Lakier metalizowany Szary Astense (dopłata)
- 3 System VisioPark 360° (4 kamery z widokiem 360)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL	6,0
Przednie prawe:	HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL	6,0
Tylne lewe:	HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL	6,0
Tylne prawe:	HANKOOK 205/55 R19 97V XL H 750 KINERGY 4S 2 TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (27 mies.)			95 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 875 PLN	po korekcie:	97 875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 796 PLN	po korekcie:	100 671 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 135 PLN	po korekcie:	103 806 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-8 304 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 8 304 PLN	po korektach:	95 502 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 113 PLN	po korekcie:	94 389 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			94 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

94400 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 17652,03 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		


Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-82	
2	Dach		96-102	
3	Błotnik przedni	L	82-94	
4	Drzwi przednie	L	80-84	
5	Drzwi tylne	L	82-92	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	86-102	
8	Drzwi przednie	P	84-86	
9	Drzwi tylne	P	78-98	

10	Błotnik tylny	P	104-108	
----	---------------	---	---------	--

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		

Widoczne ogniska korozji na tarczach hamulcowych.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Podwyższona głośność |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | Okazano pozwolenie czasowe |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ✓ Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ✓ Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ✓ Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ✓ Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ✓ Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ✓ Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ✓ Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ✓ Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ✓ Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ✓ Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ✓ Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ✓ W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ✓ Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/za mawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ✓ Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ✓ Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ✓ Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ✓ Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119





Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu