

Nr zlecenia: 52/16/07/2025/PORR S.A.

z dnia: 2025/05/16

**Zleceniodawca:**

PORR S.A.  
Hołubcowa 123  
02-854 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                                     | Dane: [O] VII-2025 |                   |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód osobowy                    | VIN:               | WAUZZZF21MN030205 |
| Marka:                       | AUDI                                | Nr rejestracyjny:  | WW922SK           |
| Model pojazdu:               | A6 Avant Quattro 50 TDi MR`18 E6 C8 | Nr Info-Ekspert:   | 002-03331         |
| Wersja:                      | Sport Tiptronic                     | Rok produkcji:     | 2020              |

Wartość pojazdu brutto (zakup) ..... 126 400 PLN

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 233783 km                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/12/07                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/12/07                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |
| Dop. masa całkow.                                   | 2560 kg*                                  |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemność / Moc silnika                             | 2967 ccm / 210kW (286KM)                  |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / widlasty / 24                         |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy typu uni               |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1    | Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment  | 35   | Reflektory przednie LED    |
| 2    | Audi connect telefon alarmowy i serwis (z | 36   | Relingi dachowe anodowane  |

|    |                                                                                            |    |                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
|    | możliwością kontroli samochodu)                                                            |    |                                                         |
| 3  | Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem                                             | 37 | Rozszerzony zakres ochrony pieszych                     |
| 4  | Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa                                             | 38 | Spoiler tylny                                           |
| 5  | Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne                                            | 39 | System "Audi pre sense basic"                           |
| 6  | Dogrzewacz (auxiliary heater)                                                              | 40 | System "Audi pre sense front"                           |
| 7  | Dywaniki przód/tył                                                                         | 41 | System Audi Drive Select                                |
| 8  | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej                                                | 42 | System automatycznej recyrkulacji powietrza             |
| 9  | Filtr p/pyłkowy                                                                            | 43 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP           |
| 10 | Fotele sportowe                                                                            | 44 | System kontroli trakcji ESC                             |
| 11 | Głośniki 8 szt.                                                                            | 45 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR             |
| 12 | Gniazdo 12V z tyłu                                                                         | 46 | System Start/Stop                                       |
| 13 | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)                         | 47 | Szyba przednia laminowana                               |
| 14 | Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa)                      | 48 | Szyby termoizolacyjne                                   |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                       | 49 | Światła do jazdy dziennej LED                           |
| 16 | Kolumna kierownicy regulowana                                                              | 50 | Światła tylne LED                                       |
| 17 | Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych                                      | 51 | Tapicerka tkaninowa "Rhythmus"                          |
| 18 | Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym                                               | 52 | Tarcze kół aluminiowe 18" (40R)                         |
| 19 | Listwy progowe aluminiowe                                                                  | 53 | Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości      |
| 20 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                     | 54 | Układ kierowniczy progresywny                           |
| 21 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                               | 55 | Wskaźnik ciśnienia ogumienia                            |
| 22 | Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne                                                    | 56 | Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne |
| 23 | Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex                | 57 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne     |
| 24 | Mechanizm różnicowy samoblokujący                                                          | 58 | Wykładzina bagażnika                                    |
| 25 | Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych                             | 59 | Wyłożenie podłogi bagażnika                             |
| 26 | Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera | 60 | Zagłówki foteli przednich regulowane                    |
| 27 | Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu                                                       | 61 | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |
| 28 | Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni                                               | 62 | Zawieszenie dynamiczne                                  |
| 29 | Podłokietnik przedni komfortowy                                                            | 63 | Zbiornik AdBlue 12l                                     |
| 30 | Podsufitka tkaninowa                                                                       | 64 | Zderzaki wzmocnione                                     |
| 31 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                               | 65 | Zestaw naprawczy opon                                   |
| 32 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                      | 66 | Zestaw narzędzi                                         |
| 33 | Poduszki powietrzne boczne                                                                 | 67 | Złącze Bluetooth                                        |
| 34 | Radio MMI plus                                                                             |    |                                                         |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie  
Fotel kierowcy z pamięcią położenia  
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 4 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna sportowa
- 5 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem

- Komputer pokładowy
- Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 7 System Audi Music Interface
- System Audi Music Interface
- Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Asystent parkowania
- 2 Dach szklany panoramiczny
- 3 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Pakiet sportowy S line (dopłata)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica sportowa
- Kierownica 3-ramienna
- Zawieszenie sportowe
- Kierownica pokryta skórą perforowaną
- Kierownica ze spłaszczonym wieńcem
- Podsufitka tekstylna czarna
- Pedały i podnóżek ze stali nierdzewnej
- Aplikacje dekoracyjne S line aluminium szczotkowane
- Kierownica z emblematem S
- Tapicerka tkaninowa Sequenz/ skóra z tłoczeniem S line
- Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne S-design
- Emblemat "S Line" na przednich błotnikach
- Listwy progowe z napisem "S line"
- 5 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *CONTINENTAL 245/45 R19 PREMIUM CONTACT 6 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *CONTINENTAL 245/45 R19 PREMIUM CONTACT 6 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *CONTINENTAL 245/45 R19 PREMIUM CONTACT 6 | 5,5          |
| Tylne prawe:    | *CONTINENTAL 245/45 R19 PREMIUM CONTACT 6 | 5,5          |

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                          |              |               |             |
|------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (62 mies.) |              |               | 156 000 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ          | 7 219 PLN    | po korekcie:  | 163 219 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                   | 11 870 PLN   | po korekcie:  | 175 089 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                      | - 35 999 PLN | po korekcie:  | 139 090 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE:                           |              |               |             |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd       | -5 563 PLN   |               |             |
| Regionalna sytuacja rynkowa              | -6 954 PLN   |               |             |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                      | - 12 517 PLN | po korektach: | 126 573 PLN |

KOREKTA ZA OGUMIENIE

- 217 PLN    po korekcie:

126 356 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

.....

126 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Bogusław Kobiłka dnia: 03-06-2025r.

Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2025 roku wynosi:

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**126400 PLN**  
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych)  
w tym VAT (23,0%) 23635,77 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej               |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                  |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Rozerwana uszczelka, zarysowania, wgniecenia |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-110              |      |
| 2    | Dach                          |       | 140-150              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80-100               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 130-170              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80-100               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 130-150              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 80-100               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90-100               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 80-90                |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 120-130              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Wgniecenia, zarysowania        |      |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza     |       | Uszkodzony emblemat, pęknięcia |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                     |      |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany                     |      |         |
| 5    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej   |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                          | L     | Poplamiony, wgniecenia, przetarcia |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | P     | Zarysowania                        |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania                        |      |         |
| 4    | Tunel środkowy                              |       | Zarysowania                        |      |         |
| 5    | Poszycie przestrzeni ładunkowej             |       | Zarysowania, zabrudzenia           |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK           |
| 4 | Gaśnica                | TAK           |
| 5 | Apteczka               | TAK           |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*