

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	406593/9/25-9573	Data raportu	09-09-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	03-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64420/25/08/29	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFGS41262
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-19
Typ, wersja	Mondeo 2.0 TDCi Titanium Po...
Numer rejestracyjny	WD0374J
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/132 kW
Stan licznika	238 904 km
Data 1. rej./rok prod.	23-01-2017/2016
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie sportowe, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier Uni, Lampy tylne LED, Listwy progowe - wykończone w kolorze aluminium, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD), Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne (CCD) z możliwością wyboru 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport, Światła do jazdy diennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, Lakier metalik, System nawigacji satelitarnej CD/SD, Ford SYNC 3, wysł. 8 cali, 8 głośn., 2xUSB, System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WRD4	235/50 17 100V	2,5 mm
	lewe	NOKIAN, WRD4	235/50 17 100V	2,5 mm
tylna	prawe	MAXXIS, DOJAZDOWE	125/80 16 97M	3,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRD4	235/50 17 100V	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (NIE), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	150 - 200
2	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	150 - 300
2	Łotnik przedni prawy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Słupki przedni prawy	150 - 300
5	Słupki środkowy lewy	150 - 300
6	Dach	150 - 300
7	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
8	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.1
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	brak	WY	
3	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	brak	WY	
4	Pokrywa przednia	brak	WY	0.3
5	Zawias pokrywy przedniej L	brak	WY	0.9
6	Zawias pokrywy przedniej R	brak	WY	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	brak	WY	2.6
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	brak	WY	2.1
9	Folia ochronna drzwi przednich L	brak	WY	
10	Folia ochronna drzwi przednich R	brak	WY	
11	Zawias górny drzwi przednich L	brak	WY	
12	Zawias górny drzwi przednich R	brak	WY	
13	Zawias dolny drzwi przednich L	brak	WY	
14	Zawias dolny drzwi przednich R	brak	WY	
15	Ogranicznik drzwi L	brak	WY	
16	Ogranicznik drzwi R	brak	WY	
17	Uszczelka zewn. drzwi przednich L	brak	WY	
18	Uszczelka zewn. drzwi przednich R	brak	WY	
19	Prowadnica okna drzwi przednich R	brak	WY	
20	Szyba barwiona drzwi przednich L	brak	WY	
21	Szyba barwiona drzwi przednich R	brak	WY	
22	Listwa szyb.wewn.bocz.drzwi przed. L	brak	WY	
23	Listwa szyb.wewn.bocz.drzwi przed. R	brak	WY	
24	Elektr.podnośnik szyby bocz.drzwi prz. L	brak	WY	
25	Elektr.podnośnik szyby bocz.drzwi prz. R	brak	WY	
26	Silnik podnośnika szyby bocz.drzwi prz. R	brak	WY	
27	Klamka wewnętrzna drzwi przednich L	brak	WY	
28	Klamka wewnętrzna drzwi przednich R	brak	WY	
29	Prowadnica zamka L	brak	WY	
30	Prowadnica zamka R	brak	WY	
31	Oslona zamka drzwi L	brak	WY	
32	Oslona zamka drzwi R	brak	WY	
33	Zamek drzwi z zamkiem centralnym L	brak	WY	
34	Zamek drzwi z zamkiem centralnym R	brak	WY	
35	Zaczep rygla zamka bocz.drzwi przed. L	brak	WY	
36	Zaczep rygla zamka bocz.drzwi przed. R	brak	WY	
37	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. L	brak	WY	
38	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. R	brak	WY	
39	Przewody drzwi przednich L	brak	WY	
40	Przewody drzwi przednich R	brak	WY	
41	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	brak	WY	2.1
42	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	brak	WY	2.1
43	Folia ochronna drzwi tylnych L	brak	WY	
44	Folia ochronna drzwi tylnych R	brak	WY	
45	Zawias górny drzwi tylnych L	brak	WY	
46	Zawias górny drzwi tylnych R	brak	WY	
47	Zawias dolny drzwi tylnych L	brak	WY	
48	Zawias dolny drzwi tylnych R	brak	WY	
49	Ogranicznik drzwi tylnych L	brak	WY	
50	Ogranicznik drzwi tylnych R	brak	WY	
51	Uszczelka zewn.drzwi tylnych L	brak	WY	
52	Uszczelka zewn.drzwi tylnych R	brak	WY	
53	Uszczelka zewn.przednia drzwi tylnych L	brak	WY	
54	Uszczelka zewn.przednia drzwi tylnych R	brak	WY	
55	Uszczelka zewn.tylna drzwi tylnych L	brak	WY	
56	Uszczelka zewn.tylna drzwi tylnych R	brak	WY	
57	Listwa ozdobna okna przed.drzwi tyl. L	brak	WY	
58	Listwa ozdob.okna tylna drzwi tyl. R	brak	WY	
59	Listwa ozdob.okna tylna drzwi tyl. L	brak	WY	
60	Listwa ozdob.okna tylna drzwi tyl. R	brak	WY	

61	Prowadnica okna drzwi tylnych L	brak	WY	
62	Prowadnica okna drzwi tylnych R	brak	WY	
63	Szyba barwiona drzwi tylnych L	brak	WY	
64	Szyba barwiona drzwi tylnych R	brak	WY	
65	Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych L	brak	WY	
66	Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych R	brak	WY	
67	Listwa szybowa wewn.drzwi tylnych L	brak	WY	
68	Listwa szybowa wewn.drzwi tylnych R	brak	WY	
69	Podnośnik szyby drzwi tylnych L	brak	WY	
70	Podnośnik szyby drzwi tylnych R	brak	WY	
71	Klamka wewnętrzna drzwi tylnych L	brak	WY	
72	Klamka wewnętrzna drzwi tylnych R	brak	WY	
73	Prowadnica zamka L	brak	WY	
74	Prowadnica zamka R	brak	WY	
75	Oslona zamka drzwi tyl L	brak	WY	
76	Oslona zamka drzwi tyl R	brak	WY	
77	Zamek drzwi tyl z centralnym zamkiem L	brak	WY	
78	Zamek drzwi tyl z centralnym zamkiem R	brak	WY	
79	Zaczep rygla zamka drzwi tylnych L	brak	WY	
80	Zaczep rygla zamka drzwi tylnych R	brak	WY	
81	Przewody drzwi tylnych L	brak	WY	
82	Przewody drzwi tylnych R	brak	WY	
83	Spoiler zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.6
84	Pokrywa zbiornika wyrów.pompy hamulcowej	brak	WY	0.1
85	Akumulator	brak	WY	0.1
86	Pokrywa zbiornika wyrównawczego	brak	WY	0.1
87	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	brak	WY	
88	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	brak	WY	
89	Zaślepka klamki L	brak	WY	
90	Zaślepka klamki R	brak	WY	
91	Zaślepka tapicerki drzwi,góra L	brak	WY	
92	Zaślepka tapicerki drzwi,góra R	brak	WY	
93	Zaślepka tapicerki drzwi przednich L		WY	
94	Zaślepka tapicerki drzwi przednich R		WY	
95	Sruba nakładki drzwi przednich L		WY	
96	Sruba nakładki drzwi przednich R		WY	
97	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	brak	WY	
98	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	brak	WY	
99	Tapicerka drzwi góra L	brak	WY	
100	Tapicerka drzwi góra R	brak	WY	
101	Nakładka klamki L	brak	WY	
102	Nakładka klamki R	brak	WY	
103	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
104	Blotnik tylny , część górna L	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
105	Przysłona pokrywy tylnej	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
106	Instrukcja obsługi	brak		
107	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
108	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Opona przednia P - Inne 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1