

Nr zlecenia: 10/03/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/03

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] IX-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | W0VBD8EV5M8005014 |
| Marka:                                              | OPEL                                      | Nr rejestracyjny: | DW5LR18           |
| Model pojazdu:                                      | Astra V Sports Tourer Diesel MR`20 E6     | Nr Info-Ekspert:  | 028-07139         |
| Wersja:                                             | Edition S&S                               | Rok produkcji:    | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 258957 km                                 |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/01/25                                |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/01/24                                |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                   |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1850 kg                                   |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1496 ccm / 90kW (122KM)                   |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                             |      |                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                   | 15   | Relingi dachowe czarne                         |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                        | 16   | Siedzenia tylne dzielone 60/40                 |
| 3                       | Immobilizer                                                 | 17   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  |
| 4                       | Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy | 18   | System kontroli ciśnienia w oponach            |
| 5                       | Klimatyzacja                                                | 19   | System kontroli trakcji TC                     |
| 6                       | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości       | 20   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 7                       | Komputer pokładowy                                          | 21   | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |

|    |                                                               |    |                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 8  | Kurtyny powietrzne boczne                                     | 22 | Szyby tylne regulowane elektrycznie       |
| 9  | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń                              | 23 | Światła do jazdy dziennej LED             |
| 10 | Ogrzewanie dodatkowe elektryczne w systemie nawiewu powietrza | 24 | Tarcze kół stalowe 16"                    |
| 11 | Pakiet oświetlenia wnętrza                                    | 25 | Tempomat                                  |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy                                  | 26 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne  |
| 13 | Poduszka powietrzna pasażera                                  | 27 | Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy |
| 14 | Poduszki powietrzne boczne                                    | 28 | Zamek centralny zdalnie sterowany         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna  
Schowek w konsoli centralnej
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Dobrej Widoczności  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Światła mijania włączane automatycznie
- System Multimedia  
Głośniki 6 szt.  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Wyświetlacz kolorowy 7"

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany
- Pakiet Komfort (dopłata)  
Kierownica podgrzewana  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Nawiew powietrza na siedzenia tylne  
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa  
Fotel pasażera podgrzewany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *GT RADIAL 205/55 R16 | 4,1          |
| Przednie prawe: | *GT RADIAL 205/55 R16 | 4,2          |
| Tylne lewe:     | *GT RADIAL 205/55 R16 | 4,3          |
| Tylne prawe:    | *GT RADIAL 205/55 R16 | 4,4          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                                    | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Urbański  
Wycenę wykonał: Rafał Choromański


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 110                  |      |
| 2    | Dach             |       | 120                  |      |

|    |                               |   |      |  |
|----|-------------------------------|---|------|--|
| 3  | Błotnik przedni               | L | 120  |  |
| 4  | Drzwi przednie                | L | 110  |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 100  |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 120  |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 90   |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 180  |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 160  |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 1530 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 110  |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                         | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany, odstaje z prawej strony, odstaje dolny spojler |      |         |
| 2    | Reflektor       | P     | Zarysowania                                                |      |         |
| 3    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany, wgnieciony                                     |      |         |
| 4    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                               |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl. | P     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka silnika "check engine" - konieczna weryfikacja serwisowa.

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                            |                                                          |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | Nierówna praca silnika - konieczna weryfikacja serwisowa |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG                                                 |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG                                                 |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | Słyszalne stuki - konieczna weryfikacja serwisowa        |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG                                                 |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG                                                 |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG                                                 |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu