

Nr zlecenia: 34/02/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/09/02

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	V X E Y C B P H U 1 2 X 6 9 3 5 9
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	WY050CY
Model pojazdu:	Movano 2.2 Diesel MR`22 E6.4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	028-08201
Wersja:	L3	Rok produkcji:	2023
Wskaźnik drogowości	298996 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/08/29		
Data ważności badania technicznego	2026/08/28		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończę		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 1240 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|-------------------------------|
| 1 | Antena radiowa + DAB na dachu |
| 2 | Immobilizer |
| 3 | Klimatyzacja |

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|-------------------------------------|
| 11 | Światła obrysowe |
| 12 | Tarcze kół stalowe 15" |
| 13 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości |

4	Kolumna kierownicy regulowana	14	Wskaźnik zmiany biegu GSI
5	Komputer pokładowy	15	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Poduszka powietrzna kierowcy	16	Zagłówki foteli przednich komfortowe
7	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Szyby barwione	18	Zestaw naprawczy opon
9	Szyby przednie regulowane elektrycznie	19	Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji
10	Światła do jazdy dziennej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet siedzeń podstawowy
Fotel pasażera podwójny
Fotel kierowcy regulowany manualnie w 4 kierunkach
- 4 Radio cyfrowe DAB FM USB Bluetooth
Radioodtwarzacz
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Złącze USB + AUX-in

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Hak holowniczy
- 2 +Kamera cofania

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*WINDFORCE 225/70 R15C 112/110R MILE max	6,9
Przednie prawe:	*WINDFORCE 225/70 R15C 112/110R MILE max	8,2
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/70 R15C 112/110R VAN CONTACT 4SEASON TL	3,5
Tylne prawe:	*TRIANGLE 225/70 R15C 112/110P CONNEX VAN	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historia pojazdu.gov.pl

Liczba miejsc widniejących w Dowodzie Rejestracyjnym: 6

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

W WYCENIE NIE UWZGLĘDZNIŁO OŚWIETLENIA OSTRZEGAWCZEGO ZAMONTOWANEGO NA POJEŹDZIE.

Oględziny wykonał: Bartosz Zaborski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Burta tylna		Odkształcenia, zarysowania		
2	Oslona p/najazdowa	L	Zarysowania		
3	Oslona p/najazdowa	P	Zarysowania		
4	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
5	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania		
8	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Słupki przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
11	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
12	Próg	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		89	
3	Błotnik przedni	L	91	
4	Próg	L	51	
5	Drzwi przednie	L	72	
6	Drzwi tylne	L	65	
7	Błotnik przedni	P	72	
8	Próg	P	40	
9	Drzwi przednie	P	126	
10	Drzwi tylne	P	59	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Nadkole tylne	P	Rozerwane		
3	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
4	Reflektor	L	Zarysowania		
5	Reflektor	P	Zarysowania		
6	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
7	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta, zarysowana		
8	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
9	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
10	Szyba drzwi bocznych	P	Zarysowania		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Ślady nieprofesjonalnej naprawy		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego	L	Zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego	P	Zarysowania		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka "CHECK ENGINE". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1szt okazano
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania

niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Świadcstwo gwarancji międzynarodowej 3

Świadcstwo gwarancji międzynarodowej

Fijałkowski
Stanisław Fijałkowski
ODDZIAŁ:
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Armii Krajowej 70
tel. (032) 47-67-000
NIP: 6421304516 REGON: 271791589

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu
MOVANO podł. 2019 skrzynia
Numer identyfikacyjny pojazdu
VXEYCAPHU12X69359
Nazwisko / numer klienta
FB Service SA
Numer rejestracyjny
WY 050CY
Miejscowość, data wydania pojazdu
7-lie 27/09/2023
Data pierwszej rejestracji
29/08/2023

Opel Automobile GmbH przechowuje dane osobowe nabywców nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarza je zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Szczegóły gwarancji umownych firmy Opel, którymi objęty jest pojazd klienta, a także warunki ich zastosowania są podane na formularzu zamówienia nowego samochodu.

Drugi Właściciel
Nazwisko / numer klienta
Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel
Nazwisko / numer klienta
Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel
Nazwisko / numer klienta
Numer rejestracyjny

05/09/2025 15:04

Fot. nr 107

13.07.2024 135872km Wymiana kpl rozrządu.

13.06.2025 262626 KM WYMIANA OLEJU

22.08.2025 297170km Wymiana oleju

05/09/2025 15:04

Fot. nr 108

Dane pojazdu / przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu

Model: MONARO 1.8i skrzynia
 Numer identyfikacyjny pojazdu: VXEYCBPHU12X68359
 Typ, numer silnika: DZ944195524
 Skrzynia biegów: MTG
 Kolor, kod: POPR / 104
 Tapicerka, kod: Danko / 35FX
 Numer kluczyka: ✓

Przygotował

Dystrybutor Opla, który dostarczył pojazd: FITAKOWSKI
 Numer dystrybutora Opla: PL2 081
 Miasto: Yastynów 2001
 Data: 22/08/2023
 Dystrybutor: Fijałkowski
 ODDZIAŁ: Starostaw Fijałkowski
 44-335 Strzebie-Żdrój
 ul. Armii Krajowej 70
 tel. (032) 47-67-000
 NIP: 642304516 REGON: 271791508

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 22.08.24 km: 48322
 Olej silnikowy: 0 W: 30
 Jakość: 0 W: 30
 Środek przeciwdziałający zamrażaniu, płyn chłodzący: -35 °C
 Tak Nie

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 22.08.24 km: 101804
 Olej silnikowy: 0 W: 30
 Jakość: 0 W: 30
 Środek przeciwdziałający zamrażaniu, płyn chłodzący: -35 °C
 Tak Nie

Montageanleitung

1. Montageanleitung
 2. Instructions de montage
 3. Monteringsanvisningar
 4. Montagevejledning
 5. Instrucciones de montaje
 6. Istruzioni per il montaggio
 7. Instrukcja montażu
 8. Asennusohjeet
 9. Pokyny k montáži
 10. Szerelési útmutató
 11. Руководство для монтажа

Your perfect fit
brink.eu

05/09/2025 15:04

Fot. nr 109

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 22.08.24 km: 150890
 Olej silnikowy: 5 W: 30
 Jakość: 5 W: 30
 Środek przeciwdziałający zamrażaniu, płyn chłodzący: -35 °C
 Tak Nie

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 22.08.24 km: 246458
 Olej silnikowy: 5 W: 30
 Jakość: 5 W: 30
 Środek przeciwdziałający zamrażaniu, płyn chłodzący: -35 °C
 Tak Nie

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 22.08.24 km: 28160
 Olej silnikowy: 5 W: 30
 Jakość: 5 W: 30
 Środek przeciwdziałający zamrażaniu, płyn chłodzący: -35 °C
 Tak Nie

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 22.08.24 km: 331613
 Olej silnikowy: 5 W: 30
 Jakość: 5 W: 30
 Środek przeciwdziałający zamrażaniu, płyn chłodzący: -35 °C
 Tak Nie

Montageanleitung

1. Montageanleitung
 2. Instructions de montage
 3. Monteringsanvisningar
 4. Montagevejledning
 5. Instrucciones de montaje
 6. Istruzioni per il montaggio
 7. Instrukcja montażu
 8. Asennusohjeet
 9. Pokyny k montáži
 10. Szerelési útmutató
 11. Руководство для монтажа

Your perfect fit
brink.eu

05/09/2025 15:04

Fot. nr 110

12 Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Data: 14.11.23 km 18746
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 15.12.23 km 36328
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 12.02.24 km 61924
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 12.04.24 km 85175
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

13 Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Data: 12.06.2021 km 114679
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 13.07.24 km 135932
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 3.11.25 km 207931
Olej silnikowy: 0 W. 30
Jakość: 0 W. 30
Lepkość: 0 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 10.11.25 km 224377
Olej silnikowy: 5 W. 30
Jakość: 5 W. 30
Lepkość: 5 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

Data: 30.04.26 km 243982
Olej silnikowy: 5 W. 30
Jakość: 5 W. 30
Lepkość: 5 W. 30
Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych: ☒ **RYBNIK**

2. Fitting instructions
3. Montageanleitung
4. Instructions de montage
5. Monteringsanvisningar
6. Montagevejledning
7. Instrucciones de montaje
8. Istruzioni per il montaggio
9. Instrukcja montażu
10. Asennusohjeet
11. Pokyny k montáži
12. Szereleési útmutató
13. Руководство для монтажа

Your perfect fit
brink.eu

05/09/2025 15:04

Fot. nr 111

Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego 17

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.


3. Obsługa okresowa
Samochód sprawny
Tak ☒ Nie ☐
Samochód naprawiony
Tak ☐ Nie ☒
Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie
z wytycznymi firmy Opel
Tak ☐ Nie ☒
Uwagi
uszkodzone lustro
przód i przód prawy
bramki complete szybę przed
Data
12.08/24
km
150890 km
OPEL
KANCLERZ

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem:
● Odpryski po uderzeniu kamienia ■ Uszkodzenie nadwozia
○ Wgniecenie/uderzenie # Uszkodzenia lakieru
+ Zarysowanie ► Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

L0010783

05/09/2025 15:04

Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu