

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	75/28/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy MITSUBISHI FGC70K
Nr fabryczny:	AF89B10044
Data sporządzenia wyceny:	12-09-2025r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 09-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Karol Bączkowski zgodnie ze zleceniem numer 75/28/08/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy MITSUBISHI FGC70K. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	mitsubishi
Typ/model:	FGC70K
Numer fabryczny:	AF89B10044
Przebieg:	18577h
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	10337kg
Udźwig znamionowy bez osprzętu:	4300kg
Zasilanie:	Gazowe
Moc:	69kW
Typ masztu:	Triplex
Ogumienie:	Przód: SOLIDEAL 28x12x22 Tył: SOLIDEAL 22x8x16
Wyposażenie:	- kabina ogrzewana - oświetlenie robocze - oświetlenie ostrzegawcze

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na hali magazynowej zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin odczytano jedynie przebieg maszyny.

Brak możliwości uruchomienia silnika, wykonania próby ruchowej ze względu na niski poziom paliwa. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej wózek jezdny.

Maszyna nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci licznych zarysowań, starć powłoki lakierowej czy ognisk korozji.

Ponadto stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- fotel operatora – rozdarcie materiału
- ogumienie – wyeksploatowane
- układ napędowy – zapocenia olejowe

Brak ważnego badania UDT

Do urządzenia okazano 1 klucz.

Szczegółowy stan wózka widłowego zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















