

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-423/2025_DW9XC61

Numer szkody / sprawy SM-423/2025_DW9XC61
Nr kalkulacji 8758

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131362

Numer rejestracyjny: DW9XC61
Numer nadwozia: WDB9106331P142222
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: Sprinter 314 CDI Euro 6 2143ccm - 143KM 3,5t 18-21
Typ: Sprinter 314 CDI FWD 910.633 11m3
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8641
Data wyceny: 05.09.2025
Wycena na dzień: 05.09.2025
Wersja bazy danych: 2025.09
Wartość:

Numer wyceny **8758**
 Data wyceny **05.09.2025**
 Wycena na dzień **05.09.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-423/2025_DW9XC61

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131362 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW9XC61 / WDB9106331P142222
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 168 206 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 199 600 / -31 394
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka MERCEDES-BENZ
 Model Sprinter 314 CDI Euro 6 2143ccm - 143KM 3,5t 18-21
 Typ Sprinter 314 CDI FWD 910.633 11m3
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 2
 Okres dostępności 01.05.2018 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 2143
 Moc kW / KM 105 / 143
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 9
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Rozstaw osi 1 / 2 3 924 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Adaptacyjne światła stop
- ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy)
- Asystent bocznego wiatru
- Automatyczny układ włączania świateł
- Dach podwyższony
- Drzwi przesuwne z prawej strony
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją
- Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją
- Głośniki dwudrożne z przodu
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Pakiet dla palących
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Pomoc w razie awarii
- Półka nad przednią szybą
- Radio MB Audiosystem
- System Keyless Start - bezkluczykowe włączanie silnika
- System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Ściana działowa pełna
- Światła sygnalizacyjne boczne
- Tapicerka Maturin, czarna
- Wspomaganie kierownicy, elektryczne
- Zamek centralny sterowany falami radiowymi
- Zbiornik paliwa 65 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Asystent ruszania na wzniesieniu (V) PLN
- Fotel pasażera dwuosobowy (V) PLN
- Funkcja ECO start/stop plus (V) PLN
- Funkcja HOLD (V) (G) PLN
- Kamera cofania (V) PLN
- Kierownica wielofunkcyjna (V) PLN
- Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik (V) PLN
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane (V) PLN
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy (V) PLN
- Skrzynia biegów automatyczna 9G-TRONIC (V) PLN
- System multimedialny MBUX z ekranem dotykowym 7 cali (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 225/65R16C**

- Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
- Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
- Zużycie [%]: 66
- Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 225/65R16C**

- Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
- Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
- Zużycie [%]: 66
- Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/65R16C**

- Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
- Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 6
- Zużycie [%]: 55
- Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2019r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni prawy [140 µm],
- poszycie boku prawego [150 – 160 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, ze śladami zaprawek,
- drzwi przesuwne prawe – wgniezione punktowo, zarysowane,
- poszycie boku lewego – wgniezione.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- antena radiowa.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki

innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































