

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-407/2025_GD2P667

Numer szkody / sprawy SM-407/2025_GD2P667
Nr kalkulacji 8723

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154204

Numer rejestracyjny: GD2P667
Numer nadwozia: YV1UZL1V6P1277141
Marka: VOLVO
Model: XC60 21-
Typ: XC60 B5 B AWD Plus Dark aut
Data pierwszej rejestracji: 30.11.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8606
Data wyceny: 25.08.2025
Wycena na dzień: 25.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8723**
 Data wyceny **25.08.2025**
 Wycena na dzień **25.08.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-407/2025_GD2P667

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154204 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GD2P667 / YV1UZL1V6P1277141
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 30.11.2022 / 33
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 80 949 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 59 400 / 21 549
 Lakier złoty metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model XC60 21-
 Typ XC60 B5 B AWD Plus Dark aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 28.02.2025
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 184 / 250
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
- Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe
- Asystent zjazdu i podjazdu
- Blokada tylnych drzwi, elektryczna
- Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
- CTC - kontrola trakcji w zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki tekstylne
- Dźwignia zmiany biegów Unideco
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
- ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
- Felgi aluminiowe 19, 5 rozwidlonych ramion typu V, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera z pamięcią ustawień
- Fotele przednie Comfort
- Fotele przednie z elektryczną 4-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulowanym podparciem ud
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- Gniazdo USB (x2)
- Hamulec postojowy, elektryczny
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kanapa tylna składana i dzielona
- Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
- Kierownica trójramienna, Unideco
- Kierownica ze sterowaniem audio
- Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- Klamki drzwi podświetlane
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
- Listwy okienne, czarne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
- Ładowarka indukcyjna do smartfona
- Oświetlenia wnętrza poziom III
- Pakiet usług Digital Services
- Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
- Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napiętnaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Reflektory przednie LED
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Relingi dachowe - czarne, błyszczące
- Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
- Roleta bagażnika
- RSC - układ stabilizacji przechyłu
- Siatka przedziału bagażowego, miękka
- SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
- Stylizacja nadwozia R-Design
- System audio High Performance Sound
- System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System poprawy jakości powietrza z jonizacją
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
- Tapicerka skórzana/materiałowa + Fotele sportowe (Charcoal)
- Tempomat
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Usługa Volvo On Call
- WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
- Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
- Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie Dynamic
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Felgi aluminiowe 20, 5 rozwidlonych ramion typu Y, Diamond Cut/Black z ogumieniem 255/45 (V) PLN

• Kamera parkowania 360 stopni (V)	PLN
• Koło zapasowe - dojazdowe (V)	PLN
• Lakier metalik (V)	PLN
• Pakiet Climate (V)	PLN
☐ Fotele przednie ogrzewane	
☐ Fotele w drugim rzędzie ogrzewane	
☐ Kierownica podgrzewana	
• Pakiet Driver Assist (V)	PLN
☐ System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround	
☐ Tempomat aktywny i Pilot Assist II generacji	
• System Audio High Performance Harman/Kardon (V)	PLN
• Szyby tylne przyciemniane (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN
-------------------------------------	-----

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), LINK, 255/45R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), LINK, 255/45R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), LINK, 255/45R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), LINK, 255/45R20	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
SUMA	PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru złotego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik tylny lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*









































