

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-411/2025_ZK7947J

Numer szkody / sprawy SM-411/2025_ZK7947J
Nr kalkulacji 8727

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123845

Numer rejestracyjny: ZK7947J
Numer nadwozia: ZFA35600006L21331
Marka: FIAT
Model: Tipo Hatchback 16-20
Typ: Tipo 1.4 T-Jet 16v Pop
Data pierwszej rejestracji: 29.08.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8610
Data wyceny: 25.08.2025
Wycena na dzień: 25.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8727**
 Data wyceny **25.08.2025**
 Wycena na dzień **25.08.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-411/2025_ZK7947J

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123845

Numer rejestracyjny / numer VIN ZK7947J / ZFA35600006L21331
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 29.08.2018 / 84
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 175 857 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 109 800 / 66 057
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FIAT
 Model Tipo Hatchback 16-20
 Typ Tipo 1.4 T-Jet 16v Pop
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.11.2016 - 30.06.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1368
 Moc kW / KM 88 / 120
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Deska rozdzielcza wykończona miękkim w dotyku tworzywem
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 15
- Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Materiałowe wykończenie bocznych drzwi
- Opcja techniczna
- Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX
- System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC)
- System tankowania Smart Fuel
- Światła do jazdy dziennej (DRL)
- Tapicerka materiałowa
- Tylne oparcie składane, dzielone 60/40
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw naprawczy do kół Fix&Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Czujniki parkowania - tył | PLN |
| • Kierownica ze sterowaniem radia | PLN |
| • Koło zapasowe, pełnowymiarowe | PLN |
| • Tempomat | PLN |
| • Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny | PLN |

SUMA **PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-20%) | PLN |

SUMA **PLN**

OPONY Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), FALKEN, 195/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), FALKEN, 195/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 195/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 195/60R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto) **PLN**

SUMA **PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny lewy [140 – 270 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Ślady demontażu reklamy firmowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- próg lewy – porysowany, ubytki powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- próg prawy – porysowany, ubytki powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni lewy – pocięty, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- wieniec koła kierownicy – wytarty,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych lewych – porysowane,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – ślady nieprofesjonalnego lakierowania,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – ślady nieprofesjonalnego lakierowania,
- kołpaki ozdobne kół – porysowane,
- pokrywa wlewu zbiornika paliwa – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- półka bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu

opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































































































