

Nr zlecenia: 22/05/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 05.09.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Kucharski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                            | Dane: [O] IX-2025              |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                    | VIN:                           | <b>W V W Z Z Z C D Z M W 5 0 5 0 8 5</b> |
| Marka:                                              | <b>VOLKSWAGEN</b>                          | Nr rejestracyjny:              | <b>WND93912</b>                          |
| Model pojazdu:                                      | <b>Golf VIII Variant 2.0 TDI MR`20 E6d</b> | Nr Info-Ekspert:               | <b>040-10164</b>                         |
| Wersja:                                             |                                            | Rok produkcji:                 | <b>2020</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               |                                            | 301932 km                      |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          |                                            | 30.12.2020                     |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  |                                            | 18.12.2025                     |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     |                                            | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                                          |
| Dop. masa całkowita                                 |                                            | 2000 kg                        |                                          |
| Jednostka napędowa                                  |                                            | z zapłonem samoczynnym         |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             |                                            | 1968 ccm / 85kW (116KM)        |                                          |
| Doładowanie                                         |                                            | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |                                            | 4 / rzędowy / 16               |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               |                                            | manualna                       |                                          |
| Rodzaj napędu                                       |                                            | przedni (4x2)                  |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          |                                            | Szary                          |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                                   |             |                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                 | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                       |
| 1                       | Asystent podjazdu i zjazdu                                        | 22          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia   |
| 2                       | Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist                        | 23          | Poduszki powietrzne boczne przednie                     |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                                | 24          | Radio "Composition" wyświetlacz kolorowy 8,5" Bluetooth |
| 4                       | Digital Cockpit - cyfrowe zegary z personalizowanym wyświetlaczem | 25          | Reflektory LED Basic                                    |

|    |                                                       |    |                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 5  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                  | 26 | Sygnalizacja zmęczenia kierowcy                           |
| 6  | Głośniki 5 szt.                                       | 27 | System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall     |
| 7  | Hamulec postojowy automatyczny                        | 28 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go    |
| 8  | Hamulec wielokolizyjny                                | 29 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania        |
| 9  | Immobilizer                                           | 30 | System Start/Stop                                         |
| 10 | Instalacja telefoniczna Bluetooth                     | 31 | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach            |
| 11 | Kierownica multifunkcyjna                             | 32 | System usług mobilnych We Connect Plus (1 rok bezpłatnie) |
| 12 | Klimatyzacja Climatronic                              | 33 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                    |
| 13 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 34 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                       |
| 14 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 35 | Światła tylne LED                                         |
| 15 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 36 | Tuner radiowy cyfrowy DAB+                                |
| 16 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 37 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne                  |
| 17 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 38 | Zamek centralny zdalnie sterowany                         |
| 18 | Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera | 39 | Zderzaki w kolorze nadwozia                               |
| 19 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3              | 40 | Zestaw naprawczy opon                                     |
| 20 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 41 | Złącze USB-C, 2 szt. z przodu                             |
| 21 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 |    |                                                           |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania  
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR  
 Blokada mechanizmu różnicowego EDS  
 System wspomagania nagłego hamowania  
 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP  
 System p/poślizgowy MSR
- Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła tylne LED
- Tarcze kół aluminiowe 16" "Norfolk" opony 205/55  
 Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
- Koło zapasowe dojazdowe 18"

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FALKEN 205/55 R16 | 4,8          |
| Przednie prawe: | *FALKEN 205/55 R16 | 4,6          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 205/55 R16 | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 205/55 R16 | 5,2          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie Cepik

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 120                  |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 2  | Dach                          |   | 140 |  |
| 3  | Błotnik przedni               | L | 120 |  |
| 4  | Drzwi przednie                | L | 130 |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 130 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 110 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 120 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 130 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 120 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 110 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 140 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej  |      |         |
| 2    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK |
| 6 | Gaśnica                     | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK |

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.



Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu